



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00000875

CORSA SUPER - CHEVROLET



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 06/08/2025 16:57

Data Vistoria: 02/04/2025 08:31

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: ROD. BR, 459 - AREA RURAL, 1313, LORENA/SP.

Complemento: HÉRCOLIS / (13) 7813-8704

Vistoria Veicular:

Modelo: CORSA SUPER - CHEVROLET

Ano Fab / Modelo: 1997/1997

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO
OFICIAL / LORENA-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: CLW1A77

UF/Cidade Placa:
SP/GUARATINGUETA-SP

Nr Motor: BS0017982

Nr Motor BIN: BS0017982

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BGSD68ZVVC782805

Nr Chassi BIN:
9BGSD68ZVVC782805

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais
de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 000212648

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Azul

Cor BIN: Azul

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Civil

Leilão:


Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000875

Placa: CLW1A77

Data Impressão: 06/08/2025 16:57

Nr Motor: BS0017982

Nr Chassi: 9BGSD68ZVVC782805

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:		Avariado	Parachoque Traseiro:		Avariado
Farol Direito:		OK	Farol Esquerdo:		OK
Parabrisa Dianteiro:		OK	Capô:		Avariado
Teto:		Avariado	Retrovisor Lado Direito:		OK
Retrovisor Lado Esquerdo:		Avariado	Porta Dianteira Direita:		OK
Porta Dianteira Esquerda:		OK	Porta Traseira Direita:		OK
Porta Traseira Esquerda:		OK	Porta Malas:		OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:		OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:		OK
Vidro Traseiro Esquerdo:		OK	Vidro Traseiro Direito:		OK
Lanterna Traseira Direita:		OK	Lanterna Traseira Esquerda:		OK
Parabrisa Traseiro:		OK	Chave de Rodas:		Faltando
Macaco:		Faltando	Triângulo:		Faltando
Bancos Dianteiros:		Avariado	Bancos Traseiros:		Avariado
Forração Do Teto:		OK	Forração Interna:		Avariado
Pedais:		OK	Volante:		OK
Alavanca da Marcha:		OK	Painel de Instrumentos:		N/A
Pneus Dianteiros:		Avariado	Pneus Traseiros:		Avariado
Rodas Traseiras:		OK	Estepe:		Faltando
Rodas Dianteiras:		OK	Condição de locomoção:		Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000875

Placa: CLW1A77

Data Impressão: 06/08/2025 16:57

Nr Motor: BS0017982

Nr Chassi: 9BGSD68ZVVC782805

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	CLW1A77	Renavam	00681085800
Chassi	9BGSD68ZVVC782805	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	BS0017982	Nr Caixa Câmbio	000212648
Categoria	PARTICULAR	Marca	CHEVROLET
Modelo	CORSA SUPER	Ano Fab.	1997
Ano Mod.	1997	Cor	AZUL
Combustível	GASOLINA	UF	SP
Município	GUARATINGUETA-SP	Espécie	MISTO
Potência	60	Procedência Veículo	NACIONAL
Cilindradas	1000	Capacidade Passageiros	5



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 195,23
Valor Débito Multa	195,23		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	9*****	Proprietário	H**** R**** B*****
-----------------------	--------	--------------	--------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	CLW1A77	Renavam	00681085800
Chassi	9BGSD68ZVVC782805	Nr Motor	BS0017982
Caixa Câmbio	000212648	Município	GUARATINGUETA

UF	SP	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	MISTO	Marca Modelo	GM/CORSA SUPER
Ano Fab	1997	Ano Mod	1997
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	1000
Cor	AZUL	Potência	60
Capacidade Passageiros	5	CPF/CNPJ Faturado	50435064000193
UF Faturamento	SP		


BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		


RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------





Débitos / Multas


**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.*


FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00000875
Placa: CLW1A77
Data Impressão: 06/08/2025 16:57

Nr Motor: BS0017982
Nr Chassi: 9BGSD68ZVVC782805

 CHASSI	 PLACA	 FRENTE
 MOTOR COMPARTIMENTO	 MOTOR	 DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA
 TETO	 COLUNA DIANTEIRA ESQ	 PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ




PNEU TRASEIRO ESQUERDO




TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




PNEU TRASEIRO DIREITO




COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



ADICIONAL 01

ID Vistoria: 00000875

Placa: CLW1A77

Data Impressão: 06/08/2025 16:57

Nr Motor: BS0017982

Nr Chassi: 9BGSD68ZVVC782805

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 900,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **50,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 450,00**

Totais:

Sub-Total: **450,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 450,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____