



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420




LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001597

CELTA 1.0L LS - CHEVROLET



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 15/09/2025 20:16

Data Vistoria: 09/07/2025 19:22

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **Rua Nabor Franco de Araújo, 77, CENTRO, BAARA DO TURVO/SP.**

Vistoria Veicular:

OSA: **895**

Modelo: **CELTA 1.0L LS - CHEVROLET**

Ano Fab / Modelo: **2012/2012**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **DELEGACIA DA POLICIA CIVIL / BARRA DO TURVO**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa:

UF/Cidade Placa:
SC/JOINVILLE-SC

Nr Motor: **NAB380821**

Nr Motor BIN: **NAB380821**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9BGRG08F0CG390107**

Nr Chassi BIN:
9BGRG08F0CG390107

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: **12161645**

Combustível: **Flex (Etanol e Gasolina)**

Combustível BIN:

Cor: **Preto**

Cor BIN: **Preto**

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Civil**

Leilão:

Leilão: **Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:

Observação:

BATIDA NA DIANTEIRA ESQUERDA.


VIDRO DIANTEIRO DO PASSAGEIRO FALTANDO.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001597

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 15/09/2025 20:16

Nr Motor: NAB380821

Nr Chassi: 9BGRG08F0CG390107

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Traseiro:	✓ OK	Farol Direito:	✓ OK
Farol Esquerdo:	✓ OK	Parabrisa Dianteiro:	✓ OK
Capô:	✓ OK	Teto:	✓ OK
Retrovisor Lado Direito:	✓ OK	Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK
Porta Dianteira Direita:	✗ Avariado	Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Porta Malas:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✗ Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK
Vidro Traseiro Direito:	✓ OK	Lanterna Traseira Direita:	✓ OK
Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK	Parabrisa Traseiro:	✓ OK
Bancos Dianteiros:	✓ OK	Bancos Traseiros:	✓ OK
Forração Do Teto:	✓ OK	Forração Interna:	✓ OK
Pedais:	✓ OK	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	✗ Avariado	Pneus Traseiros:	✗ Avariado
Rodas Traseiras:	✓ OK	Estepe:	⚠ Faltando
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	✓ N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001597

Placa:

Data Impressão: 15/09/2025 20:16

Nr Motor: NAB380821

Nr Chassi: 9BGRG08F0CG390107

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa		Renavam	00468937137
Chassi	9BGRG08F0CG390107	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	NAB380821	Nr Caixa Câmbio	12161645
Categoria	PARTICULAR	Marca	CHEVROLET
Modelo	CELTA 1.0L LS	Ano Fab.	2012
Ano Mod.	2012	Cor	PRETA
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	UF	SC
Município	JOINVILLE-SC	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	78	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1000
Capacidade Passageiros	5	PBT	140
CMT	200		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 1.114,97	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 584,12	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 1.335,96
Valor Débito IPVA	1.114,97	Valor Débito Licenc	584,12
Valor Débito Multa	1.335,96		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

Proprietário	V***** F***** P*****
--------------	----------------------

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	00468937137
Chassi	9BGRG08F0CG390107	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	NAB380821	Caixa Câmbio	12161645
Município	JOINVILLE	UF	SC
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSAGEIRO
Marca Modelo	CHEVROLET/CELTA 1.0L LS	Ano Fab	2012
Ano Mod	2012	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	INEXISTENTE
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1000
Cor	PRETA	Potência	78
Capacidade Passageiros	5	CMT	200

CPF/CNPJ Faturado 05.035.532/0008-54

UF Faturamento

SC

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação EM CIRCULACAO

Restrição Judicial

NADA CONSTA

Restrição RFB NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD NADA CONSTA

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001597

Placa:

Data Impressão: 15/09/2025 20:16

Nr Motor: NAB380821

Nr Chassi: 9BGRG08F0CG390107



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ




PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00001597	Placa: [REDACTED]	Data Impressão: 15/09/2025 20:16
Nr Motor: NAB380821	Nr Chassi: 9BGRG08F0CG390107	

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 22.958,00	Valor FIPE: R\$ 0,00
Depreciação (%): 70,00%	Valor Depreciado: R\$ 6.887,40

Totais:

Sub-Total: 6.887,40	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 6.887,40
---------------------	-------------------------------	------------------------------------



A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: __/__/____