



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001585

COURIER 1.6 L - FORD



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 18/07/2025 12:38

Data Vistoria: 08/07/2025 11:57

Cliente:

Nome: Prefeitura Municipal São Bento do Sul SC

CPF/CNPJ: 86.051.398/0001-00

Vistoria Veicular:

OSA: 33

Modelo: COURIER 1.6 L - FORD

Ano Fab / Modelo: 2005/2005

Categoria: Passeio e Utilitário

Tipo Veículo: Veículos

Placa: MCY8903

Nr Motor: CCKA5978240

Nr Motor BIN: CCKA5978240

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi:
9BFNSZPPA5B978240Nr Chassi BIN:
9BFNSZPPA5B978240

Condições Chassi: CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Prefeitura Municipal São Bento do Sul SC

Responsável: Carla Eloise

Observações:

carla_eloise@saobentodosul.sc.gov.br

Observação:


SEM BATERIA, VIDRO TRASEIRO QUEBRADO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001585

Placa: MCY8903

Data Impressão: 18/07/2025 12:38

Nr Motor: CCKA5978240

Nr Chassi: 9BFNSZPPA5B978240

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	Avariado	Farol Esquerdo:	Avariado
Parabrisa Dianteiro:	Avariado	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Malas:	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	Faltando	Bancos Dianteiros:	Avariado
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	Avariado
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	Avariado
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	Rodas Dianteiras:	OK
Condição de locomoção:	N/A		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001585

Placa: MCY8903

Data Impressão: 18/07/2025 12:38

Nr Motor: CCKA5978240

Nr Chassi: 9BFNSZPPA5B978240

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	MCY8903	Renavam	00855875348
Chassi	9BFNSZPPA5B978240	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	CCKA5978240	Município	SAO BENTO DO SUL
UF	SC	Tipo	CAMINHONETE
Categoria	CARGA	Marca Modelo	FORD/COURIER 1.6 L
Ano Fab	2005	Ano Mod	2005
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	CAR ABERTA	Nr Eixos	2
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	1598
Cor	BRANCA	Potência	95
Capacidade Passageiros	2	CMT	230
CPF/CNPJ Faturado	86.047.008/0001-29	UF Faturamento	SC



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001585

Placa: MCY8903

Data Impressão: 18/07/2025 12:38

Nr Motor: CCKA5978240

Nr Chassi: 9BFNSZPPA5B978240




CHASSI



PLACA



FRENTE




MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ




PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03




ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00001585

Placa: MCY8903

Data Impressão: 18/07/2025 12:38

Nr Motor: CCKA5978240

Nr Chassi: 9BFNSZPPA5B978240

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estrutural do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____

Página 6