



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420




LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001631

KOMBI - VOLKSWAGEN



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 15/09/2025 17:32

Data Vistoria: 01/08/2025 11:49

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: QHGQ9H NAZARÉ PAULISTA, NARAZÉ PAULISTA/SP.

Complemento: TULIO / (11) 3135-2687

Vistoria Veicular:

OSA: 895

Modelo: KOMBI - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 1993/1994

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: JDN / NAZARÉ PAULISTA-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa:
SP/ITAQUAQUECETUBA-SP

Nr Motor: MOTOR TROCADO

Nr Motor BIN: UG145752

Condições Motor: NÚMERO DO MOTOR FORA DO PADRÃO DO FABRICANTE

Nr Chassi: 9BWZZZ23ZPP032061

Nr Chassi BIN: 9BWZZZ23ZPP032061

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Policia Civil

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:

MOTOR TROCADO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001631

Placa:

Data Impressão: 15/09/2025 17:32

Nr Motor: MOTOR TROCADO

Nr Chassi: 9BWZZZ23ZPP032061

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	Avariado
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	Avariado	Porta Traseira Direita:	Avariado
Porta Traseira Esquerda:	Avariado	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	Avariado
Vidro Traseiro Esquerdo:	Avariado	Vidro Traseiro Direito:	Avariado
Lanterna Traseira Direita:	Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:	Avariado
Parabrisa Traseiro:	OK	Bancos Dianteiros:	Avariado
Bancos Traseiros:	Faltando	Forração Do Teto:	Avariado
Forração Interna:	Avariado	Pedais:	OK
Volante:	Avariado	Alavanca da Marcha:	Avariado
Painel de Instrumentos:	Avariado	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	Rodas Traseiras:	OK
Estepe:	N/A	Rodas Dianteiras:	OK
Condição de locomoção:	N/A		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001631

Placa:

Data Impressão: 15/09/2025 17:32

Nr Motor: MOTOR TROCADO

Nr Chassi: 9BWZZZ23ZPP032061

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMIONETA
Placa		Renavam	00616063890
Chassi	9BWZZZ23ZPP032061	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	UG145752	Categoria	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	KOMBI
Ano Fab.	1993	Ano Mod.	1994
Cor	BRANCA	Combustível	GASOL/GNV
UF	SP	Município	ITAQUAQUECETUBA-SP
Espécie	MISTO	Potência	56
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1600		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 293,47
Valor Débito Licenc	167,74	Valor Débito Multa	293,47
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1*****	Proprietário	A***** F***** D* S****
-----------------------	--------	--------------	------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA

Página 3

Restrição RENAJUD NADA CONSTA

 BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	00616063890
Chassi	9BWZZZ23ZPP032061	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	UG145752	Município	ITAQUAQUECETUBA
UF	SP	Tipo	CAMIONETA
Categoria	MISTO	Marca Modelo	VW/KOMBI
Ano Fab	1993	Ano Mod	1994
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Combustível	GASOL/GNV
Cilindradas	1600	Cor	BRANCA
Potência	56	CPF/CNPJ Faturado	61498481000100
UF Faturamento	SP		

 BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

 RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

 Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001631

Placa: 

Data Impressão: 15/09/2025 17:32

Nr Motor: MOTOR TROCADO

Nr Chassi: 9BWZZZ23ZPP032061



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA TRASEIRA ESQ



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05

ID Vistoria: 00001631

Placa:

Data Impressão: 15/09/2025 17:32

Nr Motor: MOTOR TROCADO

Nr Chassi: 9BWZZZ23ZPP032061

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 10.000,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **90,00%**Valor Depreciado: **R\$ 1.000,00****Totais:**Sub-Total: **1.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 1.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/____