




LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001789



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 30/10/2025 16:00

Data Vistoria: 07/10/2025 12:36

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

Modelo: I - I

Ano Fab / Modelo: 2008/2008

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA
BRANCA / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: SP/SANTANA
DE PARNAIBA-SP

Nr Motor: BHK069684

Nr Motor BIN: BHK069684

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: WVGVE67L68D062237

Nr Chassi BIN:
WVGVE67L68D062237

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Preto

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Federal


Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD


Responsável:

Observação:

VEICULO VAI TER QUE TROCAR OS VIDROS, BLINDAGEM ALEM DE ESTAR VENCIDA ESTA COM FUIROS



CHASSI



FRENTE



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001789

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 16:00

Nr Motor: BHK069684

Nr Chassi: WVGVE67L68D062237

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	Farol Direito:	OK
Farol Esquerdo:	OK	Parabrisa Dianteiro:	Avariado
Capô:	OK	Teto:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	Avariado	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	Avariado
Vidro Traseiro Esquerdo:	Avariado	Vidro Traseiro Direito:	Avariado
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	Avariado	Bancos Dianteiros:	OK
Bancos Traseiros:	Faltando	Forração Do Teto:	OK
Forração Interna:	Avariado	Pedais:	OK
Volante:	OK	Alavanca da Marcha:	OK
Painel de Instrumentos:	OK	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	Rodas Traseiras:	OK
Rodas Dianteiras:	OK	Veiculo Blindado:	Avariado



Porta Dianteira Direita:

Avariado



Parabrisa Traseiro:

Avariado



Bancos Traseiros:

Faltando



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001789

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 16:00

Nr Motor: BHK069684

Nr Chassi: WVGVE67L68D062237

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMIONETA
Placa	[REDACTED]	Renavam	00978863461
Chassi	WVGVE67L68D062237	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	BHK069684	Marca	I
Modelo	I	Ano Fab.	2008
Ano Mod.	2008	Cor	PRETA
Combustível	GASOLINA	UF	SP
Município	SANTANA DE PARNAIBA-SP	Espécie	MISTO
Potência	280	Procedência Veículo	ESTRANGEIRO
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	3597
Capacidade Carga	70	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	294
CMT	644		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	167,74		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	[REDACTED]	Renavam	00978863461
Chassi	WVGVE67L68D062237	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	BHK069684	Município	SANTANA DE PARNAIBA
UF	SP	Tipo	CAMIONETA
Categoria	MISTO	Marca Modelo	VOLKSWAGEN/I/VW TOUAREG V6
Ano Fab	2008	Ano Mod	2008
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Montagem	COMPLETA

Nr Carroceria	INEXISTENTE	Nr Eixos	2
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	3597
Cor	PRETA	Potência	280
Capacidade Passageiros	5	CMT	644
CPF/CNPJ Faturado	03921799000309	UF Faturamento	SP
CPF/CNPJ Proprietário	2*****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN:<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.*

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001789

Placa:


Data Impressão: 30/10/2025 16:00

Nr Motor: BHK069684


Nr Chassi: WVGVE67L68D062237



CHASSI



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ




PLACA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR




INTERIOR 02




INTERIOR 03




INTERIOR 04




INTERIOR 05




ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 05



ID Vistoria: 00001789

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 16:00

Nr Motor: BHK069684

Nr Chassi: WVGVE67L68D062237

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 43.500,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **70,00%**Valor Depreciado: **R\$ 13.050,00****Totais:**Sub-Total: **13.050,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 13.050,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/____