



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001801



ESCORT 1.8 GL - FORD



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 30/10/2025 16:31

Data Vistoria: 07/10/2025 16:37

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

Modelo: ESCORT 1.8 GL - FORD

Ano Fab / Modelo: 1993/1993

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA
BRANCA / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa:
SP/LORENA-SP

Nr Motor: USB007234

Nr Motor BIN: USB007234

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: OXIDADO

Nr Chassi BIN:
9BFZZZ54ZPB341270

Condições Chassi: CHASSI COM OXIDAÇÃO ACENTUADA

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Cinza

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Federal


Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD


Responsável:

Observação:

VEICULO PARADO AO TEMPO
BORRACHAS E PLASTICOS RESSECADOS E OU QUEBRADOS
PESSIMO ESTADO DE CONSERVACAO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001801

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 16:31

Nr Motor: USB007234

Nr Chassi: OXIDADO

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:		Avariado	Farol Direito:		Avariado
Farol Esquerdo:		Avariado	Parabrisa Dianteiro:		OK
Capô:		OK	Teto:		OK
Retrovisor Lado Direito:		OK	Retrovisor Lado Esquerdo:		OK
Porta Dianteira Direita:		OK	Porta Dianteira Esquerda:		OK
Porta Malas:		Avariado	Vidro Da Porta Dianteira Direita:		OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:		OK	Vidro Traseiro Esquerdo:		OK
Vidro Traseiro Direito:		OK	Lanterna Traseira Direita:		Avariado
Lanterna Traseira Esquerda:		Avariado	Parabrisa Traseiro:		Avariado
Bancos Dianteiros:		Avariado	Bancos Traseiros:		Avariado
Forração Do Teto:		OK	Forração Interna:		Avariado
Pedais:		OK	Volante:		OK
Alavanca da Marcha:		OK	Painel de Instrumentos:		Avariado
Pneus Dianteiros:		Avariado	Pneus Traseiros:		Avariado
Rodas Traseiras:		OK	Rodas Dianteiras:		OK
Condição de locomoção:		N/A	Veiculo Blindado:		NÃO



Parabrisa Dianteiro:



OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001801

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 16:31

Nr Motor: USB007234

Nr Chassi: OXIDADO

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	[REDACTED]	Renavam	00610277138
Chassi	9BFZZZ54ZPB341270	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	USB007234	Categoria	PARTICULAR
Marca	FORD	Modelo	ESCORT 1.8 GL
Ano Fab.	1993	Ano Mod.	1993
Cor	CINZA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	LORENA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	91
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1781	Capacidade Passageiros	5
PBT	140		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 1.167,09	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	1.167,09		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	2*****	Proprietário	W***** A***** D* C***
-----------------------	--------	--------------	-----------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	00610277138
Chassi	9BFZZZ54ZPB341270	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	USB007234	Município	LORENA
UF	SP	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	FORD/FORD/ESCORT 1.8 GL
Ano Fab	1993	Ano Mod	1993
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	1781	Cor	CINZA
Potência	91	Capacidade Passageiros	5
CPF/CNPJ Faturado	25859141000195	UF Faturamento	MG
CPF/CNPJ Proprietário	2*****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN:<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.*

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001801

Placa:

Data Impressão: 30/10/2025 16:31

Nr Motor: USB007234

Nr Chassi: OXIDADO






TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO




PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO




COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA





COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03




ADICIONAL 01

INTERIOR 04



ADICIONAL 02

INTERIOR 05



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00001801

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 16:31

Nr Motor: USB007234

Nr Chassi: OXIDADO

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 8.000,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 90,00%

Valor Depreciado: R\$ 800,00

Totais:

Sub-Total: 800,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 800,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES 'Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Rodolfo Araujo

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____