



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVADO

Numeração: 00001851



KIA CERATO SX3 1.6ATNB - KIA MOTORS



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 30/10/2025 22:13

Data Vistoria: 24/10/2025 10:36

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Vistoria Veicular:

Modelo: KIA CERATO SX3 1.6ATNB - KIA MOTORS

Ano Fab / Modelo: 2011/2012

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA
BRANCA / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: [REDACTED]

UF/Cidade Placa: SP/SAO
PAULO-SP

Nr Motor: G4FCBH391913

Nr Motor BIN:
G4FCBH391913

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: KNAFW411BC5544457

Nr Chassi BIN:
KNAFW411BC5544457

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Cinza

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Federal

Leilão:

Leilão: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:


Observação:

KM: 32.974


VEICULO APARENTEMENTE COM UM COLISAO NO LADO DIANTEIRO DIREITO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001851

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 22:13

Nr Motor: G4FCBH391913

Nr Chassi: KNAFW411BC5544457

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO




APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:		Avariado	Parachoque Traseiro:		OK
Farol Direito:		OK	Farol Esquerdo:		OK
Parabrisa Dianteiro:		OK	Capô:		OK
Teto:		OK	Retrovisor Lado Direito:		OK
Retrovisor Lado Esquerdo:		OK	Porta Dianteira Direita:		OK
Porta Dianteira Esquerda:		OK	Porta Traseira Direita:		OK
Porta Traseira Esquerda:		OK	Porta Malas:		OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:		OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:		OK
Vidro Traseiro Esquerdo:		OK	Vidro Traseiro Direito:		OK
Lanterna Traseira Direita:		OK	Lanterna Traseira Esquerda:		OK
Parabrisa Traseiro:		OK	Bancos Dianteiros:		OK
Bancos Traseiros:		OK	Forração Do Teto:		OK
Forração Interna:		OK	Pedais:		OK
Volante:		OK	Alavanca da Marcha:		OK
Painel de Instrumentos:		OK	Pneus Dianteiros:		Avariado
Pneus Traseiros:		Avariado	Rodas Traseiras:		OK
Estepe:		OK	Rodas Dianteiras:		OK
Condição de locomoção:		N/A	Veículo Blindado:		NÃO



Parachoque Dianteiro:

Avariado



Estepe:

OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001851

Placa:

Data Impressão: 30/10/2025 22:13

Nr Motor: G4FCBH391913

Nr Chassi: KNAFW411BC5544457

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa		Renavam	00468575286
Chassi	KNAFW411BC5544457	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	G4FCBH391913	Categoria	PARTICULAR
Marca	KIA MOTORS	Modelo	KIA CERATO SX3 1.6ATNB
Ano Fab.	2011	Ano Mod.	2012
Cor	CINZA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	126
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1591	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	172
CMT	272		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	2*****	Proprietário	D**** D* C***** B*****
-----------------------	--------	--------------	------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM_CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO SEM OCORRENCIA DE FURTO/ROUBO	Placa	
Renavam	00468575286	Chassi	KNAFW411BC5544457
Nr Motor	G4FCBH391913	Município	SAO PAULO

UF	SP	Tipo	AUTOMOVEL
Marca Modelo	KIA/CERATO SX3 1.6ATNB	Ano Fab	2011
Ano Mod	2012	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	1591	Cor	CINZA
Potência	126	Capacidade Passageiros	*
CMT	*	PTB	*
CPF/CNPJ Faturado	08928869000102	UF Faturamento	*
Última Atualização	13/10/2021	CPF/CNPJ Proprietário	2*****



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM_CIRCULACAO	Restrição	VEICULO SEM OCORRENCIA DE FURTO/ROUBO
Restrição Judicial	NAO	Comunicação de Venda	NAO



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NAO
---------	-----



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001851

Placa: **170**


Data Impressão: 30/10/2025 22:13

Nr Motor: G4FCBH391913


Nr Chassi: KNAFW411BC0544457




CHASSI



FRENTE




TRASEIRA




MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO




PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO




COLUNA TRASEIRA DIR




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR




INTERIOR 02




INTERIOR 03




INTERIOR 04




INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ID Vistoria: 00001851

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 22:13

Nr Motor: G4FCBH391913

Nr Chassi: KNAFW411BC5544457

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 45.000,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **60,00%**Valor Depreciado: **R\$ 18.000,00****Totais:**Sub-Total: **18.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 18.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/____