



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001840

FRONTIER 4X4 XE - NISSAN



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 14/01/2026 17:39

Data Vistoria: 22/10/2025 12:51

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia Estadual Emanuel Pinheiro (MT 251), Km 50, ZONA RURAL, CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT/MT. CEP: 78195-000.

Vistoria Veicular:

OSA: 1

Modelo: FRONTIER 4X4 XE - NISSAN

Ano Fab / Modelo: 2004/2005

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio Chapada dos
Guimarães/MT | Sede Vêu de Noiva

Tipo Veículo: Veículos

Placa: KAB7203

UF/Cidade Placa:
MT/CUIABA-MT

Nr Motor: 40704192930

Nr Motor BIN:
40704192930

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de
fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 94DCMUD225J573604

Nr Chassi BIN:
94DCMUD225J573604

Condições Chassi: CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO SEM EIXO TRASEIRO, INTERIOR FALTANDO PECAS PAINEL, TRASEIRA AMASSADA NAS LATERAIS, DIVERSAS PECAS DE SUCATA DE OUTROS VEICULOS



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001840

Placa: KAB7203

Data Impressão: 14/01/2026 17:39

Nr Motor: 40704192930

Nr Chassi: 94DCMUD225J573604

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro: Observação:SEM COR, TRINCADO, E QUEBRADO	Avariado	Paracheque Traseiro: Observação:SEM COR, AMASSADO, DESALINHADO	Avariado
Farol Direito: Observação:EMBACADO, SEM BRILHO	Avariado	Farol Esquerdo: Observação:EMBACADO E SEM BRILHO	Avariado
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô: Observação:SEM TINTA	Avariado
Teto: Observação:LEVE AFUNDAMENTO	Avariado	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo: Observação:SEM	Faltando	Porta Dianteira Direita: Observação:SEM TINTA	Avariado
Porta Dianteira Esquerda: Observação:SEM TINTA	Avariado	Porta Traseira Direita: Observação:SEM TINTA	Avariado
Porta Traseira Esquerda: Observação:SEM TINTA	Avariado	Porta Malas: Observação:AMASSADO, E SEM TINTA	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita: Observação:QUEBRADA	Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:	Faltando
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triângulo:	Faltando
Bancos Dianteiros: Observação:BANCO ESQUERDO FALTANDO PARTES	Avariado	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	Faltando
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos: Observação:FALTANDO PARTES	Avariado
Pneus Dianteiros: Observação:DOIS PNEUS DIANTEIROS SEM CONDICÕES DE USO	Avariado	Pneus Traseiros:	Faltando
Rodas Traseiras:	Faltando	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras: Observação:SEM CONDIÇÕES DE USO	Avariado	Condição de locomoção:	NÃO
Veículo Blindado:	NÃO		



Paracheque Dianteiro:
 Avariado



Paracheque Traseiro:
 Avariado



Farol Direito:
 Avariado

Observação:SEM COR, TRINCADO, E QUEBRADO

Observação:SEM COR, AMASSADO, DESALINHADO

Observação:EMBACADO, SEM BRILHO



Farol Esquerdo:

❌ Avariado

Observação:EMBACADO E SEM BRILHO



Parabrisa Dianteiro:

✅ OK



Capô:

❌ Avariado

Observação:SEM TINTA



Teto:

❌ Avariado

Observação:LEVE AFUNDAMENTO



Retrovisor Lado Direito:

✅ OK



Retrovisor Lado Esquerdo:

⚠️ Faltando

Observação:SEM



Porta Dianteira Direita:

❌ Avariado

Observação:SEM TINTA



Porta Dianteira Esquerda:

❌ Avariado

Observação:SEM TINTA



Porta Traseira Direita:

❌ Avariado

Observação:SEM TINTA



Porta Traseira Esquerda:

❌ Avariado

Observação:SEM TINTA



Porta Malas:

❌ Avariado

Observação:AMASSADO, E SEM TINTA



Vidro Da Porta Dianteira Direita:

✅ OK



Vidro D
✓ OK


Vidro Tr
✓ OK

Vidro Tr
✓ OK

Lanterna Traseira Direita:
⚠ Avariado
Observação: QUEBRADA

Lanterna Traseira Esquerda:
⚠ Faltando


Parabrisa Traseiro:
✓ OK



Bancos Dianteiros:
⚠ Avariado
Observação: BANCO ESQUERDO FALTANDO PARTES

Bancos Traseiros:
✓ OK

Forração Do Teto:
✓ OK



Forração Interna:
⚠ Faltando

Pedais:
✓ OK

Volante:
✓ OK



Alavanca da Marcha:
✓ OK

Painel de Instrumentos:
⚠ Avariado
Observação: FALTANDO PARTES

Pneus Dianteiros:
⚠ Avariado
Observação: DOIS PNEUS DIANTEIROS SEM CONDIÇÕES DE USO



Rodas Dianteiras:

 **Avariado**

Observação: SEM CONDIÇÕES DE USO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001840

Placa: KAB7203

Data Impressão: 14/01/2026 17:39

Nr Motor: 40704192930

Nr Chassi: 94DCMUD225J573604

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	KAB7203	Renavam	00849330432
Chassi	94DCMUD225J573604	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	40704192930	Categoria	OFICIAL
Marca	NISSAN	Modelo	FRONTIER 4X4 XE
Ano Fab.	2004	Ano Mod.	2005
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	MT	Município	CUIABA-MT
Espécie	CARGA	Potência	132
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	ABER CDUP
Cilindradas	2800	Capacidade Carga	10
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	280	CMT	440



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 749,34	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	749,34		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	I***** B*** D* M*** A*****
-----------------------	--------	--------------	----------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	KAB7203
Renavam	00849330432	Chassi	94DCMUD225J573604

Remarcação Chassi	NORMAL	Nr Motor	40704192930
Município	CUIABA	UF	MT
Tipo	CAMINHONETE	Categoria	CARGA
Marca Modelo	FRONTIER 4X4 XE/NISSAN	Ano Fab	2004
Ano Mod	2005	Nr Eixos	2
Combustível	DIESEL	Cilindradas	2800
Cor	BRANCA	Potência	132
Capacidade Passageiros	5	Capacidade Carga	1
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição Judicial	NAO	Comunicação de Venda	NAO



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NAO
---------	-----



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001840

Placa: KAB7203

Data Impressão: 14/01/2026 17:39

Nr Motor: 40704192930

Nr Chassi: 94DCMUD225J573604



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




PNEU TRASEIRO DIREITO




COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



ADICIONAL 02

INTERIOR 05



ADICIONAL 03

ADICIONAL 01



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06

ID Vistoria: 00001840

Placa: KAB7203

Data Impressão: 14/01/2026 17:39

Nr Motor: 40704192930

Nr Chassi: 94DCMUD225J573604

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 520,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 520,00****Totais:**Sub-Total: **520,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 520,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES "Vistoria" não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria

Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____