



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001844



L200 4X4 GL - MITSUBISHI



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 14/01/2026 17:50

Data Vistoria: 22/10/2025 12:40

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia Estadual Emanuel Pinheiro (MT 251), Km 50, ZONA RURAL, CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT/MT. CEP: 78195-000.

Vistoria Veicular:

OSA: 3

Modelo: L200 4X4 GL - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: 2001/2002

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio Chapada dos
Guimarães/MT | Sede Vêu de Noiva

Tipo Veículo: Veículos

Placa: KAD2680

UF/Cidade Placa:
MT/CUIABA-MT

Nr Motor: 4D56KH3717

Nr Motor BIN:
4D56KH3717

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de
fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93XJNK3402C115562

Nr Chassi BIN:
93XJNK3402C115562

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões
originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:


SUCATA, DIVERSAS PECAS DE SUCATA DE OUTROS VEICULOS



IDENTIFICAÇÃO LOTE




CHASSI




FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001844

Placa: KAD2680

Data Impressão: 14/01/2026 17:50

Nr Motor: 4D56KH3717

Nr Chassi: 93XJNK3402C115562

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO




APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:		Avariado	Paracheque Traseiro:		Avariado
Farol Direito:		Avariado	Farol Esquerdo:		Avariado
Parabrisa Dianteiro:		Avariado	Capô:		Avariado
Teto:		Avariado	Retrovisor Lado Direito:		Avariado
Retrovisor Lado Esquerdo:		OK	Porta Dianteira Direita:		OK
Porta Dianteira Esquerda:		Avariado	Porta Traseira Direita:		OK
Observação:AMASSADA					
Porta Traseira Esquerda:		OK	Porta Malas:		OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:		OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:		OK
Vidro Traseiro Esquerdo:		OK	Vidro Traseiro Direito:		OK
Lanterna Traseira Direita:		Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:		Faltando
Observação:QUEBRADA					
Parabrisa Traseiro:		OK	Chave de Rodas:		Faltando
Macaco:		Faltando	Triangulo:		Faltando
Bancos Dianteiros:		Avariado	Bancos Traseiros:		OK
Observação:QUEBRADO E RASGADO					
Forração Do Teto:		OK	Forração Interna:		Avariado
			Observação:FALTANDO PARTES		
Pedais:		Avariado	Volante:		OK
Alavanca da Marcha:		Avariado	Painel de Instrumentos:		OK
Observação:FALTANDO PARTES					
Pneus Dianteiros:		Faltando	Pneus Traseiros:		Avariado
Rodas Traseiras:		OK	Estepe:		Faltando
Rodas Dianteiras:		Faltando	Condição de locomoção:		NÃO
Veiculo Blindado:		NÃO			



Paracheque Dianteiro:

Avariado



Paracheque Traseiro:

Avariado




Farol Direito:

Avariado



Farol Esq:
❌ Avariado



Teto:
❌ Avariado



Farabrís:
❌ Avariado



Retrovisor Lado Direito:
❌ Avariado



Capô:
❌ Avariado



Retrovisor Lado Esquerdo:
✅ OK



Porta Dianteira Direita:
✅ OK



Porta Dianteira Esquerda:
❌ Avariado
Observação: AMASSADA




Porta Traseira Direita:
✅ OK




Porta Traseira Esquerda:
✅ OK



Porta Malas:
✅ OK



Vidro Da Porta Dianteira Direita:
✅ OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:
✅ OK



Vidro Traseiro Esquerdo:
✅ OK



Vidro Traseiro Direito:
✅ OK




Lanterna
❌ Avariada
Observação:



Lanterna
⚠️ Faltando



Farol
✅ OK



Bancos Dianteiros:
❌ Avariado
Observação: QUEBRADO E RASGADO



Bancos Traseiros:
✅ OK



Forração Do Teto:
✅ OK



Forração Interna:
❌ Avariado
Observação: FALTANDO PARTES



Pedais:
❌ Avariado



Volante:
✅ OK



Alavanca da Marcha:
❌ Avariado
Observação: FALTANDO PARTES



Painel de Instrumentos:
✅ OK



Pneus Dianteiros:
⚠️ Faltando



Pneus Traseiros:
❌ Avariado



Rodas Traseiras:
✅ OK



Rodas Dianteiras:
⚠️ Faltando



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001844

Placa: KAD2680

Data Impressão: 14/01/2026 17:50

Nr Motor: 4D56KH3717

Nr Chassi: 93XJNK3402C115562

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	KAD2680	Renavam	00768708575
Chassi	93XJNK3402C115562	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56KH3717	Categoria	OFICIAL
Marca	MITSUBISHI	Modelo	L200 4X4 GL
Ano Fab.	2001	Ano Mod.	2002
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	MT	Município	CUIABA-MT
Espécie	CARGA	Potência	87
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	CAB DUPLA
Cilindradas	2477	Capacidade Carga	1
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	260	CMT	480



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 749,34	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	749,34		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	I***** D* M*** A*****
-----------------------	--------	--------------	-----------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	KAD2680
Renavam	00768708575	Chassi	93XJNK3402C115562

Remarcação Chassi	NORMAL	Nr Motor	4D56KH3717
Município	CUIABA	UF	MT
Tipo	CAMINHONETE	Categoria	CARGA
Marca Modelo	L200 4X4 GL/MMC	Ano Fab	2001
Ano Mod	2002	Nr Eixos	2
Combustível	DIESEL	Cilindradas	2477
Cor	BRANCA	Potência	87
Capacidade Passageiros	5	Capacidade Carga	10
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição Judicial	NAO	Comunicação de Venda	NAO



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NAO
---------	-----



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00001844

Placa: KAD2680

Data Impressão: 14/01/2026 17:50

Nr Motor: 4D56KH3717


Nr Chassi: 93XJNK3402C115562



IDENTIFICAÇÃO LOTE




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04




ADICIONAL 02

INTERIOR 05



ADICIONAL 03

ADICIONAL 01



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05

ID Vistoria: 00001844

Placa: KAD2680

Data Impressão: 14/01/2026 17:50

Nr Motor: 4D56KH3717

Nr Chassi: 93XJNK3402C115562

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 800,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 800,00****Totais:**Sub-Total: **800,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 800,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES "Vistoria" não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria

Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____