



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002263

FUSCA 1600 - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 16/01/2026 11:21

Data Vistoria: 20/11/2025 10:39

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: AV. Araguaia, 35, Centro Velho, Pium/TO. CEP: 77570-000.

Complemento: HR68+52 Pium, TO

Vistoria Veicular:

OSA: 11

Modelo: FUSCA 1600 - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 1993/1994

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Nacional do Araguaia - Pium/TO

Tipo Veículo: Veículos

Placa: KBC7179

UF/Cidade Placa:
GO/GOIANIA-GO

Nr Motor: UFA002718

Nr Motor BIN: UFA002718

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BWZZZ11ZPP005443

Nr Chassi BIN:
9BWZZZ11ZPP005443

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

PROBLEMAS MOTOR, E SUSPENSÃO,




IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002263

Placa: KBC7179

Data Impressão: 16/01/2026 11:21

Nr Motor: UFA002718

Nr Chassi: 9BWZZZ11ZPP005443

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO




APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	OK	Paracheque Traseiro:	OK
Farol Direito:	Avariado	Farol Esquerdo:	Avariado
Parabrisa Dianteiro:	Faltando	Capô:	Avariado
Teto:	Avariado	Retrovisor Lado Direito:	Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	Faltando	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	NÃO
Porta Traseira Esquerda:	NÃO	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:	Avariado
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triangulo:	Faltando
Bancos Dianteiros:	Avariado	Bancos Traseiros:	Avariado
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	Faltando
Pedais:	OK	Volante:	Avariado
Alavanca da Marcha:	Avariado	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	OK	Pneus Traseiros:	OK
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	NÃO
Veiculo Blindado:	NÃO		



Farol Direito:
Avariado



Farol Esquerdo:
Avariado



Capô:
Avariado



Teto:

⛔ Avariado



Lanterna Traseira Direita:

⛔ Avariado



Lanterna Traseira Esquerda:

⛔ Avariado



Bancos Dianteiros:

⛔ Avariado



Bancos Traseiros:

⛔ Avariado




Forração Do Teto:

⛔ Avariado



Volante:

⛔ Avariado



Alavanca da Marcha:

⛔ Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002263

Placa: KBC7179

Data Impressão: 16/01/2026 11:21

Nr Motor: UFA002718

Nr Chassi: 9BWZZZ11ZPP005443

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	KBC7179	Renavam	00615424740
Chassi	9BWZZZ11ZPP005443	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	UFA002718	Categoria	OFICIAL
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	FUSCA 1600
Ano Fab.	1993	Ano Mod.	1994
Cor	BRANCA	Combustível	GASOLINA
UF	GO	Município	GOIANIA-GO
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	59
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	NAO APLICAVEL
Cilindradas	1600		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 1.997,64	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	1.997,64		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	C***** I****
-----------------------	--------	--------------	--------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: RENAJUD RESTRICAO JUDICIAL
Restrição 2	RESTRICAO JUDICIAL: CONSTA RESTRICAO JUDICIAL	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: RESTRICAO ADMINISTRATIVA RESTRICAO JUDICIAL
Restrição 4	OUTRAS RESTRICOES: RES ADM	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002263

Placa: KBC7179

Data Impressão: 16/01/2026 11:21

Nr Motor: UFA002718

Nr Chassi: 9BWZZZ11ZPP005443



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA	TRASEIRA DIAGONAL DIREITA	PNEU TRASEIRO DIREITO
		
COLUNA TRASEIRA DIR	LATERAL DIREITA	DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA
		
COLUNA DIANTEIRA DIR	INTERIOR	INTERIOR 02
		
INTERIOR 03	INTERIOR 04	INTERIOR 05
		

ID Vistoria: 00002263

Placa: KBC7179

Data Impressão: 16/01/2026 11:21

Nr Motor: UFA002718

Nr Chassi: 9BWZZZ11ZPP005443

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 350,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 350,00**

Totais:

Sub-Total: **350,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 350,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____