

MAPA DE GRANDES ALTERAÇÕES E GRANDES REPAROS

Prefixo:	PT-OCW	Modelo:	EMB-110P1	Nº Série:	110-273
Fabricante:	EMBRAER S/A		Data Fabricação:	13/08/1980	
Horas Totais:	28891		Pousos Totais:	N/A	

Mod. Motor:	PT6A-34	Fabricante:	PRATT&WHITNEY	Nº Série:	PCE-56745
		TSN:	37636,9	CSN:	44624
Mod. Motor:	PT6A-34	Fabricante:	PRATT&WHITNEY	Nº Série:	PCE-57088
		TSN:	6082,3	CSN:	6522
HÉLICE:	HC-B3TN-3C	Fabricante:	HARTZELL	Nº Série:	BUA-28801
		TSN:	17235,1	CSN:	N/A
HÉLICE:	HC-B3TN-3C	Fabricante:	HARTZELL	Nº Série:	BUA-28800
		TSN:	19567,5	CSN:	N/A

REGISTRO	DATA	DESCRIÇÃO
SEGV00 001 (2003S07-01) (H.02-2185-0)	06/08/2013	Replace existing Nickel-Cadmium batteries with Teledyne Gill BB638/T Series Lead-Acid battery in accordance with Master Parts List Number TBPA-06-S-02 dated 31/07/1980.
SEGV00 001 (2011S01-01) (H.02-3351-0)	03/01/2011	Instalação do sistema TAWS modelo ST3400 da Sandel, ADC2000 da Shadin e com opção do GPS400 da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-024-1000 de 30/04/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.
SEGV00 001 (H.20-0790-1)	16/03/2006	Instalação do Sistema de Transponder modo A/C modelo GTX327 da Garmin, de acordo com o Relatório de Engenharia Nº RT00- 030-12 datado de 15/11/04.
SEGV00 001 (H.20-0790-0)	16/03/2006	Instalação dos Sistemas GNS 430 da Garmin e Áudio Panel mode lo GMA 340 da Garmin, de acordo com o Relatório de Engenharia Nº RT000-030-11 datado de 11/06/04.
SEGV00 001 (2002S03-1) (H.02-2031-01)	16/08/2004	Instalação do sistema CVR AR30 da Honeywell, de acordo com o Relatório de Engenharia Nº AV/AR30/EMB110.
SEGV00 001	21/12/2001	Reparo (Transportes Aéreo Belem Amazonia) Conforme Manual de Reparo Estrutural OT-1C95A-3 de 30/07/2000 (PENDENTE DOCUMENTAÇÃO)
SEGV00 001		Modificação de Interiores (PENDENTE DOCUMENTAÇÃO)
-	-	-

Jundiaí / SP, terça-feira, 21 de outubro de 2025


 Felipe César Kin Bueno Uedi
 Engº. Aeronáutico
 CREA 5063510953