



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002375

BANDEIRANTE - TOYOTA



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 09/03/2026 16:09

Data Vistoria: 10/12/2025 11:05

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia BR, 070 - 15°47'14.4S 48°03'28.8W, S/N, Taguatinga, Brasília/DF. CEP: 72010-971.

Complemento: Flona De Brasília

Vistoria Veicular:

OSA: 5

Modelo: BANDEIRANTE - TOYOTA

Ano Fab / Modelo: 1991/1991

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBIO /
Flona de Brasília

Tipo Veículo: Veículos

Placa: JF08582

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: 374900005077973

Nr Motor BIN:
374900005077973

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BR0J0060M1011834

Nr Chassi BIN:
9BR0J0060M1011834

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 0801MN

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

PARADA AO TEMPO


OBS: ROCADEIRA TOBATA NAO VAI JUNTO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002375

Placa: JF08582

Data Impressão: 09/03/2026 16:09

Nr Motor: 374900005077973

Nr Chassi: 9BR0J0060M1011834

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:		Avariado	Paracheque Traseiro:		Avariado
Farol Direito:		OK	Farol Esquerdo:		OK
Parabrisa Dianteiro:		Avariado	Capô:		OK
Teto:		OK	Retrovisor Lado Direito:		Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:		OK	Porta Dianteira Direita:		OK
Porta Dianteira Esquerda:		OK	Porta Malas:		Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:		OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:		OK
Vidro Traseiro Esquerdo:		Avariado	Vidro Traseiro Direito:		OK
Observação: VIDRO VIGIA					
Lanterna Traseira Direita:		Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:		Avariado
Parabrisa Traseiro:		OK	Bancos Dianteiros:		Avariado
Bancos Traseiros:		Avariado	Forração Do Teto:		Avariado
Forração Interna:		Avariado	Pedais:		OK
Volante:		Avariado	Alavanca da Marcha:		OK
Painel de Instrumentos:		Avariado	Pneus Dianteiros:		Avariado
Pneus Traseiros:		Avariado	Rodas Traseiras:		OK
Estepe:		Faltando	Rodas Dianteiras:		OK
Condição de locomoção:		N/A	Veiculo Blindado:		NÃO



Parabrisa Dianteiro:

Avariado



Vidro Traseiro Esquerdo:

Avariado

Observação: VIDRO VIGIA



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002375

Placa: JFO8582

Data Impressão: 09/03/2026 16:09

Nr Motor: 374900005077973

Nr Chassi: 9BR0J0060M1011834

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	JFO8582	Renavam	00004939891
Chassi	9BR0J0060M1011834	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	374900005077973	Nr Caixa Câmbio	0801MN
Categoria	OFICIAL	Marca	TOYOTA
Modelo	BANDEIRANTE	Ano Fab.	1991
Ano Mod.	1991	Cor	BRANCA
Combustível	DIESEL	UF	DF
Município	BRASILIA-DF	Espécie	CARGA
Potência	90	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	CAB DUPLA	Capacidade Carga	1
Eixo Tras. Diferencial	1001LD	PBT	310
CMT	310	Mensagem	MOTOR AGREGADO: 374900005077973



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	678,31		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	I***** B***** D* M*** A***** E D** R***** N***** R*****
-----------------------	--------	--------------	--



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002375

Placa: JFO8582

Data Impressão: 09/03/2026 16:09

Nr Motor: 374900005077973

Nr Chassi: 9BR0J0060M1011834




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04




INTERIOR 05




ADICIONAL 01



ADICIONAL 02




ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ID Vistoria: 00002375

Placa: JFO8582

Data Impressão: 09/03/2026 16:09

Nr Motor: 374900005077973

Nr Chassi: 9BR0J0060M1011834

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 10.800,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 10.800,00****Totais:**Sub-Total: **10.800,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 10.800,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____