



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002374



CORSA ST - CHEVROLET



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 09/03/2026 16:10

Data Vistoria: 10/12/2025 10:39

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia BR, 070 - 15°47'14.4S 48°03'28.8W, S/N, Taguatinga, Brasília/DF. CEP: 72010-971.

Complemento: Flona De Brasília

Vistoria Veicular:

OSA: 4

Modelo: CORSA ST - CHEVROLET

Ano Fab / Modelo: 1998/1999

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBIO /
Flona de Brasília

Tipo Veículo: Veículos

Placa: JFP4101

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: AK5000212

Nr Motor BIN: AK5000212

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BGSC80NXWC681485

Nr Chassi BIN:
9BGSC80NXWC681485

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 000469863

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Quilometragem: 199.231 km

Tem KIT GNV: Não


Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)


Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO PARADO AO TEMPO
FALTANDO PECAS



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002374

Placa: JFP4101

Data Impressão: 09/03/2026 16:10

Nr Motor: AK5000212

Nr Chassi: 9BGSC80NXWC681485

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO




APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:		Avariado	Paracheque Traseiro:		Avariado
Farol Direito:		Faltando	Farol Esquerdo:		Faltando
Parabrisa Dianteiro:		OK	Capô:		OK
Teto:		OK	Retrovisor Lado Direito:		Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:		Faltando	Porta Dianteira Direita:		OK
Porta Dianteira Esquerda:		OK	Porta Malas:		OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:		OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:		OK
Lanterna Traseira Direita:		Faltando	Lanterna Traseira Esquerda:		Faltando
Parabrisa Traseiro:		OK	Bancos Dianteiros:		Avariado
Forração Do Teto:		Avariado	Forração Interna:		Avariado
Pedais:		OK	Volante:		Faltando
Alavanca da Marcha:		Avariado	Painel de Instrumentos:		Avariado
Pneus Dianteiros:		Faltando	Pneus Traseiros:		Faltando
Observação:FALTANDO PNEU E RODA DIANTEIRA DIREITA			Observação:FALTANDO PNEU E RODA TRASEIRA ESQUERDA		
Rodas Traseiras:		Faltando	Rodas Dianteiras:		Faltando
Observação:FALTANDO PNEU E RODA TRASEIRA ESQUERDA			Observação:FALTANDO PNEU E RODA DIANTEIRA DIREITA		
Condição de locomoção:		Avariado	Veiculo Blindado:		NÃO



Pneus Dianteiros:



Faltando

Observação:FALTANDO PNEU E RODA DIANTEIRA DIREITA



Pneus Traseiros:



Faltando

Observação:FALTANDO PNEU E RODA TRASEIRA ESQUERDA



Rodas Traseiras:



Faltando

Observação:FALTANDO PNEU E RODA TRASEIRA ESQUERDA



Rodas Dianteiras:



Faltando

Observação:FALTANDO PNEU E RODA DIANTEIRA DIREITA



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002374

Placa: JFP4101

Data Impressão: 09/03/2026 16:10

Nr Motor: AK5000212

Nr Chassi: 9BGSC80NXWC681485

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMIONETA
Placa	JFP4101	Renavam	00709963947
Chassi	9BGSC80NXWC681485	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	AK5000212	Nr Caixa Câmbio	000469863
Categoria	OFICIAL	Marca	CHEVROLET
Modelo	CORSA ST	Ano Fab.	1998
Ano Mod.	1999	Cor	BRANCA
Combustível	GASOLINA	UF	DF
Município	BRASILIA-DF	Espécie	CARGA
Potência	92	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	CAR ABERTA	Cilindradas	1600
Capacidade Passageiros	2	PBT	150
CMT	190		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 659,14	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 361,79
Valor Débito Licenc	659,14	Valor Débito Multa	361,79

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00002374

Placa: JFP4101

Data Impressão: 09/03/2026 16:10

Nr Motor: AK5000212

Nr Chassi: 9BGSC80NXWC681485



IDENTIFICAÇÃO LOTE




CHASSI



FRENTE




TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ





PNEU TRASEIRO ESQUERDO




PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO	COLUNA TRASEIRA DIR	LATERAL DIREITA
		
DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA	COLUNA DIANTEIRA DIR	INTERIOR
		
INTERIOR 02	INTERIOR 03	INTERIOR 04
		
INTERIOR 05	ADICIONAL 01	ADICIONAL 02
		
ADICIONAL 03	ADICIONAL 04	ADICIONAL 05
		

ID Vistoria: 00002374	Placa: JFP4101	Data Impressão: 09/03/2026 16:10
Nr Motor: AK5000212	Nr Chassi: 9BGSC80NXWC681485	

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 400,00

Depreciação (%): 0,00%

Totais:

Sub-Total: 400,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor FIPE: R\$ 0,00

Valor Depreciado: R\$ 400,00

Valor Final Avaliado: R\$ 400,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____