



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002123

L200 TRITON GL D - MITSUBISHI



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 09/03/2026 17:19

Data Vistoria: 12/11/2025 13:29

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia DF-003, S/N, Zona Industrial de Brasília, Brasília/DF. CEP: 70635-800.

Complemento: 739F+2R Brasília - Plano Piloto, Brasília - DF

Vistoria Veicular:

OSA: 18

Modelo: L200 TRITON GL D - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: 2017/2018

Categoria: Caminhonete e Caminhoneta

Local armazenamento: ICMBio | Parque Nacional de Brasília - Brasília/DF

Tipo Veículo: Veículos

Placa: LTA7886

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: 4M41UCBH1877

Nr Motor BIN:
4M41UCBH1877

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93XLNKB8TJCH31763

Nr Chassi BIN:
93XLNKB8TJCH31763

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO CAPOTADO, FALTANDO PARTES MOTOR E EXTERNA, SUCATA NAO APROVEITAVEL



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002123

Placa: LTA7886

Data Impressão: 09/03/2026 17:19

Nr Motor: 4M41UCBH1877

Nr Chassi: 93XLNKB8TJCH31763

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	⚠ Avariado
		Observação:FALTANDO PARTES	
Farol Direito:	⚠ Avariado	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	⚠ Faltando	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	⚠ Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	⚠ Faltando	Porta Dianteira Direita:	⚠ Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	⚠ Avariado	Porta Traseira Direita:	⚠ Avariado
Porta Traseira Esquerda:	⚠ Avariado	Porta Malas:	⚠ Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	⚠ Faltando	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	⚠ Faltando
Vidro Traseiro Esquerdo:	⚠ Faltando	Vidro Traseiro Direito:	⚠ Faltando
Lanterna Traseira Direita:	⚠ Faltando	Lanterna Traseira Esquerda:	⚠ Avariado
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Chave de Rodas:	⚠ Faltando
Macaco:	⚠ Faltando	Triângulo:	⚠ Faltando
Bancos Dianteiros:	✓ OK	Bancos Traseiros:	✓ OK
Forração Do Teto:	⚠ Avariado	Forração Interna:	⚠ Avariado
Pedais:	✓ OK	Volante:	⚠ Avariado
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	✓ OK	Pneus Traseiros:	✓ OK
Rodas Traseiras:	✓ OK	Estepe:	⚠ Faltando
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	⚠ NÃO
Veículo Blindado:	⚠ NÃO		



Parachoque Dianteiro:



OK



Parachoque Traseiro:



Avariado

Observação:FALTANDO PARTES



Farol Direito:



Avariado




Farol Esquerdo:

✓ OK



Capô:

✓ OK



Teto:

✓ OK



Porta Dianteira Direita:

✗ Avariado



Porta Dianteira Esquerda:

✗ Avariado



Porta Traseira Direita:

✗ Avariado



Porta Traseira Esquerda:

✗ Avariado



Porta Malas:

✗ Avariado




Lanterna Traseira Esquerda:

✗ Avariado



Parabrisa Traseiro:

✓ OK



Bancos Dianteiros:

✓ OK



Bancos Traseiros:

✓ OK



Forração Do Teto:

✗ Avariado



Forração Interna:

✗ Avariado



Pedais:

✓ OK



Volante:
❌ Avariado



Alavanca da Marcha:
✅ OK



Painel de Instrumentos:
✅ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002123

Placa: LTA7886

Data Impressão: 09/03/2026 17:19

Nr Motor: 4M41UCBH1877

Nr Chassi: 93XLNKB8TJCH31763

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	LTA7886	Renavam	01121264457
Chassi	93XLNKB8TJCH31763	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4M41UCBH1877	Categoria	OFICIAL
Marca	MITSUBISHI	Modelo	L200 TRITON GL D
Ano Fab.	2017	Ano Mod.	2018
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	ESPECIAL	Potência	180
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	ABER CDUP
Cilindradas	3200	Capacidade Carga	101
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	295	CMT	525



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 654,10	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 526,38
Valor Débito Licenc	654,10	Valor Débito Multa	526,38

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: RESTRICAO ADMINISTRATIVA
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: RES ADM	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: RESTRICAO ADMINISTRATIVA
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002123

Placa: LTA7886

Data Impressão: 09/03/2026 17:19

Nr Motor: 4M41UCBH1877

Nr Chassi: 93XLNKB8TJCH31763



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO




FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA	PNEU TRASEIRO DIREITO	COLUNA TRASEIRA DIR
		
LATERAL DIREITA	DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA	COLUNA DIANTEIRA DIR
		
INTERIOR	INTERIOR 02	INTERIOR 03
		
INTERIOR 04	INTERIOR 05	ADICIONAL 01
		
ADICIONAL 02		

ID Vistoria: 00002123

Placa: LTA7886

Data Impressão: 09/03/2026 17:19

Nr Motor: 4M41UCBH1877

Nr Chassi: 93XLNKB8TJCH31763

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 3.900,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 3.900,00**

Totais:

Sub-Total: **3.900,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 3.900,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____