



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002059

 L200 4X4 L(NACIONAL) - 222206



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 15/01/2026 10:31

Data Vistoria: 05/11/2025 09:59

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia Estadual Emanuel Pinheiro (MT 251), Km 50, ZONA RURAL, CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT/MT. CEP: 78195-000.

Vistoria Veicular:

OSA: 15

Modelo: L200 4X4 L(NACIONAL) - 222206

Ano Fab / Modelo: 2002/2003

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio Chapada dos
Guimarães/MT | Sede Vêu de Noiva

Tipo Veículo: Veículos

Placa: JZK6272

UF/Cidade Placa:
MT/PORTO ESTRELA-MT

Nr Motor: 4D56KL1151

Nr Motor BIN: 4D56KL1151

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93XLNK3403C224708

Nr Chassi BIN:
93XLNK3403C224708

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO COM AMASSADOS NAS LATERAIS, FRENTE E TRASEIRA, PINTURA DESGASTADA, PARA-CHOQUE DIANTEIRO FALTANDO PARTES, VEICULO AINDA FUNCIONANDO



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002059

Placa: JZK6272

Data Impressão: 15/01/2026 10:31

Nr Motor: 4D56KL1151

Nr Chassi: 93XLNK3403C224708

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro: Observação:FALTANDO PARTES	Avariado	Paracheque Traseiro: Observação:AMASSADO	Avariado
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô: Observação:AMASSADO E SEM PINTURA	OK
Teto: Observação:AMASSADO SEM PINTURA	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita: Observação:AMASSADOS	Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triângulo:	Faltando
Bancos Dianteiros: Observação:RASGADOS	Avariado	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	OK	Pneus Traseiros:	OK
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	SIM
Veículo Blindado:	NÃO		



Paracheque Dianteiro:
 Avariado
Observação:FALTANDO PARTES



Paracheque Traseiro:
 Avariado
Observação:AMASSADO



Farol Direito:
 OK



Farol Esquerdo
OK

Farabrisa
OK

Capô
OK
Observação:

Teto:
OK
Observação:AMASSADO SEM PINTURA

Retrovisor Lado Direito:
OK

Retrovisor Lado Esquerdo:
OK



Porta Dianteira Direita:
Avariado
Observação:AMASSADOS

Porta Dianteira Esquerda:
OK

Porta Traseira Direita:
OK



Porta Traseira Esquerda:
OK

Porta Malas:
OK

Vidro Da Porta Dianteira Direita:
OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:
OK

Vidro Traseiro Esquerdo:
OK


Vidro Traseiro Direito:
OK




Lanterna
✓ OK



Lanterna
✓ OK



Farol
✓ OK



Bancos Dianteiros:


✗ Avariado

Observação: RASGADOS




Bancos Traseiros:

✓ OK



Forração Do Teto:

✓ OK



Pedais:

✓ OK



Volante:

✓ OK



Alavanca da Marcha:

✓ OK



Painel de Instrumentos:

✓ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002059

Placa: JZK6272

Data Impressão: 15/01/2026 10:31

Nr Motor: 4D56KL1151

Nr Chassi: 93XLNK3403C224708

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	JZK6272	Renavam	00797872426
Chassi	93XLNK3403C224708	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56KL1151	Categoria	OFICIAL
Marca	222206	Modelo	L200 4X4 L(NACIONAL)
Ano Fab.	2002	Ano Mod.	2003
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	MT	Município	PORTO ESTRELA-MT
Espécie	ESPECIAL	Potência	87
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	ABERTA CABINE DUPLA
Cilindradas	2477	Capacidade Carga	1
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	260	CMT	220



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 390,48
Valor Débito Multa	390,48		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	I** C*** M***** D* C*** D* B*****
-----------------------	--------	--------------	-----------------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002059

Placa: JZK6272

Data Impressão: 15/01/2026 10:31

Nr Motor: 4D56KL1151

Nr Chassi: 93XLNK3403C224708



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI




FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA

PNEU TRASEIRO DIREITO



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA

COLUNA TRASEIRA DIR



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05

ID Vistoria: 00002059

Placa: JZK6272

Data Impressão: 15/01/2026 10:31

Nr Motor: 4D56KL1151

Nr Chassi: 93XLNK3403C224708


Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 28.000,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **80,00%**Valor Depreciado: **R\$ 5.600,00****Totais:**Sub-Total: **5.600,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 5.600,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentam as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____