



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP:
45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002221



L200 4X4 GL (NACIONAL) - 222201



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 16/01/2026 10:46

Data Vistoria: 17/11/2025 16:29

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rua Três, 2, Centro, Rio da Conceição/TO. CEP: 77303-000.

Complemento: J428+9V Rio da Conceição, Tocantins

Vistoria Veicular:

OSA: 6

Modelo: L200 4X4 GL (NACIONAL) - 222201

Ano Fab / Modelo: 2002/2002 Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Serra Geral do Tocantins - Rio da Conceição/TO

Tipo Veículo: Veículos

Placa: LOO0949

UF/Cidade Placa: TO/RIO DA CONCEICAO-TO

Nr Motor: KD56KH7059

Nr Motor BIN: 4D56KK6365

Condições Motor: MOTOR DIVERGENTE DO BIN (MOTOR TROCADO)

Nr Chassi: 93XJNK3402C222767

Nr Chassi BIN:
93XJNK3402C222767

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

ERRO PUXAR BIN DO VEICULO, MOTOR TROCADO, PROBLEMAS NO MOTOR, SUSPENSÃO E FREIOS, INTERNA FALTANDO PARTES, MOTOR FALTANDO PARTES



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002221

Placa: LOO0949

Data Impressão: 16/01/2026 10:46

Nr Motor: KD56KH7059

Nr Chassi: 93XJNK3402C222767

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	❌ Avariado	Parachoque Traseiro:	❌ Avariado
Farol Direito:	✅ OK	Farol Esquerdo:	❌ Avariado
Parabrisa Dianteiro:	❌ Avariado	Capô:	✅ OK
Teto:	✅ OK	Retrovisor Lado Direito:	⚠️ Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	❌ Avariado	Porta Dianteira Direita:	✅ OK
Porta Dianteira Esquerda:	❌ Avariado	Porta Traseira Direita:	✅ OK
Porta Traseira Esquerda:	❌ Avariado	Porta Malas:	✅ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✅ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✅ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	⚠️ Faltando	Vidro Traseiro Direito:	⚠️ Faltando
Lanterna Traseira Direita:	✅ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✅ OK
Parabrisa Traseiro:	✅ OK	Chave de Rodas:	⚠️ Faltando
Macaco:	⚠️ Faltando	Triângulo:	⚠️ Faltando
Bancos Dianteiros:	❌ Avariado	Bancos Traseiros:	✅ OK
Observação: RASGADOS			
Forração Do Teto:	✅ OK	Forração Interna:	✅ OK
Pedais:	✅ OK	Volante:	✅ OK
Alavanca da Marcha:	✅ OK	Painel de Instrumentos:	✅ OK
Pneus Dianteiros:	✅ OK	Pneus Traseiros:	✅ OK
Rodas Traseiras:	✅ OK	Estepe:	⚠️ Faltando
Rodas Dianteiras:	✅ OK	Condição de locomoção:	⚠️ NÃO
Veículo Blindado:	⚠️ NÃO		



Parachoque Dianteiro:

❌ Avariado



Parachoque Traseiro:

❌ Avariado



Farol Esquerdo:

❌ Avariado



Parabrisa Dianteiro:

❌ Avariado



Retrovisor Lado Esquerdo:

❌ Avariado



Porta Dianteira Esquerda:

❌ Avariado



Porta Traseira Esquerda:

❌ Avariado



Bancos Dianteiros:

❌ Avariado

Observação: RASGADOS



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002221

Placa: LOO0949

Data Impressão: 16/01/2026 10:46

Nr Motor: KD56KH7059

Nr Chassi: 93XJNK3402C222767

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	LOO0949	Renavam	00800144422
Chassi	93XJNK3402C222767	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56KK6365	Categoria	OFICIAL
Marca	222201	Modelo	L200 4X4 GL (NACIONAL)
Ano Fab.	2002	Ano Mod.	2002
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	TO	Município	RIO DA CONCEICAO-TO
Espécie	ESPECIAL	Potência	87
Procedência Veículo	NACIONAL	Capacidade Passageiros	5
Mensagem	MOTOR AGREGADO:		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	I***** C**** M***** D* C***** D*
-----------------------	--------	--------------	----------------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA	Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002221

Placa: LOO0949

Data Impressão: 16/01/2026 10:46

Nr Motor: KD56KH7059

Nr Chassi: 93XJNK3402C222767



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO




FRENTE



TRASEIRA




PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02

ID Vistoria: 00002221

Placa: LOO0949

Data Impressão: 16/01/2026 10:46

Nr Motor: KD56KH7059

Nr Chassi: 93XJNK3402C222767

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 1.750,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 1.750,00**

Totais:

Sub-Total: **1.750,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 1.750,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____