



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002111

L200 TRITON SPT GL - MITSUBISHI



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 09/03/2026 17:31

Data Vistoria: 11/11/2025 16:56

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia DF-003, S/N, Zona Industrial de Brasília, Brasília/DF. CEP: 70635-800.

Complemento: 739F+2R Brasília - Plano Piloto, Brasília - DF

Vistoria Veicular:

OSA: 7

Modelo: L200 TRITON SPT GL - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: 2018/2019

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Nacional de Brasília - Brasília/DF

Tipo Veículo: Veículos

Placa: QLZ1159

UF/Cidade Placa: AC/RIO BRANCO-AC

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Motor BIN: 4N15BAB9095

Condições Motor: VEÍCULO SEM MOTOR

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18845

Nr Chassi BIN: 93XLJKL1TKCJ18845

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO SEM MOTOR, DIVERSOS AMASSADOS NA PARTE EXTERNA, VEICULO SEM MOTOR, SUCATA NAO APROVEITAVEL



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002111

Placa: QLZ1159

Data Impressão: 09/03/2026 17:31

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18845

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	⚠ Faltando	Parachoque Traseiro:	❌ Avariado
		Observação:AMASSADO	
Farol Direito:	❌ Avariado	Farol Esquerdo:	❌ Avariado
Parabrisa Dianteiro:	✅ OK	Capô:	❌ Avariado
Teto:	✅ OK	Retrovisor Lado Direito:	❌ Avariado
Retrovisor Lado Esquerdo:	❌ Avariado	Porta Dianteira Direita:	❌ Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	✅ OK	Porta Traseira Direita:	✅ OK
Porta Traseira Esquerda:	✅ OK	Porta Malas:	❌ Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✅ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✅ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✅ OK	Vidro Traseiro Direito:	✅ OK
Lanterna Traseira Direita:	❌ Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:	❌ Avariado
Parabrisa Traseiro:	✅ OK	Chave de Rodas:	⚠ Faltando
Macaco:	⚠ Faltando	Triângulo:	⚠ Faltando
Bancos Dianteiros:	✅ OK	Bancos Traseiros:	✅ OK
Forração Do Teto:	❌ Avariado	Forração Interna:	✅ OK
Pedais:	✅ OK	Volante:	✅ OK
Alavanca da Marcha:	⚠ Faltando	Painel de Instrumentos:	✅ OK
Pneus Dianteiros:	✅ OK	Pneus Traseiros:	✅ OK
Rodas Traseiras:	✅ OK	Estepe:	⚠ Faltando
Rodas Dianteiras:	✅ OK	Condição de locomoção:	⚠ NÃO
Veículo Blindado:	⚠ NÃO		



Parachoque Traseiro:


❌ Avariado

Observação:AMASSADO




Farol Direito:

❌ Avariado



Farol Esquerdo:

❌ Avariado



Parabrisa Dianteiro:

✓ OK



Capô:

✗ Avariado



Teto:

✓ OK



Retrovisor Lado Direito:

✗ Avariado



Retrovisor Lado Esquerdo:

✗ Avariado



Porta Dianteira Direita:

✗ Avariado



Porta Dianteira Esquerda:

✓ OK



Porta Traseira Direita:

✓ OK



Porta Traseira Esquerda:

✓ OK



Porta Malas:

✗ Avariado




Vidro Da Porta Dianteira Direita:

✓ OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:

✓ OK



Vidro Traseiro Esquerdo:

✓ OK



Vidro Traseiro Direito:

✓ OK



Lanterna Traseira Direita:

✗ Avariado



Lanterna Traseira Esquerda:

❌ Avariado



Parabrisa Traseiro:

✅ OK



Bancos Dianteiros:

✅ OK




Bancos Traseiros:

✅ OK




Forração Do Teto:

❌ Avariado



Pedais:

✅ OK



Volante:

✅ OK



Painel de Instrumentos:

✅ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002111

Placa: QLZ1159

Data Impressão: 09/03/2026 17:31

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18845

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	QLZ1159	Renavam	01184065230
Chassi	93XLJKL1TKCJ18845	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4N15BAB9095	Categoria	OFICIAL
Marca	MITSUBISHI	Modelo	L200 TRITON SPT GL
Ano Fab.	2018	Ano Mod.	2019
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	AC	Município	RIO BRANCO-AC
Espécie	ESPECIAL	Potência	190
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	ABER CDUP
Cilindradas	2442	Capacidade Carga	105
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	295	CMT	525



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda

NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda

NÃO INFORMADO



Débitos e Multas:

Déb IPVA

NAO EXISTE DEBITO DE IPVA

Débito DPVAT

NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT

Déb Licenc

NAO EXISTE DEBITO DE

Débito Multas

NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

LICENCIAMENTO

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo

EM CIRCULACAO

Restrição Financeira

NADA CONSTA

Restrição Furto

NADA CONSTA

Restrição RENAJUD

NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002111

Placa: QLZ1159

Data Impressão: 09/03/2026 17:31

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18845



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA	TRASEIRA DIAGONAL DIREITA	PNEU TRASEIRO DIREITO
		
COLUNA TRASEIRA DIR	LATERAL DIREITA	DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA
		
COLUNA DIANTEIRA DIR	INTERIOR	INTERIOR 02
		
INTERIOR 03	INTERIOR 04	INTERIOR 05
		
ADICIONAL 01	ADICIONAL 02	ADICIONAL 03
		
ADICIONAL 04	ADICIONAL 05	
		

ID Vistoria: 00002111

Placa: QLZ1159

Data Impressão: 09/03/2026 17:31

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18845

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 1.200,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 0,00%

Valor Depreciado: R\$ 1.200,00

Totais:

Sub-Total: 1.200,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%


Valor Final Avaliado: R\$ 1.200,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentam as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____