
E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL — **Numeração: 00002831**

CIVIC LX - HONDA



Vistoriador: Anderson Freitas | *Data Impressão: 13/11/2026 09:24* | Data Vistoria: 02/10/2026 15:15

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD** | CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **Estr. Ferroviário João de Oliveira, 100, IPANEMA DAS PEDRAS, SOROCABA/SP. CEP: 18052-464.**

Complemento: **GRUPO CARVALHO / SOROCABA-SP / (15) 99632-5535**

Vistoria Veicular:

OSA: **1239**

Modelo: **CIVIC LX - HONDA**		Ano Fab / Modelo: **2004/2004**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **PÁTIO CARVALHO / SOROCABA-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/PILAR DO SUL-SP**		
Nr Motor: **D17Z2H13342**	Nr Motor BIN: **D17Z2H13342**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **93HES15504Z114188**	Nr Chassi BIN: **93HES15504Z114188**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Prata**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Civil**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD | Responsável:

Observação:

..




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002831 [redacted] *Data Impressão: 13/11/2026 09:24*

Nr Motor: D17Z2H13342 **Nr Chassi: 93HES15504Z114188**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

[redacted]

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	**Parachoque Traseiro:**	Avariado
Farol Direito:	OK	**Farol Esquerdo:**	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	**Capô:**	Avariado
Teto:	OK	**Retrovisor Lado Direito:**	Avariado
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	**Porta Dianteira Direita:**	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Porta Traseira Direita:**	OK
Porta Traseira Esquerda:	Avariado	**Porta Malas:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**	Avariado
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	**Vidro Traseiro Direito:**	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	**Lanterna Traseira Esquerda:**	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	**Bancos Dianteiros:**	Avariado
Bancos Traseiros:	Avariado	**Forração Do Teto:**	Avariado
Forração Interna:	Avariado	**Pedais:**	OK
Volante:	OK	**Alavanca da Marcha:**	OK
Pneus Dianteiros:	Faltando	**Pneus Traseiros:**	Faltando
Rodas Traseiras:	Faltando	**Estepe:**	Faltando
Rodas Dianteiras:	Faltando	**Condição de locomoção:**	Avariado

Motor

Motor Funcionando:	Não Avaliado

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002831 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 13/11/2026 09:24*

Nr Motor: D17Z2H13342 **Nr Chassi: 93HES15504Z114188**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - BIN FEDERAL

- **Bin Estadual - Restrições**
- **Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo**
- **Bin Estadual - Restrições do Proprietário**
- **Bin Federal - Atenção para as Restrições**
- **SENATRAN - Restrições**
- **Multas Federais**

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	[redacted]	**Renavam**	00834914727
Chassi	93HES15504Z114188	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	D17Z2H13342	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	HONDA	**Modelo**	CIVIC LX
Ano Fab.	2004	**Ano Mod.**	2004
Cor	PRATA	**Combustível**	GASOLINA
UF	SP	**Município**	PILAR DO SUL-SP
Espécie	PASSAGEIRO	**Potência**	115
Procedência Veículo	NACIONAL	**Carroceria**	INEXISTENTE
Cilindradas	1668	**Capacidade Passageiros**	5
Mensagem	MOTOR AGREGADO: D17Z2H13342		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Detran	130,16	**Valor Débito IPVA**	1.326,92
Valor Débito Licenc	174,08	**Valor Débito Multa**	130,16

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

Proprietário	R***** A****

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA

Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	[redacted]	**Renavam**	00834914727
Chassi	93HES15504Z114188	**Remarcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	D17Z2-H13342	**Município**	PILAR DO SUL
UF	SP	**Tipo**	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	**Marca Modelo**	HONDA/CIVIC LX
Ano Fab	2004	**Ano Mod**	2004
Procedência Veículo	NACIONAL	**Combustível**	GASOLINA
Cilindradas	1668	**Cor**	PRATA
Potência	115	**Capacidade Passageiros**	5
CPF/CNPJ Proprietário	3**********		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição 1**	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição RFB**	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.*

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002831 [redacted] *Data Impressão: 13/11/2026 09:24*

Nr Motor: D17Z2H13342 **Nr Chassi: 93HES15504Z114188**



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA




MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04

Nr Motor: D17Z2H13342 **Nr Chassi: 93HES15504Z114188**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 8.500,00** Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **90,00%** Valor Depreciado: **R$ 850,00**

Totais:

Sub-Total: **850,00** Depreciação Forçada(%): **0,00%** Valor Final Avaliado: **R$ 850,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ___/___/_____