



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002840

SPIN 18L AT LTZ - CHEVROLET



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 21/10/2026 10:31

Data Vistoria: 14/10/2026 12:51

Cliente:

Nome: Prefeitura Municipal de Guimarães MG

CPF/CNPJ: 18.602.052/0001-01

Vistoria Veicular:

OSA: 6

Modelo: SPIN 18L AT LTZ - CHEVROLET

Ano Fab / Modelo: 2025/2026

Categoria: Passeio e Utilitário

Tipo Veículo: Veículos

Placa: TYL1A41

UF/Cidade Placa:
MG/CONTAGEM

Nr Motor: MU6044763

Nr Motor BIN: MU6044763

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi:
9BGJC7520TB179497

Nr Chassi BIN:
9BGJC7520TB179497

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: R5123A5205

Combustível: Flex (Etanol e Gasolina)

Combustível BIN:

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Prefeitura Municipal de Guimarães MG

Responsável: Hugo Caixeta

Observação:

Veículo com danos severos decorrentes de colisão frontal em barranco, capotamento e incêndio no compartimento do motor, com airbags acionados, possíveis avarias no cârter, conjuntos mecânicos e eletrônicos sem comprovação de aproveitamento decorrente do incêndio, além de danos na suspensão e carroceria.


7 lugares.



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002840

Placa: TYL1A41

Data Impressão: 21/10/2026 10:31

Nr Motor: MU6044763

Nr Chassi: 9BGJC7520TB179497

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Faltando	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	Avariado	Farol Esquerdo:	Faltando
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	Avariado
Teto:	Avariado	Retrovisor Lado Direito:	Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	Avariado	Porta Dianteira Direita:	Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	Avariado	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	Faltando
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:	Avariado
Parabrisa Traseiro:	OK	Bancos Dianteiros:	OK
Bancos Traseiros:	OK	Forração Do Teto:	OK
Forração Interna:	OK	Pedais:	OK
Volante:	Avariado	Alavanca da Marcha:	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	Avariado	Rodas Dianteiras:	Avariado
Condição de locomoção:	Avariado		

Veículo

Veiculo Blindado: Não

Motor

Motor Funcionando: Não



Teto:

Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002840

Placa: TYL1A41

Data Impressão: 21/10/2026 10:31

Nr Motor: MU6044763

Nr Chassi: 9BGJC7520TB179497

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	TYL1A41	Renavam	01484157157
Chassi	9BGJC7520TB179497	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	MU6044763	Nr Caixa Câmbio	R5123A5205
Categoria	OFICIAL	Marca	CHEVROLET
Modelo	SPIN 18L AT LTZ	Ano Fab.	2025
Ano Mod.	2026	Cor	BRANCA
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	UF	MG
Município	CONTAGEM	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	111	Procedência Veículo	NACIONAL
Cilindradas	1796	Capacidade Passageiros	7
PBT	180	Mensagem	MOTOR AGREGADO: -



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1*****	Proprietário	M***** D* G*****
-----------------------	--------	--------------	------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO






ID Vistoria: 00002840

Placa: TYL1A41

Data Impressão: 21/10/2026 10:31

Nr Motor: MU6044763

Nr Chassi: 9BGJC7520TB179497



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA

PNEU TRASEIRO DIREITO




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA

COLUNA TRASEIRA DIR




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04




INTERIOR 05



ADICIONAL 01




ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00002840

Placa: TYL1A41

Data Impressão: 21/10/2026 10:31

Nr Motor: MU6044763

Nr Chassi: 9BGJC7520TB179497

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 8.000,00**

Valor FIPE: **R\$ 132.101,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 8.000,00**

Totais:

Sub-Total: **8.000,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 8.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____