



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001410

WEB 100 - SUNDOWN



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 17/07/2025 11:49

Data Vistoria: 27/05/2025 14:43

Cliente:

Nome: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

CPF/CNPJ: 44.602.720/0001-00

Vistoria Veicular:

OSA: 198710

Modelo: WEB 100 - SUNDOWN

Ano Fab / Modelo:
2008/2008

Categoria: Ciclomotor, Motoneta, Moto e
Side Car

Local armazenamento: EMDEC MUNICIPAL /
CAMPINAS-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: EHB3250

UF/Cidade Placa: SP/BAURU-
SP

Nr Motor: JBH8102270

Nr Motor BIN: JBH8102270

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de
fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 94J1XFBH88M077857

Nr Chassi BIN:
94J1XFBH88M077857

Condições Chassi: CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Prata

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

Responsável: Celso

Observação:



CHASSI



FRENTE



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001410

Placa: EHB3250

Data Impressão: 17/07/2025 11:49

Nr Motor: JBH8102270

Nr Chassi: 94J1XFBH88M077857

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	AVARIADO	CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	OK
CARENAGEM DA RABETA:	OK	PARALAMA DIANTEIRO:	OK
PARALAMA TRASEIRO:	OK	PAINEL:	OK
CARENAGEM DO PAINEL:	AVARIADO	BLOCO OPTICO:	OK
ARO/RODA DIANTEIRO:	OK	ARO/RODA TRASEIRO:	OK
PNEU DIANTEIRO:	AVARIADO	PNEU TRASEIRO:	AVARIADO
FREIO DIANTEIRO:	OK	FREIO TRASEIRO:	OK
MANETE DE FREIO:	OK	LUVA DO GUIDÃO:	OK
RETROVISOR ESQUERDO:	OK	RETROVISOR DIREITO:	OK
CAPA BANCO:	OK	ESTRIBO:	AVARIADO
PEDALEIRA DE PARTIDA:	OK	ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	AVARIADO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001410

Placa: EHB3250

Data Impressão: 17/07/2025 11:49

Nr Motor: JBH8102270

Nr Chassi: 94J1XFBH88M077857

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTONETA
Placa	EHB3250	Renavam	00127532579
Chassi	94J1XFBH88M077857	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	JBH8102270	Categoria	PARTICULAR
Marca	SUNDOWN	Modelo	WEB 100
Ano Fab.	2008	Ano Mod.	2008
Cor	PRATA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	BAURU-SP
Espécie	PASSEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	97
Capacidade Passageiros	2	PBT	25



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 259,18	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 2.768,95
Valor Débito IPVA	259,18	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito Multa	2.768,95		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	2*****	Proprietário	M**** C***** P*****
-----------------------	--------	--------------	---------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

Página 3



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001410

Placa: EHB3250

Data Impressão: 17/07/2025 11:49

Nr Motor: JBH8102270

Nr Chassi: 94J1XFBH88M077857



CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02

ID Vistoria: 00001410	Placa: EHB3250	Data Impressão: 17/07/2025 11:49
Nr Motor: JBH8102270	Nr Chassi: 94J1XFBH88M077857	

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 561,00

Depreciação (%): 0,00%

Valor FIPE: R\$ 0,00

Valor Depreciado: R\$ 561,00

Totais:

Sub-Total: 561,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 561,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria

Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/____