



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001589



GOL 1.0 - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 30/07/2025 08:32

Data Vistoria: 08/07/2025 14:24

Cliente:

Nome: Prefeitura Municipal São Bento do Sul SC

CPF/CNPJ: 86.051.398/0001-00

Vistoria Veicular:

OSA: 15

Modelo: GOL 1.0 - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 2007/2007

Categoria: Passeio e Utilitário

Tipo Veículo: Veículos

Placa: MHQ6962

UF/Cidade Placa: SC/SAO BENTO DO SUL-SC

Nr Motor: BNW248562

Nr Motor BIN: BNW248562

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BWCA05W77P093887

Nr Chassi BIN: 9BWCA05W77P093887

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Flex (Etanol e Gasolina)

Combustível BIN: Gasolina e Álcool

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Prefeitura Municipal São Bento do Sul SC

Responsável: Carla Eloise

Observações:


carla_eloise@saobentodosul.sc.gov.br

Observação:

MOTOR FUNDIDO, SEM BATERIA, TETO AMASSADO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001589

Placa: MHQ6962

Data Impressão: 30/07/2025 08:32

Nr Motor: BNW248562

Nr Chassi: 9BWCA05W77P093887

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	Avariado	Retrovisor Lado Direito:	OK
Observação: Amassado			
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Bancos Dianteiros:	OK
Bancos Traseiros:	OK	Forração Do Teto:	OK
Forração Interna:	OK	Pedais:	OK
Volante:	OK	Alavanca da Marcha:	OK
Painel de Instrumentos:	OK	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	Rodas Traseiras:	OK
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001589

Placa: MHQ6962

Data Impressão: 30/07/2025 08:32

Nr Motor: BNW248562

Nr Chassi: 9BWCA05W77P093887

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL

- ✓

Bin Estadual - Restrições
- ✓

Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo
- ✓

Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- ✓

Bin Federal - Restrições
- ✓

SENATRAN - Restrições
- ✓

Multas Federais
- !

Combustível selecionado difere do Combustível BIN

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	MHQ6962	Renavam	00918656095
Chassi	9BWCA05W77P093887	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	BNW248562	Categoria	OFICIAL
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	GOL 1.0
Ano Fab.	2007	Ano Mod.	2007
Cor	BRANCA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SC	Município	SAO BENTO DO SUL-SC
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	75
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	999	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	141
CMT	161		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

Proprietário	M***** D* S** B**** D* S**
--------------	----------------------------

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	MHQ6962	Renavam	00918656095
Chassi	9BWCA05W77P093887	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	BNW248562	Município	SAO BENTO DO SUL
UF	SC	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	VW/GOL 1.0
Ano Fab	2007	Ano Mod	2007
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	999
Cor	BRANCA	Potência	75
Capacidade Passageiros	5	CMT	161
CPF/CNPJ Faturado	86.049.855/0001-22	UF Faturamento	SC

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001589

Placa: MHQ6962

Data Impressão: 30/07/2025 08:32

Nr Motor: BNW248562


Nr Chassi: 9BWCA05W77P093887



CHASSI



PLACA



FRENTE







Página 4

<https://sistema.sigv.com.br/imprimir/vistoria-imprimir-mod-1-cautelar/376502?codLote=151775>

4/7

MOTOR COMPARTIMENTO




TETO

MOTOR



COLUNA DIANTEIRA ESQ

DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ




PNEU TRASEIRO ESQUERDO




TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO




COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



ID Vistoria: 00001589	Placa: MHQ6962	Data Impressão: 30/07/2025 08:32
Nr Motor: BNW248562	Nr Chassi: 9BWCA05W77P093887	

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: __/__/____