



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002206

BAND. BJ55LP 2BL - TOYOTA



Vistoriador: Danubio de Sousa Vieira

Data Impressão: 24/11/2025 16:08

Data Vistoria: 13/11/2025 15:22

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rua Alfredo Cruz, 283, Centro, Boa Vista/RR. CEP: 69301-030.

Complemento: R8CM+94 Centro, Boa Vista - State of Roraima

Vistoria Veicular:

OSA: 27

Modelo: **BAND. BJ55LP 2BL - TOYOTA**

Ano Fab / Modelo: **1997/1997**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **ICMBio | Escritório Central - Boa Vista/RR**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **NAH3287**

UF/Cidade Placa: **RR/BOA VISTA RR-RR**

Nr Motor: **1502682**

Nr Motor BIN: **1502682**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9BRBJ0160V1011482**

Nr Chassi BIN: **9BRBJ0160V1011482**

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: **1303VN**

Combustível: **Diesel**

Combustível BIN: **Diesel**

Cor: **Branca**

Cor BIN: **Branca**

Tem KIT GNV: **Não**

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002206

Placa: NAH3287

Data Impressão: 24/11/2025 16:08

Nr Motor: 1502682

Nr Chassi: 9BRBJ0160V1011482

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Avariado	Paracheque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	Avariado	Parabrisa Dianteiro:	Avariado
Retrovisor Lado Direito:	Avariado	Retrovisor Lado Esquerdo:	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	Avariado
Bancos Dianteiros:	Avariado	Bancos Traseiros:	Avariado
Painel de Instrumentos:	Avariado	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	Condição de locomoção:	Avariado
Veiculo Blindado:	NÃO		



Paracheque Dianteiro:
 Avariado



Paracheque Traseiro:
 Avariado



Farol Direito:
 Avariado



Parabrisa Dianteiro:
 Avariado



Retrovisor Lado Direito:
 Avariado



Retrovisor Lado Esquerdo:
 Avariado



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:
 Avariado



Bancos Dianteiros:
 Avariado



Bancos Traseiros:
 Avariado



Painel de Instrumentos:

⊘ Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002206

Placa: NAH3287

Data Impressão: 24/11/2025 16:08

Nr Motor: 1502682

Nr Chassi: 9BRBJ0160V1011482

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	NAH3287	Renavam	00149299907
Chassi	9BRBJ0160V1011482	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	1502682	Nr Caixa Câmbio	1303VN
Categoria	OFICIAL	Marca	TOYOTA
Modelo	BAND. BJ55LP 2BL	Ano Fab.	1997
Ano Mod.	1997	Cor	BRANCA
Combustível	DIESEL	UF	RR
Município	BOA VISTA RR-RR	Espécie	CARGA
Potência	96	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	CAB DUPLA	Capacidade Carga	1
Nr Eixos	2	Eixo Tras. Diferencial	1403VN
PBT	310	CMT	310

Mensagem MOTOR AGREGADO: 1502682



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	202,66		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002206

Placa: NAH3287

Data Impressão: 24/11/2025 16:08

Nr Motor: 1502682

Nr Chassi: 9BRBJ0160V1011482



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA





ID Vistoria: 00002206	Placa: NAH3287	Data Impressão: 24/11/2025 16:08
Nr Motor: 1502682	Nr Chassi: 9BRBJ0160V1011482	
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 30.000,00	Valor FIPE: R\$ 0,00	
Depreciação (%): 90,00%	Valor Depreciado: R\$ 3.000,00	
Totais:		
Sub-Total: 3.000,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 3.000,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Danubio de Sousa Vieira

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Danubio de Sousa Vieira

Data: ____/____/____