



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP:
45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002070

BAND. BJ55LP 2BL - TOYOTA



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 09/03/2026 17:57

Data Vistoria: 07/11/2025 08:50

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: km 120 da rodovia GO 341, S/N, ZONA RURAL, Portão do Cabeceira | Portão do Noroeste/GO. CEP: 75830-000.

Complemento: próximo as três fronteiras entre MT, MS e GO

Vistoria Veicular:

OSA: 2

Modelo: BAND. BJ55LP 2BL - TOYOTA

Ano Fab / Modelo: 1994/1995

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Nacional das Emas - Goiás/GO

Tipo Veículo: Veículos

Placa: KBZ2448

UF/Cidade Placa:
GO/GOIANIA-GO

Nr Motor: ACESSO RESTRITO

Nr Motor BIN: 1373840

Condições Motor: MOTOR COM NUMERO OBSTRUÍDO

Nr Chassi: 9BRBJ0060R1003447

Nr Chassi BIN:
9BRBJ0060R1003447

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 2311RN

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO SEM CAMBIO, INTERNA FALTANDO PARTES, VEICULO SUCATA NAO APROVEITAVEL



IDENTIFICAÇÃO LOTE




CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002070

Placa: KBZ2448

Data Impressão: 09/03/2026 17:57

Nr Motor: ACESSO RESTRITO

Nr Chassi: 9BRBJ0060R1003447

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro: Observação:AMASSADO	Avariado	Paracheque Traseiro: Observação:AMASSADO	Avariado
Farol Direito:	Faltando	Farol Esquerdo:	Faltando
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô: Observação:AMASSADO	Avariado
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	Faltando	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	NÃO
Porta Traseira Esquerda:	NÃO	Porta Malas:	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda: Observação:QUEBRADO	Avariado
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	Faltando	Lanterna Traseira Esquerda:	Faltando
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triangulo:	Faltando
Bancos Dianteiros: Observação:RASGADOS	OK	Bancos Traseiros: Observação:RASGADOS	Avariado
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	Faltando
Pedais: Observação:FALTANDO	Faltando	Volante:	Avariado
Alavanca da Marcha:	Faltando	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	Faltando	Pneus Traseiros:	Faltando
Rodas Traseiras:	Faltando	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	Faltando	Condição de locomoção:	NÃO
Veículo Blindado:	NÃO		



Paracheque Dianteiro:
 Avariado
Observação:AMASSADO



Paracheque Traseiro:
 Avariado
Observação:AMASSADO



Parabrisa Dianteiro:
 OK

Capô: Avariado Observação: RISCADO	Teto: OK	Porta Dianteira Direita: OK
Porta Dianteira Esquerda: OK	Porta Malas: Avariado	Vidro Da Porta Dianteira Direita: OK

Vidro Da Porta Dianteira Esquerda: Avariado Observação: QUEBRADO	Vidro Traseiro Esquerdo: OK	Vidro Traseiro Direito: OK

Parabrisa Traseiro: OK	Bancos Dianteiros: OK Observação: RASGADOS	Bancos Traseiros: Avariado Observação: RASGADOS

Forração Do Teto: Avariado	Pedais: Faltando Observação: FALTANDO	Volante: Avariado



Painel de Instrumentos:

✓ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002070

Placa: KBZ2448

Data Impressão: 09/03/2026 17:57

Nr Motor: ACESSO RESTRITO

Nr Chassi: 9BRBJ0060R1003447

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	KBZ2448	Renavam	00627943861
Chassi	9BRBJ0060R1003447	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	1373840	Nr Caixa Câmbio	2311RN
Categoria	OFICIAL	Marca	TOYOTA
Modelo	BAND. BJ55LP 2BL	Ano Fab.	1994
Ano Mod.	1995	Cor	BRANCA
Combustível	DIESEL	UF	GO
Município	GOIANIA-GO	Espécie	ESPECIAL
Potência	102	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	ABERTA CABINE DUPLA	Capacidade Carga	1
Nr Eixos	2	Terceiro Eixo	2411RD
PBT	310	CMT	310



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

LICENCIAMENTO

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002070

Placa: KBZ2448

Data Impressão: 09/03/2026 17:57

Nr Motor: ACESSO RESTRITO

Nr Chassi: 9BRBJ0060R1003447



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ





PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



COLUNA DIANTEIRA DIR

LATERAL DIREITA



INTERIOR

DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06

ID Vistoria: 00002070

Placa: KBZ2448

Data Impressão: 09/03/2026 17:57

Nr Motor: ACESSO RESTRITO

Nr Chassi: 9BRBJ0060R1003447

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 1.000,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 0,00%

Valor Depreciado: R\$ 1.000,00

Totais:

Sub-Total: 1.000,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 1.000,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____