E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

# LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

**SUCATA APROVEITÁVEL** — **Numeração: 00001655**

## HILUX CD4X4 SRV - TOYOTA

[redacted]

| Vistoriador: Rodolfo Araujo | *Data Impressão: 02/02/2026 16:29* | Data Vistoria: 19/08/2025 20:17 |
|---|---|---|

**Cliente:**

| Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD** | CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99** |
|---|---|

**Local de atendimento:**

Endereço: **AVENIDA DOIS, 365, JARDIM ESPERENÇA, REGISTRO/SP. CEP: 11900-000.**

Complemento: **F4JV+6C Registro, São Paulo**

**Vistoria Veicular:**

OSA: **895**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modelo: **HILUX CD4X4 SRV - TOYOTA** | | Ano Fab / Modelo: **2012/2012** | Categoria: **Passeio e Utilitário** |
| Local armazenamento: **PÁTIO POLÍCIA PRF / REGISTRO-SP** | Tipo Veículo: **Veículos** | | |
| Placa: [redacted] | UF/Cidade Placa: **MS/PONTA PORA-MS** | | |
| **Nr Motor: MOTOR RASPADO** | **Nr Motor BIN: 1KD5758942** | Condições Motor: **MOTOR COM NUMERO RASPADO** | |
| Nr Chassi: **8AJFY29G5C8506863** | Nr Chassi BIN: **8AJFY29G5C8506863** | Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.** | |
| Nr Cambio: | Nr Cambio BIN: | | |
| Combustível: **Diesel** | Combustível BIN: **Diesel** | | |
| Cor: **Branca** | Cor BIN: **Branca** | | |

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Federal**

**Leilão:**

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

**Observação:**

-



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

# CHECKLIST

**ID Vistoria: 00001655** **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 02/02/2026 16:29*

**Nr Motor: MOTOR RASPADO** **Nr Chassi: 8AJFY29G5C8506863**

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

### Estado Geral Do Veículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Parachoque Dianteiro:** | OK | **Parachoque Traseiro:** | OK |
| **Farol Direito:** | OK | **Farol Esquerdo:** | OK |
| **Parabrisa Dianteiro:** | OK | **Capô:** | OK |
| **Teto:** | OK | **Retrovisor Lado Direito:** | OK |
| **Retrovisor Lado Esquerdo:** | OK | **Porta Dianteira Direita:** | OK |
| **Porta Dianteira Esquerda:** | OK | **Porta Traseira Direita:** | OK |
| **Porta Traseira Esquerda:** | OK | **Porta Malas:** | OK |
| **Vidro Da Porta Dianteira Direita:** | OK | **Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:** | OK |
| **Vidro Traseiro Esquerdo:** | OK | **Vidro Traseiro Direito:** | OK |
| **Lanterna Traseira Direita:** | OK | **Lanterna Traseira Esquerda:** | OK |
| **Parabrisa Traseiro:** | OK | **Bancos Dianteiros:** | OK |
| **Bancos Traseiros:** | OK | **Forração Do Teto:** | OK |
| **Forração Interna:** | OK | **Pedais:** | OK |
| **Volante:** | OK | **Alavanca da Marcha:** | OK |
| **Painel de Instrumentos:** | OK | **Pneus Dianteiros:** | Avariado |
| **Pneus Traseiros:** | Avariado | **Rodas Traseiras:** | OK |
| **Estepe:** | OK | **Rodas Dianteiras:** | OK |
| **Condição de locomoção:** | N/A | | |

# CONSULTAS VEICULARES

**ID Vistoria: 00001655** **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 02/02/2026 16:29*

**Nr Motor: MOTOR RASPADO** **Nr Chassi: 8AJFY29G5C8506863**

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - BIN FEDERAL

- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Atenção para as Restrições
- SENATRAN - Restrições
- Multas Federais
- Numeração do MOTOR digitada difere da BIN
- Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL
- Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL

## BIN ESTADUAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Situação do veículo** | EM CIRCULACAO | **Tipo** | MIST/CAM |
| **Placa** | [redacted] | **Renavam** | 00474882926 |
| **Chassi** | 8AJFY29G5C8506863 | **Situação Chassi** | NORMAL |
| **Nr Motor** | 1KD5758942 | **Categoria** | PARTIC |
| **Marca** | TOYOTA | **Modelo** | HILUX CD4X4 SRV |
| **Ano Fab.** | 2012 | **Ano Mod.** | 2012 |
| **Cor** | BRANCA | **Combustível** | DIESEL |
| **UF** | MS | **Município** | PONTA PORA-MS |
| **Espécie** | ESPECIAL | **Potência** | 171 |
| **Procedência Veículo** | IMPORTADO | **Carroceria** | ABER C.DUP |
| **Cilindradas** | 2982 | **Capacidade Carga** | 100 |
| **Capacidade Passageiros** | 5 | **Nr Eixos** | 2 |
| **PBT** | 296 | **CMT** | 371 |

## Comunicação de Venda

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Indicador Comun. Venda** | NÃO INFORMADO | **Data Inclusao Venda** | NÃO INFORMADO |

## Débitos e Multas:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Déb IPVA** | EXISTE DEBITO IPVA: R$ 4.119,53 | **Débito DPVAT** | NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT |
| **Déb Licenc** | EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R$ 1.237,60 | **Débito Multas** | EXISTEM MULTAS: R$ 1.655,07 |
| **Valor Débito IPVA** | 4.119,53 | **Valor Débito Licenc** | 1.237,60 |
| **Valor Débito Multa** | 1.655,07 | | |

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

## Restrições:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Situação do veículo** | EM CIRCULACAO | **Restrição 1** | RESTRICAO ADMINISTRATIVA: RENAINF RENAJUD RESTRICAO ADMINISTRATIVA |
| **Restrição 2** | RESTRICAO JUDICIAL: CONSTA RESTRICAO JUDICIAL | **Restrição 3** | OUTRAS RESTRICOES: RENAINF RESTRICAO JUDICIAL |
| **Restrição 4** | OUTRAS RESTRICOES: RESTRICAO ADMINISTRATIVA | **Restrição Financeira** | NADA CONSTA |
| **Restrição Furto** | NADA CONSTA | **Restrição RENAJUD** | CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD |

## BIN FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Consulta** | BIN FEDERAL | **Situação** | EM CIRCULACAO |
| **Placa** | [redacted] | **Renavam** | 00474882926 |
| **Chassi** | 8AJFY29G5C8506863 | **Remarcação Chassi** | NORMAL |
| **Nr Motor** | 1KD5758942 | **Município** | PONTA PORA |
| **UF** | MS | **Tipo** | CAMINHONETE |
| **Categoria** | ESPECIAL | **Marca Modelo** | I/TOYOTA/HILUX CD4X4 SRV |
| **Ano Fab** | 2012 | **Ano Mod** | 2012 |
| **Procedência Veículo** | ESTRANGEIRA | **Montagem** | COMPLETA |
| **Nr Carroceria** | ABER C.DUP | **Nr Eixos** | 2 |
| **Combustível** | DIESEL | **Cilindradas** | 2982 |
| **Cor** | BRANCA | **Potência** | 171 |
| **Capacidade Passageiros** | 5 | **CMT** | 371 |
| **CPF/CNPJ Faturado** | 02.199.684/0001-28 | **UF Faturamento** | MS |

## BIN FEDERAL - Restrições:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Situação** | EM CIRCULACAO | **Restrição 1** | RESTRICAO ADMINISTRATIVA |
| **Restrição 2** | RESTRICAO JUDICIAL RESTRICAO ADMINISTRATIVA | **Restrição 3** | RENAJUD: SIM |
| **Restrição Judicial** | NADA CONSTA | **Restrição RFB** | NADA CONSTA |

## RENAJUD (CORTESIA):

| | |
|---|---|
| **RENAJUD** | NADA CONSTA |

## Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.*

## FOTOS DO VEÍCULO

**ID Vistoria: 00001655** **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 02/02/2026 16:29*

**Nr Motor: MOTOR RASPADO** **Nr Chassi: 8AJFY29G5C8506863**




CHASSI


FRENTE



TRASEIRA


MOTOR COMPARTIMENTO


MOTOR


DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO




COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02







| INTERIOR 03 | INTERIOR 04 | INTERIOR 05 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ADICIONAL 01 | ADICIONAL 02 | ADICIONAL 03 |



ADICIONAL 08

**ID Vistoria: 00001655** **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 02/02/2026 16:29*

**Nr Motor: MOTOR RASPADO** **Nr Chassi: 8AJFY29G5C8506863**

**Vistoria Financeira:**

Valor Avaliado: **R$ 84.000,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **90,00%**

Valor Depreciado: **R$ 8.400,00**

**Totais:**

Sub-Total: **8.400,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 8.400,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/_____