E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

# LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

**CONSERVAÇÃO RUIM** | **Numeração: 00002077**

## COURIER 1.6 L - FORD

BRASIL KEX6E37

| | | |
|---|---|---|
| Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva | *Data Impressão: 09/03/2026 18:06* | Data Vistoria: 10/11/2025 08:04 |

**Cliente:**

| | |
|---|---|
| Nome: **Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio** | CPF/CNPJ: **08.829.974/0002-75** |

**Local de atendimento:**

Endereço: **987R+74 Silvânia, GO, S/N, ZONA RURAL, Silvânia/GO. CEP: 75180-000.**

Complemento: **Silvânia - GO, 75180-000**

**Vistoria Veicular:**

OSA: **1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modelo: **COURIER 1.6 L - FORD** | | Ano Fab / Modelo: **2002/2003** | Categoria: **Passeio e Utilitário** |
| Local armazenamento: **ICMBio \| Floresta Nacional de Silvânia - Silvânia/GO** | Tipo Veículo: **Veículos** | | |
| Placa: **KEX6E37** | UF/Cidade Placa: **GO/SILVANIA-GO** | | |
| Nr Motor: **CCKA3945974** | Nr Motor BIN: **CCKA3945974** | Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.** | |
| Nr Chassi: **9BFNSZPPA3B945974** | Nr Chassi BIN: **9BFNSZPPA3B945974** | Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.** | |
| Nr Cambio: | Nr Cambio BIN: | | |
| Combustível: **Gasolina** | Combustível BIN: **Gasolina** | | |
| Cor: **Prata** | Cor BIN: **Prata** | | |

Tem KIT GNV: **Não**

**Leilão:**

| | |
|---|---|
| Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) | Responsável: Anderson Lopes de Paula |

**Observação:**

CHASSI REMARCADO, MAS DE ACORDO COM O PESSOAL DA ICMBio ESTÁ TUDO CERTO NO DETRAN


IDENTIFICAÇÃO LOTE


CHASSI


CHASSI DESCARACTERIZADO


FRENTE


TRASEIRA



PLACA CORTADA




PLACA

# CHECKLIST

**ID Vistoria: 00002077** **Placa: KEX6E37** *Data Impressão: 09/03/2026 18:06*

**Nr Motor: CCKA3945974** **Nr Chassi: 9BFNSZPPA3B945974**

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

### Estado Geral Do Veículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Parachoque Dianteiro:** Observação:FALTANDO PARTES | Avariado | **Parachoque Traseiro:** | OK |
| **Farol Direito:** | OK | **Farol Esquerdo:** | OK |
| **Parabrisa Dianteiro:** | OK | **Capô:** Observação:LEVES AMASSADOS | Avariado |
| **Teto:** | OK | **Retrovisor Lado Direito:** | OK |
| **Retrovisor Lado Esquerdo:** | OK | **Porta Dianteira Direita:** | OK |
| **Porta Dianteira Esquerda:** | OK | **Porta Traseira Direita:** | NÃO |
| **Porta Traseira Esquerda:** | NÃO | **Porta Malas:** Observação:LEVES AMASSADOS | Avariado |
| **Vidro Da Porta Dianteira Direita:** | OK | **Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:** | OK |
| **Vidro Traseiro Esquerdo:** | NÃO | **Vidro Traseiro Direito:** | NÃO |
| **Lanterna Traseira Direita:** | Faltando | **Lanterna Traseira Esquerda:** | OK |
| **Parabrisa Traseiro:** | OK | **Chave de Rodas:** | Faltando |
| **Macaco:** | Faltando | **Triangulo:** | Faltando |
| **Bancos Dianteiros:** | OK | **Bancos Traseiros:** | NÃO |
| **Forração Do Teto:** | OK | **Forração Interna:** | Avariado |
| **Pedais:** | OK | **Volante:** | OK |
| **Alavanca da Marcha:** | OK | **Painel de Instrumentos:** | OK |
| **Pneus Dianteiros:** | OK | **Pneus Traseiros:** | OK |
| **Rodas Traseiras:** | OK | **Estepe:** | Faltando |
| **Rodas Dianteiras:** | OK | **Condição de locomoção:** | SIM |
| **Veiculo Blindado:** | NÃO | | |




**Parachoque Dianteiro:**
**Avariado**
*Observação:FALTANDO PARTES*




**Parachoque Traseiro:**
**OK**



**Farol Direito:**
**OK**



**Farol Esquerdo:**
OK



**Parabrisa Dianteiro:**
OK



**Capô:**
Avariado
*Observação:LEVES AMASSADOS*



**Teto:**
OK



**Retrovisor Lado Direito:**
OK



**Retrovisor Lado Esquerdo:**
OK




**Porta Dianteira Direita:**
OK




**Porta Dianteira Esquerda:**
OK



**Porta Malas:**
Avariado
*Observação:LEVES AMASSADOS*




**Vidro Da Porta Dianteira Direita:**
OK




**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**
OK



**Lanterna Traseira Direita:**
Faltando



**Lanterna Traseira Esquerda:**
OK



**Parabrisa Traseiro:**
OK



**Bancos Dianteiros:**
OK



**Forração Do Teto:**
OK




**Forração Interna:**
Avariado



**Pedais:**
OK



**Volante:**
OK



**Alavanca da Marcha:**
OK



**Painel de Instrumentos:**
OK

# CONSULTAS VEICULARES

**ID Vistoria: 00002077** **Placa: KEX6E37** *Data Impressão: 09/03/2026 18:06*

**Nr Motor: CCKA3945974** **Nr Chassi: 9BFNSZPPA3B945974**

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - BIN FEDERAL

- **Bin Estadual - Restrições**
- **Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo**
- **Bin Estadual - Restrições do Proprietário**
- **Bin Federal - Restrições**
- **SENATRAN - Restrições**
- **Multas Federais**

## BIN ESTADUAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Situação do veículo** | CIRCULACAO | **Tipo** | CAMINHONETE |
| **Placa** | KEX6E37 | **Renavam** | 00795228503 |
| **Chassi** | 9BFNSZPPA3B945974 | **Tipo Marcação Chassi** | REMARCADO |
| **Nr Motor** | CCKA3945974 | **Categoria** | OFICIAL |
| **Marca** | FORD | **Modelo** | COURIER 1.6 L |
| **Ano Fab.** | 2002 | **Ano Mod.** | 2003 |
| **Cor** | PRATA | **Combustível** | GASOLINA |
| **UF** | GO | **Município** | SILVANIA-GO |
| **Espécie** | CARGA | **Potência** | 95 |
| **Procedência Veículo** | NACIONAL | **Capacidade Passageiros** | 2 |
| **Mensagem** | MOTOR AGREGADO: | | |

### Comunicação de Venda

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Indicador Comun. Venda** | NÃO INFORMADO | **Data Inclusao Venda** | NÃO INFORMADO |

### Débitos e Multas:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Déb IPVA** | NAO EXISTE DEBITO DE IPVA | **Débito DPVAT** | NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT |
| **Déb Licenc** | NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO | **Débito Multas** | NAO EXISTE DEBITO DE MULTA |

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

### Proprietários:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CPF CNPJ Proprietario** | 0********** | **Proprietário** | I*** C**** M*** C B********** |

### Restrições:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Situação do veículo** | CIRCULACAO | **Restrição 1** | NADA CONSTA |
| **Restrição 2** | NADA CONSTA | **Restrição 3** | NADA CONSTA |
| **Restrição 4** | NADA CONSTA | **Restrição Financeira** | NADA CONSTA |
| **Restrição Administrativa** | NADA CONSTA | **Restrição Furto** | NADA CONSTA |
| **Restrição RENAJUD** | NADA CONSTA | **Restrição Judicial** | NADA CONSTA |
| **Restrição Tributária** | NADA CONSTA | **Restrição Ambiental** | VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK |

## BIN FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Consulta** | BIN FEDERAL | **Situação** | EM CIRCULACAO |
| **Placa** | KEX6E37 | **Renavam** | 00795228503 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Chassi** | 9BFNSZPPA3B945974 | **Remarcação Chassi** | REMARCADO |
| **Nr Motor** | CCKA3945974 | **Município** | SILVANIA |
| **UF** | GO | **Tipo** | CAMINHONETE |
| **Categoria** | CARGA | **Marca Modelo** | FORD/FORD/COURIER 1.6 L |
| **Ano Fab** | 2002 | **Ano Mod** | 2003 |
| **Procedência Veículo** | NACIONAL | **Montagem** | COMPLETA |
| **Nr Carroceria** | CAR ABERTA | **Nr Eixos** | 2 |
| **Combustível** | GASOLINA | **Cilindradas** | 1598 |
| **Cor** | PRATA | **Potência** | 95 |
| **Capacidade Passageiros** | 2 | **CMT** | 230 |
| **CPF/CNPJ Faturado** | 01038124000129 | **UF Faturamento** | GO |
| **CPF/CNPJ Proprietário** | 0********** | | |

## BIN FEDERAL - Restrições:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Situação** | EM CIRCULACAO | **Restrição Judicial** | NADA CONSTA |
| **Restrição RFB** | NADA CONSTA | | |

## RENAJUD (CORTESIA):

| | |
|---|---|
| **RENAJUD** | NADA CONSTA |

## Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.*

# FOTOS DO VEÍCULO

**ID Vistoria: 00002077** **Placa: KEX6E37** *Data Impressão: 09/03/2026 18:06*

**Nr Motor: CCKA3945974** **Nr Chassi: 9BFNSZPPA3B945974**




IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA




PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO




PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO




COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA







| COLUNA DIANTEIRA DIR | INTERIOR | INTERIOR 02 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| INTERIOR 03 | INTERIOR 04 | INTERIOR 05 |
|  |  |  |
| ADICIONAL 01 | ADICIONAL 02 | ADICIONAL 03 |
|  |  |  |
| ADICIONAL 04 | ADICIONAL 05 | ADICIONAL 06 |

**ID Vistoria: 00002077** **Placa: KEX6E37** *Data Impressão: 09/03/2026 18:06*

**Nr Motor: CCKA3945974** **Nr Chassi: 9BFNSZPPA3B945974**

**Vistoria Financeira:**

Valor Avaliado: **R$ 13.300,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **80,00%**

Valor Depreciado: **R$ 2.660,00**

**Totais:**

Sub-Total: **2.660,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 2.660,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/_____