E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO | **Numeração: 00002827**

BMW 550I FR91 - BMW

BRASIL HMW0963 BR

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 07/10/2026 08:43*	Data Vistoria: 01/10/2026 16:54

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **Av. Edmundo Amaral, 935, Piratininga, Osasco/SP. CEP: 06230-150.**

Vistoria Veicular:

OSA: **165**

Modelo: **BMW 550I FR91 - BMW**		Ano Fab / Modelo: **2011/2012**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **Pátio do TREVO - Osasco/SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: **HMW0963**	UF/Cidade Placa: **SP/SAO PAULO-SP**		
Nr Motor: OBSTRUÍDO	**Nr Motor BIN: 21764935**	Condições Motor: **MOTOR COM NUMERO OBSTRUÍDO**	
Nr Chassi: **WBAFR9102CC765522**	Nr Chassi BIN: **WBAFR9102CC765522**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Branca**		

Tem KIT GNV: **Não**


Órgão Apreensor:**Policia Federal**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

A ULTIMA TROCA DE OLEO KM: 55.000



CHASSI


FRENTE


TRASEIRA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002827 **Placa: HMW0963** *Data Impressão: 07/10/2026 08:43*

Nr Motor: OBSTRUÍDO **Nr Chassi: WBAFR9102CC765522**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

OK **ATENÇÃO**

APROVADO COM APONTAMENTO **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	**Farol Direito:**	OK
Farol Esquerdo:	OK	**Parabrisa Dianteiro:**	OK
Capô:	OK	**Teto:**	OK
Retrovisor Lado Direito:	OK	**Retrovisor Lado Esquerdo:**	OK
Porta Dianteira Direita:	OK	**Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Porta Traseira Direita:	OK	**Porta Traseira Esquerda:**	OK
Porta Malas:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Direita:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Vidro Traseiro Esquerdo:**	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	**Lanterna Traseira Direita:**	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	**Parabrisa Traseiro:**	OK
Bancos Dianteiros:	OK	**Bancos Traseiros:**	OK
Forração Do Teto:	OK	**Forração Interna:**	OK
Pedais:	OK	**Volante:**	OK
Alavanca da Marcha:	OK	**Painel de Instrumentos:**	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	**Pneus Traseiros:**	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	**Rodas Dianteiras:**	OK
Condição de locomoção:	Não Avaliado		

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?:	Não Avaliado

Veiculo

Veiculo Blindado:	Não

Motor

Motor Funcionando:	Não Avaliado



Parachoque Dianteiro:

Avariado

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002827 **Placa: HMW0963** *Data Impressão: 07/10/2026 08:43*

Nr Motor: OBSTRUÍDO **Nr Chassi: WBAFR9102CC765522**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - BIN FEDERAL

- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Atenção para as Restrições
- SENATRAN - Restrições
- Multas Federais
- Numeração do MOTOR digitada difere da BIN
- Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL
- Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	HMW0963	**Renavam**	00400777754
Chassi	WBAFR9102CC765522	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	21764935	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	BMW	**Modelo**	BMW 550I FR91
Ano Fab.	2011	**Ano Mod.**	2012
Cor	BRANCA	**Combustível**	GASOLINA
UF	SP	**Município**	SAO PAULO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	**Potência**	407
Procedência Veículo	IMPORTADA	**Capacidade Passageiros**	5
Mensagem	MOTOR AGREGADO:		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	40.725,87	**Valor Débito Licenc**	174,08
Valor Débito Multa	131098,63	**Valor Débito DPVAT**	5,23

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3**********	**Proprietário**	B* L****** S* A********** M********

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	ARRENDAMENTO
Restrição 2	VEICULO APREENDIDO	**Restrição 3**	ARRENDAMENTO
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	**Restrição Judicial**	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA	**Restrição Ambiental**	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	HMW0963	**Renavam**	00400777754
Chassi	WBAFR9102CC765522	**Remarcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	21764935	**Município**	SAO PAULO
UF	SP	**Tipo**	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	**Marca Modelo**	I/BMW 550I FR91
Ano Fab	2011	**Ano Mod**	2012
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	**Combustível**	GASOLINA
Cilindradas	4395	**Cor**	BRANCA
Potência	407	**Capacidade Passageiros**	5
CMT	2.9	**PTB**	2.43
CPF/CNPJ Proprietário	3******************		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição 1**	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2	ARRENDAMENTO_FILE_VEICULOS	**Restrição Judicial**	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA


Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.*

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002827 **Placa: HMW0963** *Data Impressão: 07/10/2026 08:43*

Nr Motor: OBSTRUÍDO **Nr Chassi: WBAFR9102CC765522**



CHASSI



FRENTE


TRASEIRA


MOTOR COMPARTIMENTO


DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA


COLUNA DIANTEIRA ESQ



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIR



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 05

ID Vistoria: 00002827 **Placa: HMW0963** *Data Impressão: 07/10/2026 08:43*

Nr Motor: OBSTRUÍDO **Nr Chassi: WBAFR9102CC765522**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 140.000,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **30,00%**

Valor Depreciado: **R$ 98.000,00**

Totais:

Sub-Total: **98.000,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 98.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____