E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO — **Numeração: 00002513**

LR RR SPT 30 TD HSE - I LR



Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 07/10/2026 17:42*	Data Vistoria: 22/04/2026 10:41

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **1670**

Modelo: **LR RR SPT 30 TD HSE - I LR**		Ano Fab / Modelo: **2020/2020**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/BARUERI**		
Nr Motor: **1362082306DT**	Nr Motor BIN: **1362082306DT**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **SALWA2BK2LA746555**	Nr Chassi BIN: **SALWA2BK2LA746555**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Preto**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Federal**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

DURANTE A VISTORIA, VERIFICOU-SE QUE A BLINDAGEM DO VEÍCULO APRESENTA DIVERSAS AVARIAS APARENTES, TAIS COMO DELAMINAÇÃO DOS VIDROS E TRINCAS EM SEUS COMPONENTES. CONSIDERANDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BLINDAGEM.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002513 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 07/10/2026 17:42*

Nr Motor: 1362082306DT **Nr Chassi: SALWA2BK2LA746555**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo


Parachoque Dianteiro:	OK	**Parachoque Traseiro:**	OK
Farol Direito:	OK	**Farol Esquerdo:**	OK
Parabrisa Dianteiro: Observação:BLINDAGEM DELAMINADA E COM TRINCAS	Avariado	**Capô:**	OK
Teto: Observação:TETO COM TRINCAS	Avariado	**Retrovisor Lado Direito:**	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	**Porta Dianteira Direita:**	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Porta Traseira Direita:**	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	**Porta Malas:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita: Observação:DELAMINADO	Avariado	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:** Observação:DELAMINADO	Avariado
Vidro Traseiro Esquerdo: Observação:DELAMINADO	Avariado	**Vidro Traseiro Direito:** Observação:DELAMINADO	Avariado
Lanterna Traseira Direita:	OK	**Lanterna Traseira Esquerda:**	OK
Parabrisa Traseiro: Observação:DELAMINADO	Avariado	**Bancos Dianteiros:**	OK
Bancos Traseiros:	OK	**Forração Do Teto:**	OK
Forração Interna:	OK	**Pedais:**	OK
Volante:	OK	**Alavanca da Marcha:**	OK
Painel de Instrumentos:	OK	**Rodas Traseiras:**	OK
Estepe:	OK	**Rodas Dianteiras:**	OK
Condição de locomoção:	Não Avaliado		



Parabrisa Dianteiro:
Avariado
Observação:BLINDAGEM DELAMINADA E COM TRINCAS



Teto:
Avariado
Observação:TETO COM TRINCAS



Vidro Da Porta Dianteira Direita:
Avariado
Observação:DELAMINADO



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:
Avariado

Observação:DELAMINADO

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002513 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 07/10/2026 17:42*

Nr Motor: 1362082306DT **Nr Chassi: SALWA2BK2LA746555**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

- Bin Estadual - Comunicação de Venda
- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	UTILITARIO
Placa	[redacted]	**Renavam**	01243819925
Chassi	SALWA2BK2LA746555	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	1362082306DT	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	I LR	**Modelo**	LR RR SPT 30 TD HSE
Ano Fab.	2020	**Ano Mod.**	2020
Cor	PRETA	**Combustível**	DIESEL
UF	SP	**Município**	BARUERI-SP
Espécie	MISTO	**Potência**	306
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	**Carroceria**	JIPE
Cilindradas	2993	**Capacidade Carga**	52
Capacidade Passageiros	5	**Nr Eixos**	2
PBT	300	**CMT**	650
Mensagem	MOTOR AGREGADO: 1362082306DT		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	18140,31		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0**********	**Proprietário**	G**** P**** C******* D* V******* L***

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	COMUNICACO DE VENDA	**Restrição 3**	RENAJUD BLINDADO
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Administrativa**	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	**Restrição Guincho**	NADA CONSTA NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD	**Restrição Judicial**	CONSTA RESTRICAO JUDICIAL
Restrição Tributária	NADA CONSTA	**Restrição Ambiental**	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002513 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 07/10/2026 17:42*

Nr Motor: 1362082306DT **Nr Chassi: SALWA2BK2LA746555**




CHASSI


FRENTE



TRASEIRA


MOTOR


TRASEIRA DIAGONAL DIREITA


TRASEIRA DIAGONAL DIREITA


DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA


INTERIOR


INTERIOR 02


INTERIOR 03


INTERIOR 04



ADICIONAL 01


ADICIONAL 04


ADICIONAL 07



ID Vistoria: 00002513 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 07/10/2026 17:42*

Nr Motor: 1362082306DT **Nr Chassi: SALWA2BK2LA746555**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 305.721,00** Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **40,00%** Valor Depreciado: **R$ 183.432,60**

Totais:

Sub-Total: **183.432,60** Depreciação Forçada(%): **0,00%** Valor Final Avaliado: **R$ 183.432,60**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____