E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO — **Numeração: 00002769**

MMC ASX 20 4WD - MITSUBISHI

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 11/08/2026 18:03*	Data Vistoria: 27/07/2026 15:21

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **QHGQ9H NAZARÉ PAULISTA, NARAZÉ PAULISTA/SP.**

Complemento: **TULIO / (11) 3135-2687**

Vistoria Veicular:

OSA: **707**

Modelo: **MMC ASX 20 4WD - MITSUBISHI**		Ano Fab / Modelo: **2013/2013**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **JDN / NAZARÉ PAULISTA-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/ATIBAIA-SP**		
Nr Motor: **4B11LD0918**	Nr Motor BIN: **4B11LD0918**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **JMYXTGA2WDZA03673**	Nr Chassi BIN: **JMYXTGA2WDZA03673**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível: **Gasolina**	Combustível BIN: **Gasolina**		
Cor: **Branca**	Cor BIN: **Branca**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Civil**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

,



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002769 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 11/08/2026 18:03*

Nr Motor: 4B11LD0918 **Nr Chassi: JMYXTGA2WDZA03673**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	**Parachoque Traseiro:**	Faltando
Farol Direito:	OK	**Farol Esquerdo:**	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	**Capô:**	OK
Teto:	OK	**Retrovisor Lado Direito:**	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	**Porta Dianteira Direita:** Observação:RISCO	Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Porta Traseira Direita:** Observação:RISCO	Avariado
Porta Traseira Esquerda:	OK	**Porta Malas:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	**Vidro Traseiro Direito:**	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	**Lanterna Traseira Esquerda:**	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	**Bancos Dianteiros:** Observação:DESGASTADO	Avariado
Bancos Traseiros:	OK	**Forração Do Teto:**	OK
Forração Interna:	OK	**Pedais:**	OK
Volante:	OK	**Alavanca da Marcha:**	OK
Painel de Instrumentos:	OK	**Pneus Dianteiros:**	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	**Rodas Traseiras:**	OK
Estepe:	OK	**Rodas Dianteiras:**	OK
Condição de locomoção:	Não Avaliado		

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?:	Sim

Veiculo

Veiculo Blindado:	Não



Parachoque Dianteiro: Avariado



Parachoque Traseiro: Faltando



Veiculo Possui Chave?: Sim

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002769 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/08/2026 18:03*

Nr Motor: 4B11LD0918 **Nr Chassi: JMYXTGA2WDZA03673**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- ✓ Bin Estadual - Restrições
- ✓ Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- ! Bin Federal - Laudo indício de sinistro
- ! SENATRAN - Atenção para as Restrições
- ✓ Renajud
- ! Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ! Bin Federal - Laudo indício de sinistro
- ✓ Bin Federal - Restrições
- ✓ Recall
- ! Atenção para as Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	UTILITARIO
Placa	[redacted]	**Renavam**	00532945719
Chassi	JMYXTGA2WDZA03673	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	4B11LD0918	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	MITSUBISHI	**Modelo**	MMC ASX 20 4WD
Ano Fab.	2013	**Ano Mod.**	2013
Cor	BRANCA	**Combustível**	GASOLINA
UF	SP	**Município**	ATIBAIA-SP
Espécie	MISTO	**Potência**	160
Procedência Veículo	IMPORTADA	**Carroceria**	INEXISTENTE
Cilindradas	1998	**Capacidade Carga**	53
Capacidade Passageiros	5	**Nr Eixos**	2
PBT	197	**CMT**	307
Mensagem	MOTOR AGREGADO: 4B11LD0918		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	20.284,34	**Valor Débito Municipais**	195,23
Valor Débito Renainf	130,16	**Valor Débito Licenc**	174,08
Valor Débito Multa	325,39		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4**********	**Proprietário**	H******* M****** C******

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA

Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	**Placa**	[redacted]
Renavam	532945719	**Chassi**	JMYXTGA2WDZA03673
Município	ATIBAIA	**UF**	SP
Tipo	UTILITARIO	**Categoria**	PARTICULAR
Marca Modelo	I/MMC ASX 2.0 4WD	**Ano Fab**	2013
Ano Mod	2013	**Procedência Veículo**	ESTRANGEIRO
Nr Eixos	2	**Combustível**	GASOLINA
Cilindradas	1998	**Cor**	BRANCA
Potência	160	**Capacidade Passageiros**	5
Capacidade Carga	0.53	**CMT**	3.07
PTB	1.97	**Recall**	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	4**********	**Proprietário**	H******* M****** C******

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	**Restrição 2**	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	**Restrição 4**	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Indicador Ostenta PIV**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	**Multas**	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	**Indicador Alarme**	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA

Multas Federais 2022-11-13 às 05:29 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	532945719
Cod. Órgão	271070	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	QVB3007714	**Código Infração**	7463
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	**Data/Hora**	2022-11-13 05:29
Local Ocorrência	AV DOS BANDEIRANTES, PTA EXPRE,	**Cod RENAINF**	06594203045

SAO PAULO/SP			
Valor	195.23	**Data Venc.**	2023-03-06

Multas Federais 2022-12-24 às 16:16 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	532945719
Cod. Órgão	000100	**Órgão Autuado**	POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Número Infração	T616964087	**Código Infração**	5878
Descrição da Infração	ULTRAPASSAR PELA DIREITA, SALVO QDO VEIC DA FRENTE DER SINAL P/ ENTRAR ESQUERDA	**Data/Hora**	2022-12-24 16:16
Local Ocorrência	BR-381 KM-47 UF-SP, ATIBAIA/SP	**Cod RENAINF**	06695309647
Valor	130.16	**Data Venc.**	2023-07-23

Laudo CSV 11/03/2021

Laudo	1		
Resultado	SINISTRADO	**Data**	11/03/2021
Empresa	CATA - CENTRO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA	**Apontamento**	1073 - RECUPERAçãO DE SINISTRO

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

Laudo CSV 10/03/2021

Laudo	2		
Resultado	SINISTRADO	**Data**	10/03/2021
Empresa	CATA - CENTRO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA	**Apontamento**	1073 - RECUPERAçãO DE SINISTRO

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002769 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 11/08/2026 18:03*

Nr Motor: 4B11LD0918 **Nr Chassi: JMYXTGA2WDZA03673**



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03







INTERIOR 04	INTERIOR 05	ADICIONAL 01
		
ADICIONAL 02	ADICIONAL 03	ADICIONAL 05
		
ADICIONAL 06	ADICIONAL 07	ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00002769 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/08/2026 18:03*

Nr Motor: 4B11LD0918 **Nr Chassi: JMYXTGA2WDZA03673**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 63.400,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **40,00%**

Valor Depreciado: **R$ 38.040,00**

Totais:

Sub-Total: **38.040,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 38.040,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____