E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL — **Numeração: 00002762**

VOYAGE 10 - VOLKSWAGEN

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 11/08/2026 18:19*	Data Vistoria: 28/07/2026 11:03

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **Estrada Municipal - R. Adolfo Batista da Crus, 400, CAJURU, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. CEP: 12226-773.**

Vistoria Veicular:

OSA: **1240**			
Modelo: **VOYAGE 10 - VOLKSWAGEN**		Ano Fab / Modelo: **2010/2011**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **PÁTIO MoviLegal / SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/SAO JOSE DOS CAMPOS-SP**		
Nr Motor: MOTOR TROCADO O	**Nr Motor BIN: CCN512926**	Condições Motor: **MOTOR DIVERGENTE DO BIN (MOTOR TROCADO)**	
Nr Chassi: **9BWDA05U0BT020735**	Nr Chassi BIN: **9BWDA05U0BT020735**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Prata**		
Tem KIT GNV: **Não**			
Órgão Apreensor:**Policia Civil**			

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:


Observação:


,



CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002762 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/08/2026 18:19*

Nr Motor: MOTOR TROCADO O **Nr Chassi: 9BWDA05U0BT020735**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	**Farol Direito:**	OK
Farol Esquerdo:	OK	**Parabrisa Dianteiro:**	OK
Capô:	OK	**Retrovisor Lado Direito:**	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	**Porta Dianteira Direita:**	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Porta Traseira Direita:**	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	**Porta Malas:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:** Observação:ESTA ABAIXADO	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	**Vidro Traseiro Direito:**	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	**Lanterna Traseira Esquerda:**	Avariado
Parabrisa Traseiro:	OK	**Bancos Dianteiros:**	Avariado
Bancos Traseiros:	Avariado	**Forração Do Teto:**	OK
Forração Interna:	Avariado	**Pedais:**	OK
Alavanca da Marcha:	OK	**Pneus Dianteiros:**	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	**Rodas Traseiras:**	OK
Rodas Dianteiras:	OK	**Condição de locomoção:**	Não Avaliado

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?:	Não Avaliado

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002762 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 11/08/2026 18:19*

Nr Motor: MOTOR TROCADO O **Nr Chassi: 9BWDA05U0BT020735**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- Bin Estadual - Atenção para a inteção de gravame
- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall
- Renajud
- Atenção para as Multas Federais
- Numeração do MOTOR digitada difere da BIN
- Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	[redacted]	**Renavam**	00210454458
Chassi	9BWDA05U0BT020735	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	CCN512926	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	**Modelo**	VOYAGE 10
Ano Fab.	2010	**Ano Mod.**	2011
Cor	PRATA	**Combustível**	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	**Município**	SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
Espécie	PASSAGEIRO	**Potência**	76
Procedência Veículo	NACIONAL	**Carroceria**	INEXISTENTE
Cilindradas	999	**Capacidade Passageiros**	5
Nr Eixos	2	**PBT**	1
CMT	1	**Mensagem**	MOTOR AGREGADO: CCN512926

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Intenção de Gravame 11/10/2023

Nome Agente Financeiro	11/10/2023	.	
Intenção Gravame			

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Detran	130,16	**Valor Débito IPVA**	4.296,99
Valor Débito Municipais	195,23	**Valor Débito Licenc**	174,08
Valor Débito Multa	325,39		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3**********	**Proprietário**	E***** C******* D* A****** S****

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR		
OK			

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	[redacted]	**Renavam**	00210454458
Chassi	9BWDA05U0BT020735	**Município**	SAO JOSE DOS CAMPOS
UF	SP	**Tipo**	AUTOMOVEL
Categoria	PARTICULAR	**Marca Modelo**	VW/VOYAGE 1.0
Ano Fab	2010	**Ano Mod**	2011
Procedência Veículo	NACIONAL	**Nr Eixos**	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	**Cor**	PRATA
Potência	76	**Capacidade Passageiros**	5
Recall	NADA CONSTA	**CPF/CNPJ Proprietário**	3**********
Proprietário	E***** C******* D* A****** S****		

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	CONSTA RESTRIÇÃO GERAL
Restrição 1	INDICADOR MULTA RENAINF	**Restrição Judicial**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	**Multas**	CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	NADA CONSTA

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA

Multas Federais 06/10/2023 às 10:16 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	DETRAN - SP
Número Infração	00662195AA	**Código Infração**	6920
Descrição da Infração	DEIXAR DE EFETUAR REGISTRO DO	**Data/Hora**	06/10/2023 10:16
VEICULO EM 30 DIAS, QDO FOR TRANSF A PROPRIEDADE			
Cod RENAINF	00662195AA	**Valor**	130

Multas Federais 12/03/2025 às 17:59 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	PREF. DE SP PIRACICABA
Número Infração	GCM0086069	**Código Infração**	5452
Descrição da Infração	ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE	**Data/Hora**	12/03/2025 17:59
MARCAS DE CANALIZACAO			
Cod RENAINF	GCM0086069	**Valor**	195

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

Laudo CSV

Laudo	1		
Resultado	NORMAL	**Apontamento**	ALTERAçãO DE POTêNCIA/CILINDRADA. QUALQUER DIMINUIçãO OU QUALQUER AUMENTO ATé 10%

Laudo CSV

Laudo	2		
Resultado	NORMAL	**Apontamento**	ALTERAçãO DE POTêNCIA/CILINDRADA. QUALQUER DIMINUIçãO OU QUALQUER AUMENTO ATé 10%

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00002762 **Placa** [redacted] *Data Impressão: 11/08/2026 18:19*

Nr Motor: MOTOR TROCADO O **Nr Chassi: 9BWDA05U0BT020735**




CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


MOTOR COMPARTIMENTO


MOTOR


DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA


COLUNA DIANTEIRA ESQ


COLUNA TRASEIRA ESQ


PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07

ID Vistoria: 00002762 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/08/2026 18:19*

Nr Motor: MOTOR TROCADO O **Nr Chassi: 9BWDA05U0BT020735**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 1.300,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R$ 1.300,00**

Totais:

Sub-Total: **1.300,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 1.300,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____