




LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

 CONSERVADO

Numeração: 00000136

 XRE 300 - HONDA



Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data Impressão: 27/06/2024 14:11

Data Vistoria: 07/02/2024 14:15

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD)

CNPJ: 02645310000199

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia dos Agricultores, Km 0,5, Piteira, Mogi Mirim/SP.

Complemento: Auto Socorro Pardal

Vistoria Veicular:

Modelo: XRE 300 - HONDA

Ano Fab / Modelo: 2018/2018

Categoria: Motocicleta

Local: Delegacia de Polícia de Mogi Mirim

Tipo Veículo: Motocicleta

Placa: FON9039

UF/Cidade Placa: SP/ESPIRITO SANTO DO PINHAL

Nr Motor: ND11E1J109710

Nr Motor BIN: ND11E1J109710

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9C2ND1110JR109695

Nr Chassi BIN: 9C2ND1110JR109695

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Verde

Cor BIN: Verde

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:

Moto para ao tempo, bateria descarregada.



CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000136

Placa: FON9039

Data Impressão: 27/06/2024 14:11

Nr Motor: ND11E1J109710

Nr Chassi: 9C2ND1110JR109695

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	✓ OK	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	✓ OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	✓ OK	CARENAGEM DA RABETA:	✓ OK
PARALAMA DIANTEIRO:	✓ OK	PARALAMA TRASEIRO:	✓ OK
PAINEL:	✓ OK	CARENAGEM DO PAINEL:	✓ OK
BLOCO OPTICO:	✓ OK	ARO/RODA DIANTEIRO:	✓ OK
ARO/RODA TRASEIRO:	✓ OK	PNEU DIANTEIRO:	✓ OK
PNEU TRASEIRO:	✓ OK	FREIO DIANTEIRO:	✓ OK
FREIO TRASEIRO:	✓ OK	MANETE DE FREIO:	✓ OK
MANETE DE EMBREAGEM:	✓ OK	LUVA DO GUIDÃO:	⊘ N/OK
RETROVISOR ESQUERDO:	✓ OK	RETROVISOR DIREITO:	✓ OK
CAPA BANCO:	✓ OK	ESTRIBO:	✓ OK
PEDALEIRA DE PARTIDA:	✓ OK	PROTETOR DE ESCAPE:	✓ OK
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	✓ OK		

ACESSORIOS

BUZINA:	⊘ N/OK	SETA ESQUERDA:	✓ OK
SETA DIREITA:	✓ OK	MEIA LUZ TRASEIRA:	⊘ N/OK
LUZ DE FREIO:	⊘ N/OK	Observação:não pode ser testado	
Observação:não pode ser testado		FAROL DIANTEIRO BAIXO:	⊘ N/OK
FAROL DIANTEIRO ALTA:	⊘ N/OK	Observação:não pode ser testado	
Observação:não pode ser testado			



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000136

Placa: FON9039

Data Impressão: 27/06/2024 14:11

Nr Motor: ND11E1J109710

Nr Chassi: 9C2ND1110JR109695

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

3 - PROPRIETÁRIO
ATUAL POR PLACA

Bin Estadual - Comunicação de Venda



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Restrições do Proprietário na Bin Estadual



Bin Federal - Atenção para as Restrições



Recall



Renajud



Multas Federais



Proprietário Atual

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	FON9039	Nr Motor	ND11E1J109710
Chassi	9C2ND1110JR109695	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	XRE 300
Ano Fab.	2018	Ano Mod.	2018
Cor	VERDE	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	ESPIRITO SANTO DO PINHAL-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Renavam	01166025761	Carroceria	NENHUMA
Cilindradas	291	Capacidade Passageiros	2
Tipo Marcação Chassi	NORMAL	PBT	31

Mensagem MOTOR AGREGADO: ND11E1J109710



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS ATIVA	Data Inclusao Venda	04/06/2020
Data Venda	02/06/2020	Protocolo Detran	04/06/2020



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	2.070,99	Valor Débito Licenc	160,22
Valor Débito DPVAT	12,30		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Página 3



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	5*****	Proprietário	5***** V**** G***** R***** D* L***
-----------------------	--------	--------------	------------------------------------

Restrições:			
Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	BLOQUEIOS DIVERSOS TIPO BLOQUEIOS DIVERSOS. INCLUSO DE RES	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

BIN FEDERAL			
Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	FON9039	Município	ESPIRITO SANTO DO PINHAL
UF	SP	RENAVAM	01166025761
Chassi	9C2ND1110JR109695	Marca Modelo	HONDA/XRE 300
Tipo	MOTOCICLETA	Ano Fab	2018
Ano Mod	2018	Procedência Veículo	NACIONAL
Categoria	PARTICULAR	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	291	Cor	VERDE
Capacidade Passageiros	2	PTB	0.31
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	5*****
Proprietário	V**** G***** R***** D* L***		

BIN Federal - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	CONSTA COMUNICADO DE VENDA
Data Venda	2020-06-02	Data Registro Venda	2020-06-04
CPF/CNPJ Comprador	3*****	Comprador	J***** D* R*** N*****

Roubo e Furto Ativo:	
Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL (CORTESIA):	
RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):	
RENAJUD	NADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):	
----------------------------------	--

Indicador Leilão Bin NADA CONSTA

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

RECALL

Registro de recall NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA

PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	50241857813	Nome Proprietário	VICTOR GUILHERME RIBEIRO DE LIMA
Data Óbito	SEM OBITO		
Protocolo		UF Jurisdição	SP
Marca/Modelo	HONDA/XRE 300	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	2018	Ano Fabricação	2018
Placa	FON9039	Chassi	9C2ND1110JR109695
Renavam	1166025761	Cor	VERDE
Tipo Situação		Município Emplacamento	ESPIRITO SANTO DO PINHAL



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000136

Placa: FON9039

Data Impressão: 27/06/2024 14:11

Nr Motor: ND11E1J109710

Nr Chassi: 9C2ND1110JR109695



CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



ADICIONAL 01



ADICIONAL 01



ADICIONAL 03




ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



PNEU DIANTEIRO DIREITO



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



ADICIONAL 08



ADICIONAL 09

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 20.116,00

Valor FIPE: R\$ 20.116,00

Depreciação (%): 65,00%

Valor Depreciado: R\$ 7.040,60

Totais:

Sub-Total: 7.040,60

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 7.040,60

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES
Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: ____/____/____

