



E-LEILÕES

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (11) 3040-6420 | (16) 98240-8000



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

CONSERVADO

Numeração: 00000159

CORSA WIND - CHEVROLET



Vistoriador: Rodrigo Zago Pavanello Data Impressão: 27/06/2024 14:22 Data Vistoria: 14/03/2024 10:10

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD) CNPJ: 02645310000199

Vistoria Veicular:

Modelo: CORSA WIND - CHEVROLET	Ano Fab / Modelo: 1998/1998	Categoria: Passeio
Tipo Veículo: Veículo Leve		
Placa: CWC5047	UF/Cidade Placa: SP/AMERICANA-SP	
Nr Motor: BS0120805	Nr Motor BIN: BS0120805	
Nr Chassi: 9BGSC08ZWWC731749	Nr Chassi BIN: 9BGSC08ZWWC731749	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN: 000379747	
Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina	
Cor: Prata	Cor BIN: Prata	
Quilometragem: 33.720 km		
Tem KIT GNV: Não		

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD Responsável:

Observação:

VEICULO PARADO AO TEMPO, PINTURA QUEIMADA, PARA-CHOQUE DIANTEIRO QUEBRADO, TETO AMASSADO.





CHECKLIST

ID Vistoria: 00000159

Placa: CWC5047

Data Impressão: 27/06/2024 14:22

Nr Motor: BS0120805

Nr Chassi: 9BGSC08ZWWC731749

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Avariado	Farol Direito:	OK
Farol Esquerdo:	OK	Parabrisa Dianteiro:	OK
Capô:	Avariado	Teto:	Avariado
Retrovisor Lado Direito:	OK	Retrovisor Lado Esquerdo:	OK
Porta Dianteira Direita:	OK	Porta Dianteira Esquerda:	OK
Porta Traseira Direita:	N/A	Porta Traseira Esquerda:	N/A
Porta Malas:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	Lanterna Traseira Direita:	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	Parabrisa Traseiro:	OK
Chave de Rodas:	N/A	Macaco:	N/A
Triangulo:	N/A	Bancos Dianteiros:	OK
Bancos Traseiros:	OK	Forração Do Teto:	OK
Forração Interna:	OK	Pedais:	OK
Volante:	OK	Alavanca da Marcha:	OK
Painel de Instrumentos:	N/A	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	Rodas Traseiras:	Avariado
Estepe:	Avariado	Rodas Dianteiras:	Avariado
Condição de locomoção:	N/A		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000159

Placa: CWC5047

Data Impressão: 27/06/2024 14:22

Nr Motor: BS0120805

Nr Chassi: 9BGSC08ZWWC731749

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Comunicação de Venda



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Restrições do Proprietário na Bin Estadual



Bin Federal - Atenção para as Restrições



Recall



Renajud



Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	CWC5047	Nr Motor	BS0120805
Chassi	9BGSC08ZWWC731749	Categoria	PARTICULAR
Marca	CHEVROLET	Modelo	CORSA WIND
Ano Fab.	1998	Ano Mod.	1998
Cor	PRATA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	AMERICANA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Renavam	00695618431	Carroceria	INEXISTENTE
Capacidade Passageiros	5	Nr Caixa Câmbio	000379747
Tipo Marcação Chassi	NORMAL	Mensagem	MOTOR AGREGADO: BS0120805



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS ATIVA	Data Inclusao Venda	25/11/2019
Data Venda	22/11/2019	Protocolo Detran	25/11/2019



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	160,22		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	2*****	Proprietário	2***** A***** M***** A*****
-----------------------	--------	--------------	-----------------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA

Restrição Administrativa	RELACIONADO P/ LEILAO TIPO	Restrição Furto	NADA CONSTA
VEICULO RELACIONADO LEILAO. INC			
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	CWC5047	Município	AMERICANA
UF	SP	RENAVAM	00695618431
Chassi	9BGSC08ZWWC731749	Marca Modelo	GM/CORSA WIND
Tipo	AUTOMOVEL	Ano Fab	1998
Ano Mod	1998	Procedência Veículo	NACIONAL
Categoria	PARTICULAR	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	1000	Cor	PRATA
Potência	60	Capacidade Passageiros	5
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	2*****
Proprietário	A***** M***** A*****		

BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	CONSTA COMUNICADO DE VENDA
Data Venda	2019-11-22	Data Registro Venda	2019-11-25
CPF/CNPJ Comprador	1*****	Comprador	J***** L**** D* S**** M*****

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--

RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
----------------------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br>.

RECALL

Registro de recall NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000159

Placa: CWC5047

Data Impressão: 27/06/2024 14:22

Nr Motor: BS0120805

Nr Chassi: 9BGSC08ZWWC731749



PLACA



CHASSI




MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



INTERIOR



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



INTERIOR 02



INTERIOR 03



ADICIONAL 01




ADICIONAL 02



INTERIOR 04



ADICIONAL 03



INTERIOR 05



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



PNEU DIANTEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



ADICIONAL 07



PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



ADICIONAL 08



COLUNA DIANTEIRA ESQ



COLUNA CENTRAL ESQ

ID Vistoria: 0000159

Placa: CWC5047

Data Impressão: 27/06/2024 14:22

Nr Motor: BS0120805

Nr Chassi: 9BGSC08ZWWC731749

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 9.361,00

Valor FIPE: R\$ 9.361,00

Depreciação (%): 70,00%

Valor Depreciado: R\$ 2.808,30

Totais:

Sub-Total: 2.808,30

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 2.808,30

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES
Vistoriador: Rodrigo Zago Pavanello

Data: ___/___/_____