



### E-LEILÕES

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455  
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011  
Tel: (11) 3040-6420 | (16) 98240-8000



## LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

**CONSERVADO**

Numeração: 00000173

**TORO FREEDOM AT - FIAT**



Vistoriador: Rodolfo Araújo      Data Impressão: 27/06/2024 14:26      Data Vistoria: 11/03/2024 14:23

#### Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD)      CNPJ: 02645310000199

#### Vistoria Veicular:


Modelo: TORO FREEDOM AT - FIAT	Ano Fab / Modelo: 2016/2017	Categoria: Passeio
Local: Delegacia de Policia de Mogi Mirim	Tipo Veículo: Veículo Leve	
Placa: FPH5D55	UF/Cidade Placa: SP/SAO PEDRO	
Nr Motor: 552685223087911	Nr Motor BIN: 552685223087911	
Nr Chassi: 988226117HKB06421	Nr Chassi BIN: 988226117HKB06421	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Gasolina e Álcool	Combustível BIN: Gasolina e Álcool	
Cor: Marrom	Cor BIN: Marrom	
Tem KIT GNV: Não		

#### Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD      Responsável:

#### Observação:

VEICULO PARADO AO TEMPO VIDROS ABERTOS, INTERIOR TODO DESMONTADO E QUEBRADO, PARABRISA QUEBRADO, TAMPA TRASEIRA AMASSADA





## CHECKLIST

ID Vistoria: 00000173

Placa: FPH5D55

Data Impressão: 27/06/2024 14:26

Nr Motor: 552685223087911

Nr Chassi: 988226117HKB06421

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

## Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	N/A	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	N/A
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	N/A
Macaco:	N/A	Triangulo:	N/A
Bancos Dianteiros: Observação:Desmontados durante averiguação policial	Avariado	Bancos Traseiros: Observação:Desmontados durante averiguação policial	Avariado
Forração Do Teto:	N/A	Forração Interna:	N/A
Pedais:	N/A	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	Avariado
Pneus Dianteiros:	OK	Pneus Traseiros:	OK
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	N/A
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	Avariado



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000173

Placa: FPH5D55

Data Impressão: 27/06/2024 14:26

Nr Motor: 552685223087911

Nr Chassi: 988226117HKB06421

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Restrições do Proprietário na Bin Estadual



Bin Federal - Atenção para as Restrições



Recall



Renajud



Atenção para as Multas Federais

## BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	FPH5D55	Nr Motor	552685223087911
Chassi	988226117HKB06421	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT	Modelo	TORO FREEDOM AT
Ano Fab.	2016	Ano Mod.	2017
Cor	MARROM	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	SAO PEDRO-SP
Espécie	ESPECIAL	Potência	139
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	01106659152
Carroceria	CARROC ABER/ CAB DUPLA	Cilindradas	1800
Capacidade Carga	0,65	Capacidade Passageiros	5
Tipo Marcação Chassi	NORMAL	PBT	226
CMT	266	Mensagem	MOTOR AGREGADO: 552685223087911



## Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda

NÃO INFORMADO



## Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	8.083,05	Valor Débito Municipais	1.334,75
Valor Débito Licenc	160,22	Valor Débito Multa	3222,06

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



## Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario

3\*\*\*\*\*

Proprietário

3\*\*\*\*\* E\*\* N\*\*\*\*

Página 3



## Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA

Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

## BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	FPH5D55	Município	SAO PEDRO
UF	SP	RENAVAM	01106659152
Chassi	988226117HKB06421	Marca Modelo	FIAT/TORO FREEDOM AT
Tipo	CAMINHONETE	Ano Fab	2016
Ano Mod	2017	Procedência Veículo	NACIONAL
Categoria	PARTICULAR	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	1800	Cor	MARROM
Potência	139	Capacidade Passageiros	5
Capacidade Carga	0.65	CMT	2.66
PTB	2.26	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	3*****	Proprietário	E*** N****

## BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

## Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--

## RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

## RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Página 4

## INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
----------------------	-------------

## Multas Federais 2022-08-17 às 10:32 (CORTESIA)

Placa	FPH5D55	Renavam	01106659152
-------	---------	---------	-------------

<b>Cod. Órgão</b>	269790	<b>Órgão Autuado</b>	PREF. DE SP RIO CLARO
<b>Número Infração</b>	H003646601	<b>Código Infração</b>	7455
<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2022-08-17 10:32
<b>Local Ocorrência</b>	RUA JACUTINGA N 1770 SENTIDO, RIO CLARO/SP	<b>Cod RENAINF</b>	06396947110
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2022-12-16

### Multas Federais 2022-08-23 às 14:12 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	FPH5D55	<b>Renavam</b>	01106659152
<b>Cod. Órgão</b>	126200	<b>Órgão Autuado</b>	DER - SP
<b>Número Infração</b>	1P 3314717	<b>Código Infração</b>	7455
<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2022-08-23 14:12
<b>Local Ocorrência</b>	SP 310 KM 217 METROS 000, SAO CARLOS/SP	<b>Cod RENAINF</b>	06407795311
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2022-12-05

### Multas Federais 2022-08-24 às 13:33 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	FPH5D55	<b>Renavam</b>	01106659152
<b>Cod. Órgão</b>	126200	<b>Órgão Autuado</b>	DER - SP
<b>Número Infração</b>	1P 3461027	<b>Código Infração</b>	7455
<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2022-08-24 13:33
<b>Local Ocorrência</b>	SP 310 KM 181 METROS 350, RIO CLARO/SP	<b>Cod RENAINF</b>	06411608180
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2022-12-05

### Multas Federais 2022-08-24 às 05:08 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	FPH5D55	<b>Renavam</b>	01106659152
<b>Cod. Órgão</b>	126200	<b>Órgão Autuado</b>	DER - SP
<b>Número Infração</b>	1P 3475637	<b>Código Infração</b>	7455
<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2022-08-24 05:08
<b>Local Ocorrência</b>	SP 310 KM 259 METROS 350, ARARAQUARA/SP	<b>Cod RENAINF</b>	06411627681
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2022-12-05

### Multas Federais 2022-08-24 às 06:03 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	FPH5D55	<b>Renavam</b>	01106659152
<b>Cod. Órgão</b>	126200	<b>Órgão Autuado</b>	DER - SP
<b>Número Infração</b>	1P 3475927	<b>Código Infração</b>	7455
<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2022-08-24 06:03
<b>Local Ocorrência</b>	SP 310 KM 260 METROS 700, ARARAQUARA/SP	<b>Cod RENAINF</b>	06411628050

Valor	130.16	Data Venc.	2022-12-05
-------	--------	------------	------------

### Multas Federais 2022-09-05 às 05:06 (CORTESIA)

Placa	FPH5D55	Renavam	01106659152
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1P 4988057	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2022-09-05 05:06
Local Ocorrência	SP 310 KM 235 METROS 400, SAO CARLOS/SP	Cod RENAINF	06438981133
Valor	130.16	Data Venc.	2022-12-19

### Multas Federais 2022-09-07 às 10:14 (CORTESIA)

Placa	FPH5D55	Renavam	01106659152
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1P 5009947	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2022-09-07 10:14
Local Ocorrência	SP 310 KM 238 METROS 100, SAO CARLOS/SP	Cod RENAINF	06441588145
Valor	130.16	Data Venc.	2022-12-19

### Multas Federais 2022-08-31 às 07:50 (CORTESIA)

Placa	FPH5D55	Renavam	01106659152
Cod. Órgão	271070	Órgão Autuado	CET-SP
Número Infração	QRA3965680	Código Infração	5746
Descrição da Infração	TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGULAMENTACAO - RODIZIO	Data/Hora	2022-08-31 07:50
Local Ocorrência	MARGINAL PINHEIROS, PTA EXPRES, SAO PAULO/SP	Cod RENAINF	06443027434
Valor	130.16	Data Venc.	2022-12-20

### Multas Federais 2022-09-02 às 16:52 (CORTESIA)

Placa	FPH5D55	Renavam	01106659152
Cod. Órgão	271070	Órgão Autuado	CET-SP
Número Infração	QVB2827123	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2022-09-02 16:52
Local Ocorrência	MARGINAL PINHEIROS, PISTA EXPR, SAO PAULO/SP	Cod RENAINF	06450454105
Valor	130.16	Data Venc.	2022-12-26

### Multas Federais 2022-09-13 às 15:38 (CORTESIA)

Placa	FPH5D55	Renavam	01106659152
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1P 5709197	Código Infração	7455

<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2022-09-13 15:38
<b>Local Ocorrência</b>	SP 310 KM 181 METROS 350, RIO CLARO/SP	<b>Cod RENAINF</b>	06453529807
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2022-12-28

### Multas Federais 2022-09-15 às 08:12 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	FPH5D55	<b>Renavam</b>	01106659152
<b>Cod. Órgão</b>	126200	<b>Órgão Autuado</b>	DER - SP
<b>Número Infração</b>	1P 5839237	<b>Código Infração</b>	7455
<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2022-09-15 08:12
<b>Local Ocorrência</b>	SP 310 KM 181 METROS 350, RIO CLARO/SP	<b>Cod RENAINF</b>	06453688174
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2023-01-03

### Multas Federais 2022-09-17 às 18:03 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	FPH5D55	<b>Renavam</b>	01106659152
<b>Cod. Órgão</b>	269790	<b>Órgão Autuado</b>	PREF. DE SP RIO CLARO
<b>Número Infração</b>	H003673771	<b>Código Infração</b>	6050
<b>Descrição da Infração</b>	AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO - EXC HOVER SINALIZ PERM LIVRE CONV A DIREITA FISC ELETRONICA	<b>Data/Hora</b>	2022-09-17 18:03
<b>Local Ocorrência</b>	RUA 14 X AVENIDA 08 SENT C B, RIO CLARO/SP	<b>Cod RENAINF</b>	06455441931
<b>Valor</b>	293.47	<b>Data Venc.</b>	2023-01-20

### Multas Federais 2022-09-20 às 13:08 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	FPH5D55	<b>Renavam</b>	01106659152
<b>Cod. Órgão</b>	126200	<b>Órgão Autuado</b>	DER - SP
<b>Número Infração</b>	1P 6375157	<b>Código Infração</b>	7455
<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2022-09-20 13:08
<b>Local Ocorrência</b>	SP 310 KM 217 METROS 000, SAO CARLOS/SP	<b>Cod RENAINF</b>	06464947150
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2023-01-02

Página 7

### Multas Federais 2022-10-07 às 11:09 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	FPH5D55	<b>Renavam</b>	01106659152
<b>Cod. Órgão</b>	269790	<b>Órgão Autuado</b>	PREF. DE SP RIO CLARO
<b>Número Infração</b>	H003695281	<b>Código Infração</b>	7455
<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2022-10-07 11:09
<b>Local Ocorrência</b>	RUA 14 ENTRE AV 06 E AV 04 S, RIO CLARO/SP	<b>Cod RENAINF</b>	06503488211
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2023-02-03

Multas Federais 2022-10-07 às 23:20 (CORTESIA)			
Placa	FPH5D55	Renavam	01106659152
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1P 8028757	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	Data/Hora	2022-10-07 23:20
A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
Local Ocorrência	SP 310 KM 170 METROS 100, SANTA GERTRUDES/SP	Cod RENAINF	06503981007
Valor	130.16	Data Venc.	2023-01-17

Multas Federais 2022-10-11 às 12:25 (CORTESIA)			
Placa	FPH5D55	Renavam	01106659152
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1P 8374507	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	Data/Hora	2022-10-11 12:25
A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
Local Ocorrência	SP 310 KM 217 METROS 000, SAO CARLOS/SP	Cod RENAINF	06514001190
Valor	130.16	Data Venc.	2023-01-23

Multas Federais 2022-10-26 às 12:42 (CORTESIA)			
Placa	FPH5D55	Renavam	01106659152
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1Q 0002696	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	Data/Hora	2022-10-26 12:42
A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
Local Ocorrência	SP 310 KM 181 METROS 600, RIO CLARO/SP	Cod RENAINF	06546218305
Valor	130.16	Data Venc.	2023-02-07

Multas Federais 2022-11-02 às 08:35 (CORTESIA)			
Placa	FPH5D55	Renavam	01106659152
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1Q 0599666	Código Infração	7463
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	Data/Hora	2022-11-02 08:35
A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%			
Local Ocorrência	SP 075 KM 023 METROS 000, ITU/SP	Cod RENAINF	06557308130
Valor	195.23	Data Venc.	2023-02-13

Multas Federais 2022-11-07 às 15:25 (CORTESIA)			
Placa	FPH5D55	Renavam	01106659152
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1Q 1230546	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	Data/Hora	2022-11-07 15:25
A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			

Local Ocorrência	SP 310 KM 181 METROS 350, RIO CLARO/SP	Cod RENAINF	06568851582
Valor	130.16	Data Venc.	2023-02-22

### Multas Federais 2022-11-10 às 12:00 (CORTESIA)

Placa	FPH5D55	Renavam	01106659152
Cod. Órgão	269790	Órgão Autuado	PREF. DE SP RIO CLARO
Número Infração	H003751321	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2022-11-10 12:00
Local Ocorrência	RUA JACUTINGA N 1770 SENTIDO, RIO CLARO/SP	Cod RENAINF	06580112468
Valor	130.16	Data Venc.	2023-03-11

### Multas Federais 2022-11-17 às 11:41 (CORTESIA)

Placa	FPH5D55	Renavam	01106659152
Cod. Órgão	269790	Órgão Autuado	PREF. DE SP RIO CLARO
Número Infração	H003763071	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2022-11-17 11:41
Local Ocorrência	AV DOS COSTAS N 360 ENTRE RUA, RIO CLARO/SP	Cod RENAINF	06589437980
Valor	130.16	Data Venc.	2023-03-24

### Multas Federais 2022-11-22 às 09:34 (CORTESIA)

Placa	FPH5D55	Renavam	01106659152
Cod. Órgão	269790	Órgão Autuado	PREF. DE SP RIO CLARO
Número Infração	H003771611	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2022-11-22 09:34
Local Ocorrência	RUA 14 ENTRE AV 06 E AV 04 S, RIO CLARO/SP	Cod RENAINF	06600652462
Valor	130.16	Data Venc.	2023-03-24

Página 9

### Multas Federais 2022-11-30 às 15:21 (CORTESIA)

Placa	FPH5D55	Renavam	01106659152
Cod. Órgão	269790	Órgão Autuado	PREF. DE SP RIO CLARO
Número Infração	H003785211	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2022-11-30 15:21
Local Ocorrência	RUA JACUTINGA N 1770 SENTIDO, RIO CLARO/SP	Cod RENAINF	06620575420
Valor	130.16	Data Venc.	2023-04-06

RECALL

Registro de recall NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000173

Placa: FPH5D55

Data Impressão: 27/06/2024 14:26

Nr Motor: 552685223087911

Nr Chassi: 988226117HKB06421




PLACA



CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO




INTERIOR 02



ADICIONAL 01



INTERIOR 03




INTERIOR 04



ADICIONAL 02



INTERIOR 05



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05




PNEU DIANTEIRO DIREITO



ADICIONAL 06




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



COLUNA CENTRAL ESQ



COLUNA DIANTEIRA DIR

ID Vistoria: 00000173

Placa: FPH5D55

Data Impressão: 27/06/2024 14:26

Nr Motor: 552685223087911

Nr Chassi: 988226117HKB06421

**Vistoria Financeira:**

Valor Avaliado: R\$ 84.076,00

Valor FIPE: R\$ 84.076,00

Depreciação (%): 70,00%

Valor Depreciado: R\$ 25.222,80

**Totais:**

Sub-Total: 25.222,80

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 25.222,80

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

**Orientações:**

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES  
Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_