



## LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000185

VW BORA - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data Impressão: 03/04/2024 19:47

Data Vistoria: 02/04/2024 12:04

### Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD)

CNPJ: 02645310000199

### Vistoria Veicular:

Modelo: VW BORA - VOLKSWAGEN	Ano Fab / Modelo: 2001/2001	Categoria: Passeio
Tipo Veículo: Veículo Leve		
Placa: GLD7708	UF/Cidade Placa: SP/BRAGANCA PAULISTA-SP	
Nr Motor: APK818987	Nr Motor BIN: APK818987	Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.
Nr Chassi: 3VWRA09M01M220972	Nr Chassi BIN: 3VWRA09M01M220972	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível:	Combustível BIN:	
Cor:	Cor BIN: Prata	
Tem KIT GNV: Não		


### Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

### Observação:

VEICULO PARADO NO TEMPO, SEM AS 4 RODAS JOGADO NO CHAO, PINTURA QUEIMADA E VIDROS DO LADO DIREITO QUEBRADOS, PARABRISA TRINCADO.





## CHECKLIST

ID Vistoria: 00000185

Placa: GLD7708

Data Impressão: 03/04/2024 19:47

Nr Motor: APK818987

Nr Chassi: 3VWRA09M01M220972

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



## Avaliação:

## Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Avariado	Paracheque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	Avariado	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	Avariado	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	Avariado	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	Avariado
Lanterna Traseira Direita:	Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	N/A
Macaco:	N/A	Triangulo:	N/A
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros:	Avariado
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	N/A
Pneus Dianteiros:	Faltando	Pneus Traseiros:	Faltando
Rodas Traseiras:	Faltando	Estepe:	N/A
Rodas Dianteiras:	Faltando	Condição de locomoção:	N/A



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000185

Placa: GLD7708

Data Impressão: 03/04/2024 19:47

Nr Motor: APK818987

Nr Chassi: 3VWRA09M01M220972

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

 Bin Estadual - Restrições

 Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

 Restrições do Proprietário na Bin Estadual

 Bin Federal - Restrições

 Recall

 Renajud

 Multas Federais

## BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	GLD7708	Nr Motor	APK818987
Chassi	3VWRA09M01M220972	Categoria	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	VW BORA
Ano Fab.	2001	Ano Mod.	2001
Cor	PRATA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	BRAGANCA PAULISTA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	116
Procedência Veículo	IMPORTADA	Renavam	00768006139
Carroceria	INEXISTENTE	Capacidade Passageiros	5
Tipo Marcação Chassi	NORMAL	PBT	170
Mensagem	MOTOR AGREGADO: APK818987		

## Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusão Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

## Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	0,01	Valor Débito Licenc	160,22
Valor Débito DPVAT	5,23		

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

## Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4*****	Proprietário	4***** C**  ***** D* A** M*****
-----------------------	--------	--------------	------------------------------------

Página 3

## Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA

Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

## BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	GLD7708	Município	BRAGANCA PAULISTA
UF	SP	RENAVAM	00768006139
Chassi	3VWRA09M01M220972	Nr Eixos	2
Marca Modelo	I/VW BORA	Tipo	AUTOMOVEL
Ano Fab	2001	Ano Mod	2001
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Categoria	PARTICULAR
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	1984
Cor	PRATA	Potência	116
Capacidade Passageiros	5	Capacidade Carga	0.5
PTB	1.7	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	4*****	Proprietário	C** I***** D* A** M*****

## BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA

## Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--

## RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

## RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

## INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
----------------------	-------------

Página 4

## Débitos / Multas

\*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

**RECALL**

Registro de recall NADA CONSTA

**RENAJUD**

Registro de renajud NADA CONSTA

**FOTOS DO VEÍCULO**

ID Vistoria: 00000185

Placa: GLD7708

Data Impressão: 03/04/2024 19:47

Nr Motor: APK818987


Nr Chassi: 3VWRA09M01M220972



PLACA



CHASSI




MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




INTERIOR




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR 02



TETO



ADICIONAL 01



INTERIOR 03



INTERIOR 04



ADICIONAL 02



INTERIOR 05



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05




PNEU DIANTEIRO DIREITO



ADICIONAL 06



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



ADICIONAL 07



PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO

**Vistoria Financeira:**

Valor Avaliado: R\$ 15.503,00

Valor FIPE: R\$ 15.503,00

Depreciação (%): 75,00%

Valor Depreciado: R\$ 3.875,75

**Totais:**

Sub-Total: 3.875,75

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 3.875,75

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

**Orientações:**

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES

Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_