



E-LEILÕES

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (11) 3040-6420 | (16) 98240-8000



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

CONSERVADO

Numeração: 00000218

HYUNDAI VELOSTER - HYUNDAI



Vistoriador: Rodolfo Araújo Data Impressão: 27/06/2024 14:41 Data Vistoria: 19/04/2024 14:18

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD) CNPJ: 02645310000199

Vistoria Veicular:


Modelo: HYUNDAI VELOSTER - HYUNDAI	Ano Fab / Modelo: 2011/2012	Categoria: Passeio
Local: Capivari	Tipo Veículo: Veículo Leve	
Placa: FZA1212	UF/Cidade Placa: SP/SANTA BARBARA DOESTE-SP	
Nr Motor: G4FGBU278421	Nr Motor BIN: G4FGBU278421	Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.
Nr Chassi: KMHTC61CBCU015226	Nr Chassi BIN: KMHTC61CBCU015226	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina	
Cor: Preto	Cor BIN: Preto	
Tem KIT GNV: Não		

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD Responsável:

Observação:

PINTURA QUEIMADA DO SOL.





CHECKLIST

ID Vistoria: 00000218

Placa: FZA1212

Data Impressão: 27/06/2024 14:41

Nr Motor: G4FGBU278421

Nr Chassi: KMHTC61CBCU015226

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	OK	Paracheque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Bancos Dianteiros:	OK
Bancos Traseiros:	OK	Forração Do Teto:	OK
Forração Interna:	OK	Pedais:	OK
Volante:	OK	Alavanca da Marcha:	OK
Painel de Instrumentos:	OK	Pneus Dianteiros:	OK
Pneus Traseiros:	OK	Rodas Traseiras:	OK
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000218

Placa: FZA1212

Data Impressão: 27/06/2024 14:41

Nr Motor: G4FGBU278421

Nr Chassi: KMHTC61CBCU015226

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Comunicação de Venda



Bin Estadual - Restrições



Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Restrições do Proprietário na Bin Estadual



Bin Federal - Atenção para as Restrições



Recall



Renajud



Atenção para as Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	FZA1212	Nr Motor	G4FGBU278421
Chassi	KMHTC61CBCU015226	Categoria	PARTICULAR
Marca	HYUNDAI	Modelo	HYUNDAI VELOSTER
Ano Fab.	2011	Ano Mod.	2012
Cor	PRETA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	SANTA BARBARA DOESTE-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	140
Procedência Veículo	IMPORTADA	Renavam	00370665848
Carroceria	NENHUMA	Capacidade Passageiros	4
Tipo Marcação Chassi	NORMAL	PBT	170
CMT	233	Mensagem	MOTOR AGREGADO: G4FGBU278421



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS	Data Inclusao Venda	21/06/2018
ATIVA			
Data Venda	21/06/2018	Protocolo Detran	21/06/2018



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Detran	1.009,32	Valor Débito IPVA	13.896,96
Valor Débito Licenc	160,22	Valor Débito Multa	1009,32
Valor Débito DPVAT	5,23		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	2*****	Proprietário	2***** V***** B***** P*****
-----------------------	--------	--------------	-----------------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	FZA1212	Município	SANTA BARBARA DOESTE
UF	SP	RENAVAM	00370665848
Chassi	KMHTC61CBCU015226	Nr Eixos	2
Marca Modelo	I/HYUNDAI VELOSTER	Tipo	AUTOMOVEL
Ano Fab	2011	Ano Mod	2012
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Categoria	PARTICULAR
Combustível	GASOLINA	Cor	PRETA
Potência	140	Capacidade Passageiros	4
CMT	2.33	PTB	1.7
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	2*****
Proprietário	V***** B***** P*****		

BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	CONSTA COMUNICADO DE VENDA	Data Venda	2018-06-21
Data Registro Venda	2018-06-21	CPF/CNPJ Comprador	3*****
Comprador	R**** F***** A****		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--

RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin NADA CONSTA

Multas Federais 2018-01-13 às 19:39 (CORTESIA)

Placa	FZA1212	Renavam	00370665848
Cod. Órgão	270170	Órgão Autuado	PREF. DE SP SANTA BARBARA D OE
Número Infração	F430153863	Código Infração	7463
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Data/Hora	2018-01-13 19:39
Local Ocorrência	AV PREF ISAIAS H. ROMANO ENTRE, SANTA BARBARA D OESTE/SP	Cod RENAINF	03004696690
Valor	195.23	Data Venc.	2018-06-28

Multas Federais 2018-05-10 às 23:45 (CORTESIA)

Placa	FZA1212	Renavam	00370665848
Cod. Órgão	126100	Órgão Autuado	DETRAN - SP
Número Infração	3C5212737	Código Infração	5185
Descrição da Infração	DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANCA	Data/Hora	2018-05-10 23:45
Local Ocorrência	AV CECILIA MEIRELLES 460, AMERICANA/SP	Cod RENAINF	03293328245
Valor	195.23	Data Venc.	2018-08-30

Multas Federais 2018-05-10 às 23:45 (CORTESIA)

Placa	FZA1212	Renavam	00370665848
Cod. Órgão	126100	Órgão Autuado	DETRAN - SP
Número Infração	3C5212738	Código Infração	7633
Descrição da Infração	DIRIGIR VEICULO MANUSEANDO TELEFONE CELULAR	Data/Hora	2018-05-10 23:45
Local Ocorrência	AV CECILIA MEIRELLES 460, AMERICANA/SP	Cod RENAINF	03293328261
Valor	293.47	Data Venc.	2018-08-30

Multas Federais 2018-05-10 às 23:45 (CORTESIA)

Placa	FZA1212	Renavam	00370665848
Cod. Órgão	126100	Órgão Autuado	DETRAN - SP
Número Infração	3C5212739	Código Infração	7358
Descrição da Infração	DIRIGIR O VEICULO COM APENAS UMA DAS MAOS, EXCETO QUANDO PERMITIDO PELO CTB	Data/Hora	2018-05-10 23:45
Local Ocorrência	AV CECILIA MEIRELLES 460, AMERICANA/SP	Cod RENAINF	03293328288
Valor	130.16	Data Venc.	2018-08-30

Página 5

Multas Federais 2018-05-10 às 23:45 (CORTESIA)

Placa	FZA1212	Renavam	00370665848
Cod. Órgão	126100	Órgão Autuado	DETRAN - SP
Número Infração	3C5212740	Código Infração	5843

Descrição da Infração	DEIXAR DE INDICAR C/ ANTEC, MED GESTO DE BRACO/LUZ INDICADORA, MUDANCA DIRECAO	Data/Hora	2018-05-10 23:45
Local Ocorrência	AV CECILIA MEIRELLES 460, AMERICANA/SP	Cod RENAINF	03293328296
Valor	195.23	Data Venc.	2018-08-30

Multas Federais 2018-06-15 às 07:00 (CORTESIA)

Placa	FZA1212	Renavam	00370665848
Cod. Órgão	126100	Órgão Autuado	DETRAN - SP
Número Infração	3C4729429	Código Infração	6920
Descrição da Infração	DEIXAR DE EFETUAR REGISTRO DO VEICULO EM 30 DIAS, QDO FOR TRANSF A PROPRIEDADE	Data/Hora	2018-06-15 07:00
Local Ocorrência	RUA INACIO ANTONIO,717, SANTA BARBARA D OESTE/SP	Cod RENAINF	03300904838
Valor	195.23	Data Venc.	2018-09-27

RECALL

Registro de recall NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000218 Placa: FZA1212 Data Impressão: 27/06/2024 14:41
 Nr Motor: G4FGBU278421 Nr Chassi: KMHTC61CBCU015226



PLACA




CHASSI



MOTOR




FRENTE




TRASEIRA




INTERIOR




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




TETO




INTERIOR 02




ADICIONAL 01



INTERIOR 03



INTERIOR 04



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



INTERIOR 05



PNEU DIANTEIRO DIREITO




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



COLUNA CENTRAL ESQ



COLUNA CENTRAL DIR

ID Vistoria: 00000218

Placa: FZA1212

Data Impressão: 27/06/2024 14:41

Nr Motor: G4FGBU278421

Nr Chassi: KMHTC61CBCU015226

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 58.347,00

Valor FIPE: R\$ 58.347,00

Depreciação (%): 40,00%

Valor Depreciado: R\$ 35.008,20

Totais:

Sub-Total: 35.008,20

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 35.008,20

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Página 8

Data: ___/___/_____

E-LEILÕES
Vistoriador: Rodolfo Araújo