



### E-LEILÕES

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455  
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011  
Tel: (11) 3040-6420 | (16) 98240-8000



## LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

**CONSERVADO**

Numeração: 00000229

**GOL 1.0 - VOLKSWAGEN**



Vistoriador: Rodolfo Araújo      Data Impressão: 27/06/2024 15:12      Data Vistoria: 24/04/2024 15:25

#### Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD)      CNPJ: 02645310000199

#### Vistoria Veicular:

Modelo: GOL 1.0 - VOLKSWAGEN      Ano Fab / Modelo: 2011/2012      Categoria: Passeio

Tipo Veículo: Veículo Leve

Placa: EFZ6158      UF/Cidade Placa: SP/SERRA NEGRA-SP

Nr Motor: CCNA41483      Nr Motor BIN: CCNA41483      Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BWAA05U8CT053020      Nr Chassi BIN: 9BWAA05U8CT053020      Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:      Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina e Alcool      Combustível BIN:

Cor: Cinza      Cor BIN: Cinza


Tem KIT GNV: Não

#### Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD      Responsável:

#### Observação:

TETO QUEIMADO, PARACHOQUE TRINCADO, RISCOS NA LATARIA E PNEUS CARECAS.





## CHECKLIST

ID Vistoria: 0000229

Placa: EFZ6158

Data Impressão: 27/06/2024 15:12

Nr Motor: CCNA41483

Nr Chassi: 9BWAA05U8CT053020

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

## Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Avariado	Paracheque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Esquerdo:	OK
Porta Dianteira Direita:	OK	Porta Dianteira Esquerda:	OK
Porta Traseira Direita:	OK	Porta Traseira Esquerda:	OK
Porta Malas:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	Lanterna Traseira Direita:	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	Parabrisa Traseiro:	OK
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	Rodas Dianteiras:	OK
Condição de locomoção:	Avariado		



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 0000229

Placa: EFZ6158

Data Impressão: 27/06/2024 15:12

Nr Motor: CCNA41483

Nr Chassi: 9BWAA05U8CT053020

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Restrições do Proprietário na Bin Estadual



Bin Federal - Restrições



Recall



Renajud



Multas Federais

## BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	EFZ6158	Nr Motor	CCNA41483
Chassi	9BWAA05U8CT053020	Categoria	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	GOL 1.0
Ano Fab.	2011	Ano Mod.	2012
Cor	CINZA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	SERRA NEGRA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	76
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00335539343
Carroceria	NENHUMA	Cilindradas	999
Capacidade Passageiros	5	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
PBT	145	CMT	165
Mensagem	MOTOR AGREGADO: CCNA41483		



## Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusão Venda

NÃO INFORMADO



## Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	1.000,35	Valor Débito Licenc	160,22

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



## Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 4\*\*\*\*\*

Proprietário

4\*\*\*\*\* |\*\*\* D\*\*\*\*\* F\*\*\*\*\* D\*

O\*\*\*\*\*

Página 3



## Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA

Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

## BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	EFZ6158	Município	SERRA NEGRA
UF	SP	RENAVAM	00335539343
Chassi	9BWAA05U8CT053020	Nr Eixos	2
Marca Modelo	VW/GOL 1.0	Tipo	AUTOMOVEL
Ano Fab	2011	Ano Mod	2012
Procedência Veículo	NACIONAL	Categoria	PARTICULAR
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	999
Cor	CINZA	Potência	76
Capacidade Passageiros	5	CMT	1.65
PTB	1.45	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	4*****	Proprietário	I*** D***** F***** D* O*****

## BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA

## Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--

## RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

## RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

## INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
----------------------	-------------

Página 4

## Débitos / Multas

\*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br>.

**RECALL**

Registro de recall NADA CONSTA

**RENAJUD**

Registro de renajud NADA CONSTA

**FOTOS DO VEÍCULO**

ID Vistoria: 0000229

Placa: EFZ6158

Data Impressão: 27/06/2024 15:12

Nr Motor: CCNA41483

Nr Chassi: 9BWAA05U8CT053020



PLACA




CHASSI




MOTOR



FRENTE



TRASEIRA




INTERIOR



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR 02




TETO




INTERIOR 03



ADICIONAL 01




INTERIOR 04



ADICIONAL 02



INTERIOR 05




PNEU DIANTEIRO DIREITO




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



COLUNA CENTRAL ESQ



COLUNA CENTRAL DIR

ID Vistoria: 00000229

Placa: EFZ6158

Data Impressão: 27/06/2024 15:12

Nr Motor: CCNA41483

Nr Chassi: 9BWA05U8CT053020

Página 6

**Vistoria Financeira:**

Valor Avaliado: R\$ 27.976,00

Valor FIPE: R\$ 27.976,00

Depreciação (%): 60,00%

Valor Depreciado: R\$ 11.190,40

**Totais:**

Sub-Total: 11.190,40

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 11.190,40

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de

decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

#### Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

\_\_\_\_\_  
E-LEILÕES  
Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_