



## E-LEILÕES \*Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455  
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011  
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



## LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00000365

NH12380 4X2T - VOLVO



Vistoriador: Jefferson Luiz Bernardes

Data Impressão: 05/03/2025 15:50

Data Vistoria: 02/10/2024 13:13

## Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD)

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

## Local de atendimento:

Endereço: ROD. LIX DA CUNHA, 714, JARDIM NOVA AMERICA, AMERICANA/CAMPINAS/SP. CEP: 13051-083.

Complemento: PATIO CAMPINAS / (19) 3465-2928 / 3465-2670/ Respo

## Vistoria Veicular:

Modelo: NH12380 4X2T - VOLVO

Ano Fab / Modelo: 2004/2005

Local armazenamento: PATIO CAMPINAS / AMERICANA-CAMPINAS

Tipo Veículo: Veículo Pesado

Placa: PLACA

UF/Cidade Placa: SP/LIMEIRA-SP

Nr Motor: REMARCADO

Nr Motor BIN: D12450007D1E

Condições Motor: MOTOR COM NUMERO ADULTERADO

Nr Chassi: 9BVB4CMAX5E706866

Nr Chassi BIN: 9BVB4CMAX5E706866

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 319027920043950126E

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

## Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

## Observação:

PARACHOQUE DIANTEIRO QUEBRADO TAMPA DO MOTOR DANIFICADO RECUPERADO VEICULO EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



## CHECKLIST

ID Vistoria: 00000365

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 15:50

Nr Motor: REMARCADO

Nr Chassi: 9BVB4CMAX5E706866

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

## Acessórios

Chave Reserva:	Não Ok	Macaco:	Não Ok
Chave de Roda:	Ok	Tapetes:	Não Ok
Acendedor Cigarro:	Não Ok	Frisos:	Não Ok
Chave Original:	Ok	Manual:	Não Ok
Extintor:	Não Ok	Triângulo:	Ok
Veículo Adesivado:	Não Ok	Antena:	Não Ok
Rodas/Calotas:	Não Ok	Retrovisor L.D.:	Ok
Retrovisor L.E.:	Ok		



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000365

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 15:50

Nr Motor: REMARCADO

Nr Chassi: 9BVB4CMA5E706866

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições

Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Restrições do Proprietário na Bin Estadual

Bin Federal - Atenção para as Restrições

Recall

Renajud

Atenção para as Multas Federais

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN.

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL.

## BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHAO TRATOR
Placa	██████	Renavam	00841129703
Chassi	9BVB4CMA5E706866	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	D12450007D1E	Nr Caixa Câmbio	319027920043950126E
Categoria	ALUGUEL	Marca	VOLVO
Modelo	NH12380 4X2T	Ano Fab.	2004
Ano Mod.	2005	Cor	BRANCA
Combustível	DIESEL	UF	SP
Município	LIMEIRA-SP	Espécie	TRACAO
Potência	380	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Nr Eixos	2
Terceiro Eixo	16730020456116	Eixo Tras. Diferencial	NA
PBT	1900	CMT	5700

## Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

## Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 4.155,26	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 160,22	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 1.106,35
Valor Débito IPVA	4.155,26	Valor Débito Licenc	160,22
Valor Débito Multa	1.106,35		

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Página 3

## Proprietários:

CPF CNPJ Proprietário 4\*\*\*\*\* Proprietário A C T\*\*\*\*\* L\*\*\*

### Restrições:

<b>Situação do veículo</b>	EM CIRCULACAO	<b>Restrição 1</b>	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK
<b>Restrição 2</b>	RESTRICAO JUDICIAL: JUDICIAL	<b>Restrição Financeira</b>	NADA CONSTA
<b>Restrição Furto</b>	NADA CONSTA	<b>Restrição RENAJUD</b>	NADA CONSTA

### BIN FEDERAL

<b>Situação</b>	EM CIRCULACAO	<b>Ocorrência</b>	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
<b>Placa</b>	██████	<b>Renavam</b>	841129703
<b>Chassi</b>	9BVB4CMAX5E706866	<b>Município</b>	LIMEIRA
<b>UF</b>	SP	<b>Tipo</b>	CAMINHAO TRATOR
<b>Categoria</b>	ALUGUEL	<b>Marca Modelo</b>	VOLVO/NH12380 4X2T
<b>Ano Fab</b>	2004	<b>Ano Mod</b>	2005
<b>Procedência Veículo</b>	NACIONAL	<b>Nr Eixos</b>	3
<b>Combustível</b>	DIESEL	<b>Cor</b>	BRANCA
<b>Potência</b>	380	<b>CMT</b>	57
<b>PTB</b>	19	<b>Recall</b>	NADA CONSTA
<b>CPF/CNPJ Proprietário</b>	4*****	<b>Proprietário</b>	A C T***** L***

### BIN Federal - Restrições:

<b>Situação</b>	EM CIRCULACAO	<b>Restrição</b>	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
<b>Restrição 1</b>	RESTRICAO JUDICIAL	<b>Restrição 2</b>	SEM RESTRICAO
<b>Restrição 3</b>	SEM RESTRICAO	<b>Restrição 4</b>	SEM RESTRICAO
<b>Restrição Judicial</b>	NADA CONSTA	<b>Indicador Ostenta PIV</b>	NADA CONSTA
<b>Multa RENAINF</b>	CONSTA	<b>Multas</b>	CONSTA
<b>Pendência emissão Doc</b>	NADA CONSTA	<b>Indicador Alarme</b>	NADA CONSTA
<b>Comunicação de Venda</b>	NADA CONSTA		

### Roubo e Furto Ativo:

**Roubo e Furto Ativo** VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

### RECALL (CORTESIA):

**RECALL** NADA CONSTA

### RENAJUD (CORTESIA):

**RENAJUD** NADA CONSTA

### INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

**Indicador Leilão Bin** NADA CONSTA

### Multas Federais 2023-04-18 às 13:19 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	██████████	<b>Renavam</b>	841129703
<b>Cod. Órgão</b>	126200	<b>Órgão Autuado</b>	DER - SP
<b>Número Infração</b>	1U 8687688	<b>Código Infração</b>	7455
<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2023-04-18 13:19
<b>Local Ocorrência</b>	SP 255 KM 045 METROS 500, GUATAPARA/SP	<b>Cod RENAINF</b>	06926785759
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2023-08-07

### Multas Federais 2023-04-27 às 10:12 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	██████████	<b>Renavam</b>	841129703
<b>Cod. Órgão</b>	126200	<b>Órgão Autuado</b>	DER - SP
<b>Número Infração</b>	1U 9606628	<b>Código Infração</b>	7455
<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2023-04-27 10:12
<b>Local Ocorrência</b>	SP 333 KM 234 METROS 276, PONGAI/SP	<b>Cod RENAINF</b>	06935899753
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2023-08-10

### Multas Federais 2023-05-16 às 00:10 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	██████████	<b>Renavam</b>	841129703
<b>Cod. Órgão</b>	126200	<b>Órgão Autuado</b>	DER - SP
<b>Número Infração</b>	1DC9150581	<b>Código Infração</b>	5568
<b>Descrição da Infração</b>	ESTACIONAR LOCAL/HORARIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS PELA SINALIZACAO	<b>Data/Hora</b>	2023-05-16 00:10
<b>Local Ocorrência</b>	SP 348 KM 056 METROS 400, JUNDIAI/SP	<b>Cod RENAINF</b>	06959636531
<b>Valor</b>	195.23	<b>Data Venc.</b>	2023-08-21

### Multas Federais 2023-05-23 às 09:28 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	██████████	<b>Renavam</b>	841129703
<b>Cod. Órgão</b>	126200	<b>Órgão Autuado</b>	DER - SP
<b>Número Infração</b>	1DC9917041	<b>Código Infração</b>	5550
<b>Descrição da Infração</b>	ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZACAO	<b>Data/Hora</b>	2023-05-23 09:28
<b>Local Ocorrência</b>	SP 150 KM 063 METROS 500, SANTOS/SP	<b>Cod RENAINF</b>	06979002694
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2023-08-28

### Multas Federais 2023-05-23 às 09:04 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	██████████	<b>Renavam</b>	841129703
<b>Cod. Órgão</b>	126200	<b>Órgão Autuado</b>	DER - SP
<b>Número Infração</b>	1DC9826091	<b>Código Infração</b>	5550
<b>Descrição da Infração</b>	ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZACAO	<b>Data/Hora</b>	2023-05-23 09:04

<b>Local Ocorrência</b>	SP 150 KM 063 METROS 500, SANTOS/SP	<b>Cod RENAINF</b>	06979155857
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2023-08-28

### Multas Federais 2023-06-27 às 11:46 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	██████	<b>Renavam</b>	841129703
<b>Cod. Órgão</b>	126200	<b>Órgão Autuado</b>	DER - SP
<b>Número Infração</b>	1V 6539876	<b>Código Infração</b>	7455
<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2023-06-27 11:46
<b>Local Ocorrência</b>	SP 225 KM 143 METROS 800, BROTAS/SP	<b>Cod RENAINF</b>	07068977855
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2023-10-09

### Multas Federais 2023-06-27 às 11:00 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	██████	<b>Renavam</b>	841129703
<b>Cod. Órgão</b>	126200	<b>Órgão Autuado</b>	DER - SP
<b>Número Infração</b>	1V 6541896	<b>Código Infração</b>	7455
<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2023-06-27 11:00
<b>Local Ocorrência</b>	SP 225 KM 199 METROS 400, JAU/SP	<b>Cod RENAINF</b>	07068979874
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2023-10-09

### Multas Federais 2023-07-07 às 15:28 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	██████	<b>Renavam</b>	841129703
<b>Cod. Órgão</b>	126200	<b>Órgão Autuado</b>	DER - SP
<b>Número Infração</b>	1V 7530906	<b>Código Infração</b>	7455
<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2023-07-07 15:28
<b>Local Ocorrência</b>	SP 225 KM 106 METROS 900, ITIRAPINA/SP	<b>Cod RENAINF</b>	07091353285
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2023-10-23

### RECALL

Registro de recall NADA CONSTA

### RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA

Página 6



### FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000365

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 15:50

Nr Motor: REMARCADO

Nr Chassi: 9BVB4CMAX5E706866



CHASSI



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06

**Nr Motor: REMARCADO****Nr Chassi: 9BVB4CMA5E706866****Vistoria Financeira:**Valor Avaliado: **R\$ 106.560,00**Valor FIPE: **R\$ 106.560,00**Depreciação (%): **90,00%**Valor Depreciado: **R\$ 10.656,00****Totais:**Sub-Total: **10.656,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 10.656,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES \*Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

**Orientações:**

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES \*Vistoria  
Vistoriador: Jefferson Luiz Bernardes

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_