



E-LEILÕES *Vistoria
 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
 Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
 Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM Numeração: 00000349

DK150 - JTZ

Vistoriador: Anderson Freitas da Silva Data Impressão: 05/03/2025 16:41 Data Vistoria: 19/09/2024 15:12

Ciente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD)** CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Vistoria Veicular:

Modelo: **DK150 - JTZ** Ano Fab / Modelo: 2020/2021 Categoria: **Motocicleta**

Local armazenamento: **PATIO DETRAN E MUNICIPAL / CASA BRANCA** Tipo Veículo:

Placa: **PLACA** UF/Cidade Placa: **SP/MOCOCA-SP**

Nr Motor: **157FMJBR710632** Nr Motor BIN: **157FMJBR710632** Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **99KPCKBYJMM710632** Nr Chassi BIN: **99KPCKBYJMM710632** Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio: Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina** Combustível BIN: **Gasolina**

Cor: **Preto** Cor BIN: **Preto**


Tem KIT GNV: **Não**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD Responsável:

Observação:

PARADA AO TEMPO, FAROL QUEBRADO.





CHECKLIST

ID Vistoria: 00000349

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 16:41

Nr Motor: 157FMJBR710632

Nr Chassi: 99KPCKBYJMM710632

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	AVARIADO	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	OK	CARENAGEM DA RABETA:	OK
PARALAMA DIANTEIRO:	AVARIADO	PARALAMA TRASEIRO:	OK
PAINEL:	OK	CARENAGEM DO PAINEL:	OK
BLOCO OPTICO:	OK	ARO/RODA DIANTEIRO:	OK
ARO/RODA TRASEIRO:	OK	PNEU DIANTEIRO:	AVARIADO
PNEU TRASEIRO:	AVARIADO	FREIO TRASEIRO:	N/OK
MANETE DE FREIO:	AVARIADO	MANETE DE EMBREAGEM:	OK
LUVA DO GUIDÃO:	AVARIADO	RETROVISOR ESQUERDO:	AVARIADO
RETROVISOR DIREITO:	AVARIADO	CAPA BANCO:	OK
ESTRIBO:	OK	PROTECTOR DE ESCAPE:	OK
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	AVARIADO		

ACESSORIOS

SETA ESQUERDA:	OK	SETA DIREITA:	AVARIADO
FAROL DIANTEIRO BAIXO:	AVARIADO	FAROL DIANTEIRO ALTA:	AVARIADO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000349

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 16:41

Nr Motor: 157FMJBR710632

Nr Chassi: 99KPCKBYJMM710632

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN ESTADUAL

3 - BIN FEDERAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições

Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Restrições do Proprietário na Bin Estadual

Bin Federal - Atenção para as Restrições

Recall

Renajud

Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	██████	Renavam	01243444123
Chassi	99KPCKBYJMM710632	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	157FMJBR710632	Categoria	PARTICULAR
Marca	JTZ	Modelo	DK150
Ano Fab.	2020	Ano Mod.	2021
Cor	PRETA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	MOCOCA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	149
Capacidade Passageiros	2	PBT	31

Comunicação de Venda

Indicador Comun.	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
Venda			

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 1.224,31	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	1.224,31	Valor Débito Licenc	167,74

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1*****	Proprietário	V**** A***** N*****
-----------------------	--------	--------------	---------------------

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK
---------------------	---------------	-------------	--

Página 3

Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
FIDUCIARIA			
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	██████	Renavam	01243444123
Chassi	99KPCKBYJMM710632	Município	MOCOCA
UF	SP	Tipo	MOTOCICLETA
Categoria	PARTICULAR	Marca Modelo	JTZ/DK150
Ano Fab	2020	Ano Mod	2021
Procedência Veículo	NACIONAL	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	149	Cor	PRETA
Capacidade Passageiros	2	PTB	0.31
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	1*****
Proprietário	V**** A***** N*****		

BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
----------------------------	--

RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
---------------	-------------

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
-----------------------------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br>

RECALL

Registro de recall NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000349

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 16:41

Nr Motor: 157FMJBR710632

Nr Chassi: 99KPCBYJMM710632



CHASSI



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO




TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02

ID Vistoria: 00000349

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 16:41

Nr Motor: 157FMJBR710632

Nr Chassi: 99KPKBYJMM710632

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 10.452,00**Valor FIPE: **R\$ 10.452,00**Depreciação (%): **80,00%**Valor Depreciado: **R\$ 2.090,40**

Página 6

Totais:Sub-Total: **2.090,40**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 2.090,40**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de

decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas da Silva

Data: __/__/____