



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000378

PALIO FIRE - FIAT



Vistoriador: Jefferson Luiz Bernardes

Data Impressão: 05/03/2025 17:08

Data Vistoria: 04/10/2024 10:04

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD)

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: ROD. PROF. ZEFERINO VAZ, S/N, CENTRO, COSMOPOLIS/SP. CEP: 13150-001.

Complemento: PATIO POLICIA CIVIL / COSMOPOLIS / (19) 3823-5363

Vistoria Veicular:

Modelo: PALIO FIRE - FIAT

Ano Fab / Modelo: 2015/2016

Local armazenamento: PATIO POLICIA CIVIL / COSMOPOLIS

Tipo Veículo:

Placa: PLACA

UF/Cidade Placa:
SP/CAMPINAS-SP

Nr Motor: 310A10112657787

Nr Motor BIN:
310A10112657787

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BD17102ZG7563066

Nr Chassi BIN:
9BD17102ZG7563066

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Flex (Etanol e Gasolina)

Combustível BIN: Gasolina e Álcool

Cor: Preto

Cor BIN: Preto

Tem KIT GNV: Não


Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:

PARACHOQUE DIANTEIRO QUEBRADO FAROL DIANTEIRO DIREITO QUEBRADO RETROVISOR DIREITO QUEBRADO LATERAL TRASEIRA DIREITA AMASSADA PARA-CHOQUE TRASEIRO RALADO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000378

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 17:08

Nr Motor: 310A10112657787

Nr Chassi: 9BD17102ZG7563066

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	Avariado	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	Avariado	Capô:	Avariado
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	OK
Macaco:	OK	Triangulo:	OK
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	OK	Pneus Traseiros:	OK
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	OK
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	Faltando



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000378

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 17:08

Nr Motor: 310A10112657787

Nr Chassi: 9BD17102ZG7563066

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições

Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Restrições do Proprietário na Bin Estadual

Bin Federal - Atenção para as Restrições

Recall

Renajud

Atenção para as Multas Federais

Combustível selecionado difere do Combustível BIN

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	██████	Renavam	01069144336
Chassi	9BD17102ZG7563066	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	310A10112657787	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT	Modelo	PALIO FIRE
Ano Fab.	2015	Ano Mod.	2016
Cor	PRETA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	CAMPINAS-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	75
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1000	Capacidade Passageiros	5
PBT	135	CMT	175

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 4.596,07	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 160,22	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 130,16
Valor Débito IPVA	4.596,07	Valor Débito Licenc	160,22
Valor Débito Multa	130,16		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	M**** A**** S*****
-----------------------	--------	--------------	--------------------

Página 3

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO
---------------------	---------------

Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS		
REGISTRADO			
Restrição 2	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
INSPECAO VEICULAR OK			
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	██████	Renavam	1069144336
Chassi	9BD17102ZG7563066	Município	CAMPINAS
UF	SP	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PARTICULAR	Marca Modelo	FIAT/PALIO FIRE
Ano Fab	2015	Ano Mod	2016
Procedência Veículo	NACIONAL	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	1000	Cor	PRETA
Potência	75	Capacidade Passageiros	5
CMT	1.75	PTB	1.35
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	0*****
Proprietário	M**** A**** S*****		

BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	CONSTA COMUNICADO DE VENDA	Data Venda	2021-12-14
Data Registro Venda	2021-12-15	CPF/CNPJ Comprador	2*****
Comprador	D**** H***** D** S*****		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
----------------------------	--

RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
---------------	-------------

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------

Página 4

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
-----------------------------	-------------

Multas Federais 2022-04-17 às 19:50 (CORTESIA)

Placa		Renavam	1069144336
Cod. Órgão	262910	Órgão Autuado	PREF. DE SP CAMPINAS
Número Infração	Q115558297	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2022-04-17 19:50
Local Ocorrência	AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB), N.7, CAMPINAS/SP	Cod RENAINF	06135171984
Valor	130.16	Data Venc.	2022-07-25

RECALL

Registro de recall NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000378

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 17:08

Nr Motor: 310A10112657787


Nr Chassi: 9BD17102ZG7563066



CHASSI



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




ADICIONAL 01




ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05

ID Vistoria: 00000378

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 17:08

Nr Motor: 310A10112657787

Nr Chassi: 9BD17102ZG7563066

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 28.001,00**Valor FIPE: **R\$ 28.001,00**Depreciação (%): **80,00%**Valor Depreciado: **R\$ 5.600,20****Totais:**Sub-Total: **5.600,20**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 5.600,20**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN. Página 6
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Jefferson Luiz Bernardes

Data: __/__/____