



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000355

BIZ 125 ES - HONDA



Vistoriador: Jefferson Luiz Bernardes

Data Impressão: 05/03/2025 16:26

Data Vistoria: 25/09/2024 08:47

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD)

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: RUA GENERAL RODON, 2662, VILA PIZA, LIMEIRA/SP. CEP: 13486-442.

Complemento: PATIO ASSIST / LIMEIRA / (19) 99236-2212 / PAULO C

Vistoria Veicular:

Modelo: BIZ 125 ES - HONDA

Ano Fab / Modelo: 2010/2010

Local armazenamento: PATIO ASSIST.
/ LIMEIRA

Tipo Veículo:

Placa: PLACA

UF/Cidade Placa: SP/LIMEIRA-
SP

Nr Motor: JC42E2A352712

Nr Motor BIN:
JC42E2A352712Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de
fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9C2JC4220AR352712

Nr Chassi BIN:
9C2JC4220AR352712Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões
originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Preto

Cor BIN: Preto

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:

CARENAGEM FRONTAL QUEBRADA NECESSITA TROCA PARALAMA DIANTEIRO QUEBRADO VEICULO EM MAU ESTADO DE CONSERVACAO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000355

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 16:26

Nr Motor: JC42E2A352712

Nr Chassi: 9C2JC4220AR352712

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	✓ OK	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	⚠ AVARIADO
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	⚠ AVARIADO	CARENAGEM DA RABETA:	⚠ AVARIADO
PARALAMA DIANTEIRO:	⚠ AVARIADO	PARALAMA TRASEIRO:	✓ OK
PAINEL:	⚠ AVARIADO	CARENAGEM DO PAINEL:	⚠ AVARIADO
BLOCO OPTICO:	✓ OK	ARO/RODA DIANTEIRO:	✓ OK
ARO/RODA TRASEIRO:	✓ OK	PNEU DIANTEIRO:	✓ OK
PNEU TRASEIRO:	✓ OK	FREIO DIANTEIRO:	✓ OK
FREIO TRASEIRO:	✓ OK	MANETE DE FREIO:	✓ OK
MANETE DE EMBREAGEM:	✓ OK	LUVA DO GUIDÃO:	✓ OK
RETROVISOR ESQUERDO:	⊘ N/OK	RETROVISOR DIREITO:	⊘ N/OK
CAPA BANCO:	✓ OK	ESTRIBO:	✓ OK
PEDALEIRA DE PARTIDA:	✓ OK	PROTETOR DE ESCAPE:	✓ OK
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	✓ OK		



CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:

⚠ AVARIADO



CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:

⚠ AVARIADO



CARENAGEM DA RABETA:

⚠ AVARIADO



PARALAMA DIANTEIRO:
⚠️ AVARIADO



PAINEL:
⚠️ AVARIADO



CARENAGEM DO PAINEL:
⚠️ AVARIADO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000355

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 16:26

Nr Motor: JC42E2A352712

Nr Chassi: 9C2JC4220AR352712

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

3 - RENAJUD

Bin Estadual - Atenção para as Restrições

Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Restrições do Proprietário na Bin Estadual

Bin Federal - Atenção para as Restrições

Recall

Renajud

Atenção para as Multas Federais

Bloqueio RENAJUD

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTONETA
Placa	██████	Renavam	00222992824
Chassi	9C2JC4220AR352712	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	JC42E2A352712	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	BIZ 125 ES
Ano Fab.	2010	Ano Mod.	2010
Cor	PRETA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	LIMEIRA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	124
Capacidade Passageiros	2	PBT	27

Comunicação de Venda

Indicador Comun.	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
Venda			

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 515,74	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 12,30
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 160,22	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 1.434,20
Valor Débito IPVA	515,74	Valor Débito Licenc	160,22
Valor Débito Multa	1.434,20	Valor Débito DPVAT	12,30

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3*****	Proprietário	F**** P***** D* S****
-----------------------	--------	--------------	-----------------------

Página 4

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
---------------------	---------------	-------------	---------------------------------

Restrição 2	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM	Restrição Financeira	NADA CONSTA
INSPECAO VEICULAR OK			
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	██████	Renavam	222992824
Chassi	9C2JC4220AR352712	Município	LIMEIRA
UF	SP	Tipo	MOTONETA
Categoria	PARTICULAR	Marca Modelo	HONDA/BIZ 125 ES
Ano Fab	2010	Ano Mod	2010
Procedência Veículo	NACIONAL	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	124	Cor	PRETA
Capacidade Passageiros	2	PTB	0,27
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	3*****
Proprietário	F**** P***** D* S****		

BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	CONSTA COMUNICADO DE VENDA	Data Venda	2019-05-07
Data Registro Venda	2019-05-08	CPF/CNPJ Comprador	1*****
Comprador	K**** G***** D* M***** R****		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
----------------------------	--

RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
---------------	-------------

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
-----------------------------	-------------

Página 5

Multas Federais 2021-11-23 às 03:30 (CORTESIA)

Placa	██████	Renavam	222992824
Cod. Órgão	126100	Órgão Autuado	DETRAN - SP

Número Infração	D351064722	Código Infração	5010
Descrição da Infração	DIRIGIR VEICULO SEM POSSUIR CNH/PPD/ACC	Data/Hora	2021-11-23 03:30
Local Ocorrência	AV DR JOAO AMARAL GAMA X R DOM, LIMEIRA/SP	Cod RENAINF	05842289520
Valor	880.41	Data Venc.	2022-04-05

Multas Federais 2021-11-23 às 03:30 (CORTESIA)

Placa	██████	Renavam	222992824
Cod. Órgão	126100	Órgão Autuado	DETRAN - SP
Número Infração	D351064723	Código Infração	6599
Descrição da Infração	CONDUZIR O VEICULO REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO	Data/Hora	2021-11-23 03:30
Local Ocorrência	AV DR JOAO AMARAL GAMA X R DOM, LIMEIRA/SP	Cod RENAINF	05842289539
Valor	293.47	Data Venc.	2022-04-05

Multas Federais 2022-02-27 às 00:19 (CORTESIA)

Placa	██████	Renavam	222992824
Cod. Órgão	266390	Órgão Autuado	PREF. DE SP LIMEIRA
Número Infração	T001046255	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2022-02-27 00:19
Local Ocorrência	AV CONEGO MANOEL ALVES 1517 LI, LIMEIRA/SP	Cod RENAINF	06052404116
Valor	130.16	Data Venc.	2022-06-21

Multas Federais 2022-06-20 às 12:46 (CORTESIA)

Placa	██████	Renavam	222992824
Cod. Órgão	266390	Órgão Autuado	PREF. DE SP LIMEIRA
Número Infração	T001367465	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2022-06-20 12:46
Local Ocorrência	AV CARLOS ZACCARIA OPOSTO A UB, LIMEIRA/SP	Cod RENAINF	06286781340
Valor	130.16	Data Venc.	2022-10-11

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA
---------------------------	-------------

Página 6

RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA
----------------------------	-------------

BLOQUEIO RENAJUD

BASE BLOQUEIO RENAJUD - NÃO ENCONTRADO BLOQUEIOS RENAJUD NA BASE CONSULTADA.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000355

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 16:26

Nr Motor: JC42E2A352712

Nr Chassi: 9C2JC4220AR352712



CHASSI



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA

ID Vistoria: 00000355

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 16:26

Nr Motor: JC42E2A352712

Nr Chassi: 9C2JC4220AR352712

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 8.523,00**Valor FIPE: **R\$ 8.523,00**Depreciação (%): **80,00%**Valor Depreciado: **R\$ 1.704,60****Totais:**Sub-Total: **1.704,60**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 1.704,60**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Jefferson Luiz Bernardes

Data: __/__/____