



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000377

ETIOS SD X VSC MT - TOYOTA



Vistoriador: Jefferson Luiz Bernardes

Data Impressão: 05/03/2025 16:21

Data Vistoria: 04/10/2024 09:53

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD)

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: ROD. PROF. ZEFERINO VAZ, S/N, CENTRO, COSMOPOLIS/SP. CEP: 13150-001.

Complemento: PATIO POLICIA CIVIL / COSMOPOLIS / (19) 3823-5363

Vistoria Veicular:

Modelo: ETIOS SD X VSC MT - TOYOTA

Ano Fab / Modelo: 2020/2020

Local armazenamento: PATIO POLICIA CIVIL / COSMOPOLIS

Tipo Veículo:

Placa: PLACA

UF/Cidade Placa:
SP/CAMPINAS-SP

Nr Motor: 4451779

Nr Motor BIN: 4451779

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BRB29BT7L2258242

Nr Chassi BIN:
9BRB29BT7L2258242

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:
1210B2066C0200596

Combustível: Flex (Etanol e Gasolina)

Combustível BIN: Gasolina e Álcool

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:

PARACHOQUE DIANTEIRO RALADO PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO AMASSADO PARA-CHOQUE TRASEIRO QUEBRADO LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA QUEBRADA TAMPA DO PORTA-MALAS AMASSADO



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000377

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 16:21

Nr Motor: 4451779

Nr Chassi: 9BRB29BT7L2258242

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	Parachoque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	Avariado	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	OK
Macaco:	OK	Triangulo:	OK
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	OK	Pneus Traseiros:	OK
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	OK
Rodas Dianteiras:	OK		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000377

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 16:21

Nr Motor: 4451779

Nr Chassi: 9BRB29BT7L2258242

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

Bin Estadual - Restrições

Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Restrições do Proprietário na Bin Estadual

Bin Federal - Atenção para as Restrições

Recall

Renajud

Atenção para as Multas Federais

Combustível selecionado difere do Combustível BIN

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	██████	Renavam	01241094710
Chassi	9BRB29BT7L2258242	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4451779	Nr Caixa Câmbio	1210B2066C0200596
Categoria	ALUGUEL	Marca	TOYOTA
Modelo	ETIOS SD X VSC MT	Ano Fab.	2020
Ano Mod.	2020	Cor	BRANCA
Combustível	GAS/ALC/GN	UF	SP
Município	CAMPINAS-SP	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	107	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1496
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	143	CMT	143

Comunicação de Venda

Indicador Comun.	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
Venda			

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 160,22	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 130,16
Valor Débito Licenc	160,22	Valor Débito Multa	130,16

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 0***** Proprietário J*** C***** D* P*****

Página 3

Restrições:

Situação do veículo EM CIRCULACAO

Restrição 1	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		

BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	██████████	Renavam	1241094710
Chassi	9BRB29BT7L2258242	Município	CAMPINAS
UF	SP	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	ALUGUEL	Marca Modelo	TOYOTA/ETIOS SD X VSC MT
Ano Fab	2020	Ano Mod	2020
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Eixos	2
Combustível	GASOLINA/ALCOOL/GAS NATURAL	Cilindradas	1496
Cor	BRANCA	Potência	107
Capacidade Passageiros	5	CMT	1.43
PTB	1.43	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	0*****	Proprietário	J*** C***** D* P*****

BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL (CORTESIA):

RECALL NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD NADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin NADA CONSTA

Página 4

Multas Federais 2023-03-26 às 06:38 (CORTESIA)

Placa	██████████	Renavam	1241094710
Cod. Órgão	262910	Órgão Autuado	PREF. DE SP CAMPINAS

Número Infração	Q172867207	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2023-03-26 06:38
Local Ocorrência	AV. LIX DA CUNHA (BC), 200M AN, CAMPINAS/SP	Cod RENAINF	06861013420
Valor	130.16	Data Venc.	2023-08-10

Laudos			
Laudos	1		
Resultado	GNV PERIÓDICO	Data	04/11/2022
Empresa	BATISTA E MARTINS INSPEÇÕES VEICULARES LTDA	Apontamento	1079 - GNV PERIÓDICO

Laudos			
Laudos	2		
Resultado	GNV PERIÓDICO	Data	09/11/2021
Empresa	BATISTA E MARTINS INSPEÇÕES VEICULARES LTDA	Apontamento	1079 - GNV PERIÓDICO

Laudos			
Laudos	3		
Resultado	NORMAL	Data	13/03/2020
Empresa	CEITECAMP - CENTRO ESPECIALIZADO EM INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR CAMPINAS LTDA - EPP	Apontamento	1007 - INCLUSÃO DE SISTEMA GNV.

Laudos			
Laudos	4		
Resultado	NORMAL	Data	12/03/2020
Empresa	CEITECAMP - CENTRO ESPECIALIZADO EM INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR CAMPINAS LTDA - EPP	Apontamento	1007 - INCLUSÃO DE SISTEMA GNV.

RECALL	
Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD	
Registro de renajud	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000377

Placa: PLACA


Data Impressão: 05/03/2025 16:21
Página 5

Nr Motor: 4451779

Nr Chassi: 9BRB29BT7L2258242



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06

Nr Motor: 4451779

Nr Chassi: 9BRB29BT7L2258242

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 56.076,00**Valor FIPE: **R\$ 56.076,00**Depreciação (%): **80,00%**Valor Depreciado: **R\$ 11.215,20****Totais:**Sub-Total: **11.215,20**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 11.215,20**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Jefferson Luiz Bernardes

Data: __/__/____