



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00000369

NXR160 BROS ESDD - HONDA
BRASIL
BR PLACA

Vistoriador: Jefferson Luiz Bernardes
Data Impressão: 05/03/2025 17:06
Data Vistoria: 03/10/2024 09:22

Ciente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD)
CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: ROD. LIX DA CUNHA, 714, JARDIM NOVA AMERICA, AMERICANA/CAMPINAS/SP. CEP: 13051-083.
Complemento: PATIO CAMPINAS / (19) 3465-2928 / 3465-2670/ Respo

Vistoria Veicular:

Table with vehicle details: Modelo: NXR160 BROS ESDD - HONDA, Ano Fab / Modelo: 2021/2021, Local armazenamento: PATIO CAMPINAS / AMERICANA-CAMPINAS, Tipo Veículo: Motocicleta, Placa: PLACA, UF/Cidade Placa: SP/AMERICANA-SP, Nr Motor: KD08E1M062485, Nr Motor BIN: KD08E1M062485, Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração., Nr Chassi: 9C2KD0810MR062431, Nr Chassi BIN: 9C2KD0810MR062431, Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação., Nr Cambio: Nr Cambio BIN: Combustível: Flex (Etanol e Gasolina), Combustível BIN: Gasolina e Álcool, Cor: Preto, Cor BIN: Preto, Tem KIT GNV: Não

Leilão:


Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD
Responsável:

Observação:

VEICULO MUITO TEMPO PARADO COM POUCAS AVARIAS



CHASSI



FRENTE



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000369

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 17:06

Nr Motor: KD08E1M062485

Nr Chassi: 9C2KD0810MR062431

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ACESSORIOS

BUZINA:



N/OK

SETA ESQUERDA:



OK

SETA DIREITA:



OK

MEIA LUZ TRASEIRA:



AVARIADO

LUZ DE FREIO:



AVARIADO

FAROL DIANTEIRO BAIXO:



AVARIADO

FAROL DIANTEIRO ALTA:



AVARIADO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000369

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 17:06

Nr Motor: KD08E1M062485

Nr Chassi: 9C2KD0810MR062431

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições

Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Restrições do Proprietário na Bin Estadual

Bin Federal - Atenção para as Restrições

Recall

Renajud

Multas Federais

Combustível selecionado difere do Combustível BIN

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	██████	Renavam	01271085590
Chassi	9C2KD0810MR062431	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	KD08E1M062485	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	NXR160 BROS ESDD
Ano Fab.	2021	Ano Mod.	2021
Cor	PRETA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	AMERICANA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	162
Capacidade Passageiros	2	PBT	29

Comunicação de Venda

Indicador Comun.	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
Venda			

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 1.491,43	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 160,22	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	1.491,43	Valor Débito Licenc	160,22

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1*****	Proprietário	M**** A***** D* O***** M*****
-----------------------	--------	--------------	-------------------------------

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK
---------------------	---------------	-------------	--

Página 3

Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
FIDUCIARIA			
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	██████	Renavam	01271085590
Chassi	9C2KD0810MR062431	Município	AMERICANA
UF	SP	Tipo	MOTOCICLETA
Categoria	PARTICULAR	Marca Modelo	HONDA/NXR160 BROS ESDD
Ano Fab	2021	Ano Mod	2021
Procedência Veículo	NACIONAL	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	162	Cor	PRETA
Capacidade Passageiros	2	PTB	0,29
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	1*****
Proprietário	M**** A***** D* O***** M*****		

BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
----------------------------	--

RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
---------------	-------------

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
-----------------------------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br>

RECALL

Registro de recall NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000369

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 17:06

Nr Motor: KD08E1M062485

Nr Chassi: 9C2KD0810MR062431



CHASSI



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02

ID Vistoria: 00000369

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 17:06

Nr Motor: KD08E1M062485

Nr Chassi: 9C2KD0810MR062431

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 17.819,00**Valor FIPE: **R\$ 17.819,00**Depreciação (%): **70,00%**Valor Depreciado: **R\$ 5.345,70****Totais:**Sub-Total: **5.345,70**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 5.345,70**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Jefferson Luiz Bernardes

Data: ___/___/____