



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000354

CG 125 TITAN KS - HONDA



Vistoriador: Jefferson Luiz Bernardes Data Impressão: 05/03/2025 15:45 Data Vistoria: 25/09/2024 08:48

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD) CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: RUA GENERAL RODON, 2662, VILA PIZA, LIMEIRA/SP. CEP: 13486-442.
Complemento: PATIO ASSIST / LIMEIRA / (19) 99236-2212 / PAULO C

Vistoria Veicular:

Table with vehicle details: Modelo: CG 125 TITAN KS - HONDA, Ano Fab / Modelo: 2003/2003, Local armazenamento: PATIO ASSIST. / LIMEIRA, Tipo Veículo, Placa: PLACA, UF/Cidade Placa: SP/LIMEIRA-SP, Nr Motor: JC30E13222424, Nr Motor BIN: JC30E13222424, Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração., Nr Chassi: 9C2JC30103R222424, Nr Chassi BIN: 9C2JC30103R222424, Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação., Nr Cambio, Nr Cambio BIN, Combustível: Gasolina, Combustível BIN: Gasolina, Cor: Azul, Cor BIN: Azul, Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD Responsável:

Observação:

BANCO RASGADO DANIFICADO TANQUE AMASSADO PAINEL DE INSTRUMENTO DANIFICADO NECESSITA TROCA VEICULO EM MAU ESTADO DE CONSERVACAO





CHECKLIST

ID Vistoria: 00000354

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 15:45

Nr Motor: JC30E13222424

Nr Chassi: 9C2JC30103R222424

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ✔ OK
- APROVADO COM APONTAMENTO
- ⚠ ATENÇÃO
⊘ APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	⚠ AVARIADO	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	⚠ AVARIADO
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	⚠ AVARIADO	CARENAGEM DA RABETA:	⚠ AVARIADO
PARALAMA DIANTEIRO:	⚠ AVARIADO	PARALAMA TRASEIRO:	⚠ AVARIADO
PAINEL:	⚠ AVARIADO	CARENAGEM DO PAINEL:	✔ OK
BLOCO OPTICO:	✔ OK	ARO/RODA DIANTEIRO:	✔ OK
ARO/RODA TRASEIRO:	✔ OK	PNEU DIANTEIRO:	⚠ AVARIADO
PNEU TRASEIRO:	⚠ AVARIADO	FREIO DIANTEIRO:	✔ OK
MANETE DE FREIO:	✔ OK	MANETE DE EMBREAGEM:	✔ OK
LUVA DO GUIDÃO:	✔ OK	RETROVISOR ESQUERDO:	✔ OK
RETROVISOR DIREITO:	✔ OK	CAPA BANCO:	⚠ AVARIADO
ESTRIBO:	✔ OK	PEDALEIRA DE PARTIDA:	✔ OK
PROTETOR DE ESCAPE:	✔ OK	ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	⚠ AVARIADO



PINTURA TANQUE:
⚠ AVARIADO



CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:
⚠ AVARIADO



CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:
⚠ AVARIADO



CARENAGEM DA RABETA:

 AVARIADO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000354

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 15:45

Nr Motor: JC30E13222424

Nr Chassi: 9C2JC30103R222424

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições

Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Restrições do Proprietário na Bin Estadual

Bin Federal - Atenção para as Restrições

Recall

Renajud

Atenção para as Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	██████	Renavam	00802567010
Chassi	9C2JC30103R222424	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	JC30E13222424	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	CG 125 TITAN KS
Ano Fab.	2003	Ano Mod.	2003
Cor	AZUL	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	LIMEIRA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	124
Capacidade Passageiros	2		

Comunicação de Venda

Indicador Comun.	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
Venda			

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 263,20	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 12,30
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 160,22	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 130,16
Valor Débito IPVA	263,20	Valor Débito Licenc	160,22
Valor Débito Multa	130,16	Valor Débito DPVAT	12,30

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3*****	Proprietário	S***** A***** D* A*****
-----------------------	--------	--------------	-------------------------

Página 4

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS
		REGISTRADO	

Restrição 2	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	██████	Renavam	802567010
Chassi	9C2JC30103R222424	Município	LIMEIRA
UF	SP	Tipo	MOTOCICLETA
Categoria	PARTICULAR	Marca Modelo	HONDA/CG 125 TITAN KS
Ano Fab	2003	Ano Mod	2003
Procedência Veículo	NACIONAL	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	124	Cor	AZUL
Capacidade Passageiros	2	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	3*****	Proprietário	S***** A***** D* A*****

BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	CONSTA COMUNICADO DE VENDA	Data Venda	2020-01-22
Data Registro Venda	2020-01-22	CPF/CNPJ Comprador	3*****
Comprador	C***** L*** D* S**** R*****		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
----------------------------	--

RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
---------------	-------------

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
-----------------------------	-------------

Página 5

Multas Federais 2020-04-09 às 11:10 (CORTESIA)

Placa	██████	Renavam	802567010
Cod. Órgão	266390	Órgão Autuado	PREF. DE SP LIMEIRA
Número Infração	R009661485	Código Infração	7455

Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2020-04-09 11:10
Local Ocorrência	RUA LUIZ PANTANO, LIMEIRA SP S, LIMEIRA/SP	Cod RENAINF	04638945619
Valor	130.16	Data Venc.	2021-05-10

RECALL

Registro de recall: NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud: NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000354

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 15:45

Nr Motor: JC30E13222424

Nr Chassi: 9C2JC30103R222424



CHASSI



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR

ID Vistoria: 00000354

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 15:45

Nr Motor: JC30E13222424

Nr Chassi: 9C2JC30103R222424

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 4.402,00**Valor FIPE: **R\$ 4.402,00**Depreciação (%): **80,00%**Valor Depreciado: **R\$ 880,40****Totais:**Sub-Total: **880,40**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 880,40**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Jefferson Luiz Bernardes

Data: __/__/____