



## E-LEILÕES \*Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455  
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011  
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



## LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000393

## CORSA SEDAN JOY - CHEVROLET



Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data Impressão: 05/03/2025 17:21

Data Vistoria: 10/10/2024 12:00

## Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD)

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

## Vistoria Veicular:

Modelo: CORSA SEDAN JOY - CHEVROLET

Ano Fab / Modelo: 2006/2006

Categoria: Passeio

Local armazenamento: DMA / POLICIA FEDERAL / ARARAQUARA

Tipo Veículo: Veículo Leve

Placa: PLACA

UF/Cidade Placa: MS/CAMPO GRANDE-MS

Nr Motor: M90000945

Nr Motor BIN: M90000945

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BGXL19G06C206234

Nr Chassi BIN: 9BGXL19G06C206234

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 000597835

Combustível:

Combustível BIN:

Cor: Preto

Cor BIN: Preto

Tem KIT GNV: Não

## Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD


Responsável:

## Observação:

.....



CHASSI



TRASEIRA



## CHECKLIST

ID Vistoria: 00000393

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 17:21

Nr Motor: M90000945

Nr Chassi: 9BGXL19G06C206234

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

## Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	Avariado
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	N/A
Macaco:	N/A	Triangulo:	N/A
Bancos Dianteiros:	Avariado	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	N/A
Pneus Dianteiros:	OK	Pneus Traseiros:	OK
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	N/A
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	N/A



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000393

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 17:21

Nr Motor: M90000945

Nr Chassi: 9BGXL19G06C206234

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições

Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Restrições do Proprietário na Bin Estadual

Bin Federal - Atenção para as Restrições

Multas Federais

## BIN ESTADUAL

<b>Situação do veículo</b>	EM CIRCULACAO	<b>Tipo</b>	AUTOMOVEL
<b>Placa</b>	██████████	<b>Renavam</b>	00887859364
<b>Chassi</b>	9BGXL19G06C206234	<b>Situação Chassi</b>	NORMAL
<b>Nr Motor</b>	M90000945	<b>Nr Caixa Câmbio</b>	000597835
<b>Categoria</b>	PARTIC	<b>Marca</b>	CHEVROLET
<b>Modelo</b>	CORSA SEDAN JOY	<b>Ano Fab.</b>	2006
<b>Ano Mod.</b>	2006	<b>Cor</b>	PRETA
<b>Combustível</b>	ALCO/GASOL	<b>UF</b>	MS
<b>Município</b>	CAMPO GRANDE-MS	<b>Espécie</b>	PASSAGEIRO
<b>Potência</b>	114	<b>Procedência Veículo</b>	NACIONAL
<b>Carroceria</b>	INEXISTENTE	<b>Cilindradas</b>	1800
<b>Capacidade Passageiros</b>	5	<b>CMT</b>	240

## Comunicação de Venda

<b>Indicador Comun. Venda</b>	NÃO INFORMADO	<b>Data Inclusao Venda</b>	NÃO INFORMADO
-------------------------------	---------------	----------------------------	---------------

## Débitos e Multas:

<b>Déb IPVA</b>	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	<b>Débito DPVAT</b>	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
<b>Déb Licenc</b>	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 1.165,40	<b>Débito Multas</b>	EXISTEM MULTAS: R\$ 173,81
<b>Valor Débito Licenc</b>	1.165,40	<b>Valor Débito Multa</b>	173,81

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

## Restrições:

<b>Situação do veículo</b>	EM CIRCULACAO	<b>Restrição 1</b>	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: RENAINF
<b>Restrição 2</b>	OUTRAS RESTRICOES: RENAINF	<b>Restrição Financeira</b>	NADA CONSTA
<b>Restrição Furto</b>	NADA CONSTA	<b>Restrição RENAJUD</b>	NADA CONSTA

Página 3

## BIN FEDERAL

<b>Situação</b>	CIRCULACAO	<b>Ocorrência</b>	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
<b>Placa</b>	██████	<b>Renavam</b>	00887859364
<b>Chassi</b>	9BGXL19G06C206234	<b>Remarcação Chassi</b>	NORMAL
<b>Nr Motor</b>	M90000945	<b>Caixa Câmbio</b>	000597835
<b>Município</b>	TRES LAGOAS	<b>UF</b>	MS
<b>Tipo</b>	AUTOMOVEL	<b>Categoria</b>	PASSAGEIRO
<b>Marca Modelo</b>	GM CORSA SEDAN JOY	<b>Ano Fab</b>	2006
<b>Ano Mod</b>	2006	<b>Procedência Veículo</b>	NACIONAL
<b>Montagem</b>	COMPLETA	<b>Nr Carroceria</b>	INEXISTENTE
<b>Combustível</b>	ALCO/GASOL	<b>Cilindradas</b>	1800
<b>Cor</b>	PRETA	<b>Potência</b>	114
<b>Capacidade Passageiros</b>	5	<b>CMT</b>	240
<b>CPF/CNPJ Faturado</b>	03715646000143	<b>UF Faturamento</b>	MS
<b>Última Atualização</b>	06/05/2016	<b>CPF/CNPJ Proprietário</b>	0*****

**BIN Federal - Restrições:**

<b>Situação</b>	CIRCULACAO	<b>Restrição</b>	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
<b>Restrição 1</b>	RENAINF	<b>Restrição Judicial</b>	NAO
<b>Comunicação de Venda</b>	NAO		

**RENAJUD (CORTESIA):**

<b>RENAJUD</b>	NAO
----------------	-----

**Débitos / Multas**

*\*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.*



## FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000393

Placa: PLACA


Data Impressão: 05/03/2025 17:21

Nr Motor: M90000945

Nr Chassi: 9BGXL19G06C206234



CHASSI




MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO




COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02




INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01

ID Vistoria: 00000393

Placa: PLACA

Data Impressão: 05/03/2025 17:21

Nr Motor: M90000945

Nr Chassi: 9BGXL19G06C206234

**Vistoria Financeira:**Valor Avaliado: **R\$ 16.104,00**Valor FIPE: **R\$ 16.104,00**Depreciação (%): **80,00%**Valor Depreciado: **R\$ 3.220,80****Totais:**Sub-Total: **3.220,80**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 3.220,80**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES \*Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Página 6

**Orientações:**

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES \*Vistoria  
Vistoriador: Rodolfo Araújo

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_