



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 0000651

KOMBI - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 03/12/2025 15:19

Data Vistoria: 05/12/2024 09:50

Ciente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: AVENIDA SALUSTRINO MARTINS PINHEIRO - QUADRA 4 LOTE 01, S/N, POVOADO LUIZ ALVES, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO. CEP: 76598-000.

Complemento: ICMBio / SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO / Pessoa cont

Vistoria Veicular:

Modelo: KOMBI - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 1994/1995

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio / SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO

Tipo Veículo: Veículos

Placa: KBW4413

UF/Cidade Placa: GO/GOIANIA-GO

Nr Motor: UF070211

Nr Motor BIN: UF070211

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BWZZZ23ZRP044237

Nr Chassi BIN: 9BWZZZ23ZRP044237

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

VEICULO COM MOTOR DESMONTADO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000651

Placa: KBW4413

Data Impressão: 03/12/2025 15:19

Nr Motor: UF070211

Nr Chassi: 9BWZZZ23ZRP044237

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais

BIN ESTADUAL

| | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Situação do veículo | EM CIRCULACAO | Tipo | CAMIONETA |
| Placa | KBW4413 | Renavam | 00632059044 |
| Chassi | 9BWZZZ23ZRP044237 | Situação Chassi | NORMAL |
| Nr Motor | UF070211 | Categoria | OFICIAL |
| Marca | VOLKSWAGEN | Modelo | KOMBI |
| Ano Fab. | 1994 | Ano Mod. | 1995 |
| Cor | BRANCA | Combustível | GASOLINA |
| UF | GO | Município | GOIANIA-GO |
| Espécie | MISTO | Potência | 56 |
| Procedência Veículo | NACIONAL | Carroceria | NAO APLICAVEL |
| Cilindradas | 1600 | | |

Comunicação de Venda

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Indicador Comun. Venda | NÃO INFORMADO | Data Inclusao Venda | NÃO INFORMADO |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|

Débitos e Multas:

| | | | |
|------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Déb IPVA | NAO EXISTE DEBITO DE IPVA | Débito DPVAT | NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT |
| Déb Licenc | NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO | Débito Multas | NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS |

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Restrições:

| | | | |
|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Situação do veículo | EM CIRCULACAO | Restrição Financeira | NADA CONSTA |
| Restrição Furto | NADA CONSTA | Restrição RENAJUD | NADA CONSTA |

BIN FEDERAL

| | | | |
|------------------------|--|--------------------|-------------------|
| Tipo Consulta | BIN FEDERAL | Situação | CIRCULACAO |
| Ocorrência | VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO | Placa | KBW4413 |
| Renavam | 632059044 | Chassi | 9BWZZZ23ZRP044237 |
| Remarcação Chassi | NORMAL | Nr Motor | UF070211 |
| Município | GOIÂNIA | UF | GO |
| Tipo | CAMIONETA | Marca Modelo | VW/KOMBI/VW/KOMBI |
| Ano Fab | 1994 | Ano Mod | 1995 |
| Combustível | GASOLINA | Cilindradas | 1600 |
| Cor | BRANCA | Potência | 56 |
| Capacidade Passageiros | 9 | CPF/CNPJ Faturado | 29979036006424 |
| UF Faturamento | GO | Última Atualização | 2024-01-03 |
| CPF/CNPJ Proprietário | 2***** | | |

BIN FEDERAL - Restrições:

| | | | |
|----------------------|------------|-----------|--|
| Situação | CIRCULACAO | Restrição | VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO |
| Comunicação de Venda | SIM | | |

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.






CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 01





ID Vistoria: 00000651

Placa: KBW4413

Data Impressão: 03/12/2025 15:19

Nr Motor: UF070211

Nr Chassi: 9BWZZZ23ZRP044237

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 22.110,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **80,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 4.422,00**

Totais:

Sub-Total: **4.422,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 4.422,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso de não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ___/___/____