



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000546



L200 - MITSUBISHI



Vistoriador: Natan Bento Santos

Data Impressão: 17/12/2024 16:23

Data Vistoria: 16/11/2024 14:11

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: RODOVIA ESTADUAL RO 452 KM 12, S/N, FLORESTA DO JAMARI, ITAPUÃ DO OESTE/RO.

Complemento: ICMBio / ITUPUÃ DO OESTE - RO / (69) 9286-3250, H

Vistoria Veicular:

Nrº Lote: 8

Modelo: L200 - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: 2009/2010

Categoria: Carro Oficial

Local armazenamento: ICMBio / ITUPUÃ DO OESTE - RO

Tipo Veículo: Veículo Leve

Placa: JHG6582

UF/Cidade Placa: DF/BRASILIA

Nr Lacre Placa: 010969442-2

Nr Motor: 4D56CM3691

Nr Motor BIN: 4D56CM3691

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93XGNK740AC958802

Nr Chassi BIN: 93XGNK740AC958802

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN:

Cor: Branca

Cor BIN:

Quilometragem: 8.386 km

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

AVARIAS COM POSSIBILIDADE DE REPARO A CIRCULACAO.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000546

Placa: JHG6582

Data Impressão: 17/12/2024 16:23

Nr Motor: 4D56CM3691

Nr Chassi: 93XGNK740AC958802

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Avariado	Paracheque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	Avariado	Farol Esquerdo:	Avariado
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	Avariado	Retrovisor Lado Direito:	Avariado
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	Avariado	Porta Traseira Direita:	Avariado
Porta Traseira Esquerda:	Avariado	Porta Malas:	N/A
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	Faltando
Macaco:	Faltando	Triangulo:	Faltando
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros:	Avariado
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	Avariado
Pedais:	Avariado	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	Avariado
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	Avariado	Estepe:	Avariado
Rodas Dianteiras:	Avariado	Condição de locomoção:	Avariado



Paracheque Dianteiro:
 Avariado



Paracheque Traseiro:
 Avariado



Farol Direito:
 Avariado



Farol Esquerdo:
❌ Avariado



Teto:
❌ Avariado



Retrovisor Lado Direito:
❌ Avariado



Porta Dianteira Direita:
❌ Avariado




Porta Dianteira Esquerda:
❌ Avariado




Porta Traseira Direita:
❌ Avariado




Porta Traseira Esquerda:
❌ Avariado



Bancos Traseiros:
❌ Avariado



Forração Interna:
❌ Avariado



Pedais:
❌ Avariado



Painel de Instrumentos:
❌ Avariado



Pneus Dianteiros:
❌ Avariado

		
Pneus Traseiros: ❌ Avariado	Rodas Traseiras: ❌ Avariado	Estepe: ❌ Avariado
		
Rodas Dianteiras: ❌ Avariado		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000546

Placa: JHG6582

Data Impressão: 17/12/2024 16:23

Nr Motor: 4D56CM3691

Nr Chassi: 93XGNK740AC958802

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA

- ✓ Bin Estadual - Restrições

⚠ Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓ Restrições do Proprietário na Bin Estadual

✓ Bin Federal - Restrições
- ✓ Multas Federais

✓ Proprietário Atual

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	JHG6582	Renavam	00164701214
Chassi	93XGNK740AC958802	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56CM3691	Categoria	OFICIAL
Marca	MITSUBISHI	Modelo	L200 4X4 GL
Ano Fab.	2009	Ano Mod.	2010
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	ESPECIAL	Potência	121
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	ABER C.DUP
Cilindradas	2477	Capacidade Carga	108
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	283	CMT	220

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 490,34	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	490,34		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Situação	CIRCULACAO
----------	------------

Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO		
Placa	JHG6582	Renavam	00164701214
Chassi	93XGNK740AC958802	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56CM3691	Município	BRASILIA
UF	DF	Tipo	MISTO/CAMIONETA
Categoria	ESPECIAL	Marca Modelo	MMC L200 4X4 GL
Ano Fab	2009	Ano Mod	2010
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	ABER C.DUP	Nr Eixos	2
Combustível	DIESEL	Cilindradas	2477
Cor	BRANCA	Potência	121
Capacidade Passageiros	5	CMT	220
CPF/CNPJ Faturado	54305743001170	UF Faturamento	GO
Última Atualização	15/09/2009	CPF/CNPJ Proprietário	0*****

 BIN Federal - Restrições:

Situação	CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição Judicial	NAO	Comunicação de Venda	NAO

 RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NAO
---------	-----

 Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br>

 PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	08829974000275	Nome Proprietário	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE
Data Óbito	NADA CONSTA		
Protocolo		UF Jurisdição	DF
Marca/Modelo	MMC/L200 4X4 GL	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	2010	Ano Fabricação	2009
Placa	JHG6582	Chassi	93XGNK740AC958802
Renavam	00164701214	Cor	BRANCA
Tipo Situação		Município Emplacamento	BRASILIA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000546	Placa: JHG6582	Página 6
Nr Motor: 4D56CM3691	Nr Chassi: 93XGNK740AC958802	Data Impressão: 17/12/2024 16:23



CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02




ADICIONAL 03




ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00000546	Placa: JHG6582	Data Impressão: 17/12/2024 16:23
Nr Motor: 4D56CM3691	Nr Chassi: 93XGNK740AC958802	
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 34.000,00	Valor FIPE: R\$ 0,00	
Depreciação (%): 85,00%	Valor Depreciado: R\$ 5.100,00	
Totais:		
Sub-Total: 5.100,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 5.100,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria	Data: __/__/____
Vistoriador: Natan Bento Santos	