



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000544



L200 - MITSUBISHI



Vistoriador: Natan Bento Santos

Data Impressão: 17/12/2024 16:26

Data Vistoria: 16/11/2024 11:27

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: RODOVIA ESTADUAL RO 452 KM 12, S/N, FLORESTA DO JAMARI, ITAPUÃ DO OESTE/RO.

Complemento: ICMBio / ITUAPUÃ DO OESTE - RO / (69) 9286-3250, H

Vistoria Veicular:

Nrº Lote: 9

Modelo: L200 - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: 2009/2010

Categoria: Carro Oficial

Local armazenamento: ICMBio / ITUAPUÃ DO OESTE - RO

Tipo Veículo: Veículo Leve

Placa: JHG6592

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA

Nr Lacre Placa: 01652996-90

Nr Motor: 4D56CM4909

Nr Motor BIN: 4D56CM4909

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93XGNK740AC959032

Nr Chassi BIN:
93XGNK740AC959032

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN:

Cor: Branca

Cor BIN:

Quilometragem: 8.147 km

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:


AVARIAS COM POSSIBILIDADE DE REPARA A CIRCULACAO.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000544

Placa: JHG6592

Data Impressão: 17/12/2024 16:26

Nr Motor: 4D56CM4909

Nr Chassi: 93XGNK740AC959032

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ✔ OK

⚠ ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO

🚫 APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	🚫 Avariado	Parachoque Traseiro:	🚫 Avariado
Farol Direito:	🚫 Avariado	Farol Esquerdo:	🚫 Avariado
Parabrisa Dianteiro:	✔ OK	Capô:	✔ OK
Teto:	🚫 Avariado	Retrovisor Lado Direito:	🚫 Avariado
Retrovisor Lado Esquerdo:	✔ OK	Porta Dianteira Direita:	🚫 Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	🚫 Avariado	Porta Traseira Direita:	✔ OK
Porta Traseira Esquerda:	🚫 Avariado	Porta Malas:	✔ N/A
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✔ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✔ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✔ OK	Vidro Traseiro Direito:	✔ OK
Lanterna Traseira Direita:	🚫 Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:	🚫 Avariado
Parabrisa Traseiro:	✔ OK	Chave de Rodas:	⚠ Faltando
Macaco:	⚠ Faltando	Triângulo:	✔ OK
Bancos Dianteiros:	🚫 Avariado	Bancos Traseiros:	✔ OK
Forração Do Teto:	✔ OK	Forração Interna:	🚫 Avariado
Pedais:	✔ OK	Volante:	✔ OK
Alavanca da Marcha:	✔ OK	Painel de Instrumentos:	✔ OK
Pneus Dianteiros:	✔ OK	Pneus Traseiros:	🚫 Avariado
Rodas Traseiras:	✔ OK	Estepe:	⚠ Faltando
Rodas Dianteiras:	✔ OK	Condição de locomoção:	🚫 Avariado



Parachoque Dianteiro:
🚫 Avariado



Parachoque Traseiro:
🚫 Avariado



Farol Direito:
🚫 Avariado



Farol Esquerdo:
❌ Avariado



Teto:
❌ Avariado



Retrovisor Lado Direito:
❌ Avariado



Porta Dianteira Direita:
❌ Avariado



Porta Dianteira Esquerda:
❌ Avariado




Porta Traseira Esquerda:
❌ Avariado




Lanterna Traseira Direita:
❌ Avariado




Lanterna Traseira Esquerda:
❌ Avariado



Bancos Dianteiros:
❌ Avariado



Forração Interna:
❌ Avariado



Pneus Traseiros:
❌ Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000544Placa: JHG6592Data Impressão: 17/12/2024 16:26

Nr Motor: 4D56CM4909Nr Chassi: 93XGNK740AC959032

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

3 - PROPRIETÁRIO
ATUAL POR PLACA



Bin Estadual - Restrições



Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Restrições do Proprietário na Bin Estadual



Bin Federal - Restrições



Recall



Renajud



Multas Federais



Proprietário Atual



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	JHG6592	Renavam	00164465855
Chassi	93XGNK740AC959032	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56CM4909	Categoria	OFICIAL
Marca	MITSUBISHI	Modelo	L200 4X4 GL
Ano Fab.	2009	Ano Mod.	2010
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	ESPECIAL	Potência	121
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	ABER C.DUP
Cilindradas	2477	Capacidade Carga	108
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	283	CMT	220

MensagemMOTOR AGREGADO: 4D56CM4909



Comunicação de Venda

Indicador Comun.	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
Venda			



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	607,59		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

Página 4

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	I***** C**** M D* C B*****
-----------------------	--------	--------------	----------------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
---------------------	------------	-------------	-------------

Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		



BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	JHG6592	Renavam	00164465855
Chassi	93XGNK740AC959032	Município	BRASILIA
UF	DF	Tipo	CAMINHONETE
Categoria	OFICIAL	Marca Modelo	MMC/L200 4X4 GL
Ano Fab	2009	Ano Mod	2010
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Eixos	2
Combustível	DIESEL	Cilindradas	2477
Cor	BRANCA	Potência	121
Capacidade Passageiros	5	Capacidade Carga	1.08
CMT	2.2	PTB	2.83
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	0*****
Proprietário	I*** C**** M***** C*** D* B*****		



BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA



Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--



RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Página 5



INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
----------------------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



RECALL

Registro de recall NADA CONSTA



RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA



PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	08829974000275	Nome Proprietário	INST CHICO MENDES CONS DA BIODIVERSIDADE
Data Óbito	NADA CONSTA		
Protocolo		UF Jurisdição	DF
Marca/Modelo	MMC/L200 4X4 GL	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	2010	Ano Fabricação	2009
Placa	JHG6592	Chassi	93XGNK740AC959032
Renavam	00164465855	Cor	BRANCA
Tipo Situação		Município Emplacamento	BRASILIA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000544

Placa: JHG6592

Data Impressão: 17/12/2024 16:26

Nr Motor: 4D56CM4909

Nr Chassi: 93XGNK740AC959032



CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



ID Vistoria: 00000544	Placa: JHG6592	Data Impressão: 17/12/2024 16:26
Nr Motor: 4D56CM4909	Nr Chassi: 93XGNK740AC959032	Página 8
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 44.000,00	Valor FIPE: R\$ 0,00	
Depreciação (%): 85,00%	Valor Depreciado: R\$ 6.600,00	
Totais:		
Sub-Total: 6.600,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 6.600,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de

decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Natan Bento Santos

Data: __/__/____