



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 0000517

L200 4X4 GL - MITSUBISHI



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 03/12/2025 16:58

Data Vistoria: 11/11/2024 17:13

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rodovia BR 471, KM 537, S/N, CIDADE NOVA, RIO GRANDE/RS. CEP: 96211-000.

Complemento: ICMBio / RIO GRANDE / 53 99060919 / (53)35033151

Vistoria Veicular:

Modelo: L200 4X4 GL - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo:
2006/2007

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio / RIO GRANDE-
RS

Tipo Veículo: Veículos

Placa: JJE1217

UF/Cidade Placa: RS/PORTO ALEGRE-
RS

Nr Motor: 4D56LD0352

Nr Motor BIN: 4D56LD0352

Condições Motor: MOTOR COM INICIO DE OXIDAÇÃO

Nr Chassi: ENFERRUJADO

Nr Chassi BIN: 93XJNK3407C647125

Condições Chassi: CHASSI COM OXIDAÇÃO ACENTUADA

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000517

Placa: JJE1217

Data Impressão: 03/12/2025 16:58

Nr Motor: 4D56LD0352

Nr Chassi: ENFERRUJADO

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

Bin Estadual - Restrições

Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo

Bin Estadual - Restrições do Proprietário

Bin Federal - Restrições

SENATRAN - Restrições

Multas Federais

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	JJE1217	Renavam	00905064330
Chassi	93XJNK3407C647125	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56LD0352	Marca	MITSUBISHI
Modelo	L200 4X4 GL	Ano Fab.	2006
Ano Mod.	2007	Cor	BRANCA
Combustível	DIESEL	UF	RS
Município	PORTO ALEGRE-RS	Espécie	ESPECIAL
Potência	100	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	ABER C.DUP	Cilindradas	2477
Capacidade Carga	10	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	270
CMT	220		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

LICENCIAMENTO

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULAÇÃO
Ocorrência	VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO	Placa	JJE1217
Renavam	905064330	Chassi	93XJNK3407C647125
Remarcação Chassi	Não	Nr Motor	4D56LD0352

Município	PORTO ALEGRE	UF	RS
Tipo	CAMINHONETE	Categoria	NÃO INFORMADO
Marca Modelo	MMC/L200 4X4 GL	Ano Fab	2006
Ano Mod	2007	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	NÃO INFORMADO	Nr Carroceria	NÃO INFORMADO
Combustível	DIESEL	Cilindradas	2477
Cor	BRANCA	Potência	100
Capacidade Passageiros	5	CMT	270
PTB	220	CPF/CNPJ Faturado	54305743001170
UF Faturamento	GO	Última Atualização	06/01/2024
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULAÇÃO	Restrição	VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO
Restrição Judicial	NÃO	Comunicação de Venda	NÃO INFORMADO

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD NÃO

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000517

Placa: JJE1217

Data Impressão: 03/12/2025 16:58

Nr Motor: 4D56LD0352

Nr Chassi: ENFERRUJADO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



LATERAL ESQUERDA



INTERIOR



INTERIOR 02



ADICIONAL 01



ADICIONAL 03

ID Vistoria: 00000517

Placa: JJE1217

Data Impressão: 03/12/2025 16:58

Nr Motor: 4D56LD0352

Nr Chassi: ENFERRUJADO

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 16.000,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **95,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 800,00**

Totais:

Sub-Total: **800,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 800,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/____