



### E-LEILÕES \*Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455  
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011  
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



## LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

**SUCATA APROVEITÁVEL**

Numeração: 00000515

**L200 4X4 GL - MITSUBISHI**



Vistoriador: Anderson Freitas da Silva      Data Impressão: 18/12/2024 08:45      Data Vistoria: 11/11/2024 15:09

#### Cliente:

Nome: **Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)**      CPF/CNPJ: **08.829.974/0002-75**

#### Local de atendimento:

Endereço: **Rodovia BR 471, KM 537, S/N, CIDADE NOVA, RIO GRANDE/RS. CEP: 96211-000.**

Complemento: **ICMBio / RIO GRANDE / 53 99060919 / (53)35033151**

#### Vistoria Veicular:

Modelo: **L200 4X4 GL - MITSUBISHI**      Ano Fab / Modelo: **2008/2008**

Local armazenamento: **ICMBio / RIO GRANDE-RS**      Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: **MEP3534**      UF/Cidade Placa: **SC/ITAJAI-SC**

**Nr Motor: SEM MOTOR**      **Nr Motor BIN: 4D56CK6732**      Condições Motor: **VEÍCULO SEM MOTOR**

**Nr Chassi: COM OXIDAÇÃO NO LOCA**      **Nr Chassi BIN: 93XGNK7408C843942**      Condições Chassi: **CHASSI COM OXIDAÇÃO ACENTUADA**

Nr Cambio:      Nr Cambio BIN:

Combustível: **Diesel**      Combustível BIN: **Diesel**

Cor: **Branca**      Cor BIN: **Branca**

Tem KIT GNV: **Não**

#### Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)      Responsável: Anderson Lopes de Paula

#### Observação:



FRENTE



TRASEIRA



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000515

Placa: MEP3534

Data Impressão: 18/12/2024 08:45

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: COM OXIDAÇÃO NO LOCA

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

Bin Estadual - Restrições

Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Restrições do Proprietário na Bin Estadual

Bin Federal - Restrições

Recall

Renajud

Multas Federais

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN.

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN.

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL.

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL.

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL.

## BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	MEP3534	Renavam	00964336774
Chassi	93XGNK7408C843942	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56CK6732	Categoria	OFICIAL
Marca	MITSUBISHI	Modelo	L200 4X4 GL
Ano Fab.	2008	Ano Mod.	2008
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	SC	Município	ITAJAI-SC
Espécie	CARGA	Potência	141
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	ABER C.DUP
Cilindradas	2477	Capacidade Carga	108
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	283	CMT	220

Mensagem MOTOR AGREGADO: 4D56CK6732

## Comunicação de Venda

Indicador Comun.	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
Venda			

## Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	687,13		

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Página 2

## Proprietários:

<b>CPF CNPJ Proprietário</b>	0*****	<b>Proprietário</b>	I***** C**** M**** D* C*****
		D*	

### Restrições:

<b>Situação do veículo</b>	CIRCULACAO	<b>Restrição 1</b>	NADA CONSTA
<b>Restrição 2</b>	NADA CONSTA	<b>Restrição 3</b>	NADA CONSTA
<b>Restrição 4</b>	NADA CONSTA	<b>Restrição Administrativa</b>	NADA CONSTA
<b>Restrição Furto</b>	NADA CONSTA	<b>Restrição Guincho</b>	NADA CONSTA
<b>Restrição RENAJUD</b>	NADA CONSTA	<b>Restrição Judicial</b>	NADA CONSTA
<b>Restrição Tributária</b>	NADA CONSTA		

### BIN FEDERAL

<b>Situação</b>	EM CIRCULACAO	<b>Ocorrência</b>	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
<b>Placa</b>	MEP3534	<b>Renavam</b>	00964336774
<b>Chassi</b>	93XGNK7408C843942	<b>Município</b>	ITAJAI
<b>UF</b>	SC	<b>Tipo</b>	CAMINHONETE
<b>Categoria</b>	OFICIAL	<b>Marca Modelo</b>	MMC/L200 4X4 GL
<b>Ano Fab</b>	2008	<b>Ano Mod</b>	2008
<b>Procedência Veículo</b>	NACIONAL	<b>Nr Eixos</b>	2
<b>Combustível</b>	DIESEL	<b>Cilindradas</b>	2477
<b>Cor</b>	BRANCA	<b>Potência</b>	141
<b>Capacidade Passageiros</b>	5	<b>Capacidade Carga</b>	1.08
<b>CMT</b>	2.2	<b>PTB</b>	2.83
<b>Recall</b>	NADA CONSTA	<b>CPF/CNPJ Proprietário</b>	0*****
<b>Proprietário</b>	I***** C**** M**** D* C***** D*		

### BIN Federal - Restrições:

<b>Situação</b>	EM CIRCULACAO	<b>Restrição</b>	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
<b>Restrição 1</b>	SEM RESTRICAO	<b>Restrição 2</b>	SEM RESTRICAO
<b>Restrição 3</b>	SEM RESTRICAO	<b>Restrição 4</b>	SEM RESTRICAO
<b>Restrição Judicial</b>	NADA CONSTA	<b>Indicador Ostenta PIV</b>	NADA CONSTA
<b>Multa RENAINF</b>	NADA CONSTA	<b>Pendência emissão Doc</b>	NADA CONSTA
<b>Indicador Alarme</b>	NADA CONSTA	<b>Comunicação de Venda</b>	NADA CONSTA

### Roubo e Furto Ativo:

**Roubo e Furto Ativo** VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

### RECALL (CORTESIA):

**RECALL** NADA CONSTA

**RENAJUD (CORTESIA):**

**RENAJUD** NADA CONSTA

**INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):**

**Indicador Leilão Bin** NADA CONSTA

**Débitos / Multas**

\*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

**RECALL**

**Registro de recall** NADA CONSTA

**RENAJUD**

**Registro de renajud** NADA CONSTA

**FOTOS DO VEÍCULO**

**ID Vistoria: 00000515**

**Placa: MEP3534**

*Data Impressão: 18/12/2024 08:45*

**Nr Motor: SEM MOTOR**

**Nr Chassi: COM OXIDAÇÃO NO LOCA**



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 02



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 05

ID Vistoria: 00000515

Placa: MEP3534

Data Impressão: 18/12/2024 08:45

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: COM OXIDAÇÃO NO LOCA

**Vistoria Financeira:**Valor Avaliado: **R\$ 15.000,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **95,00%**Valor Depreciado: **R\$ 750,00****Totais:**Sub-Total: **750,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 750,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES \*Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

**Orientações:**

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES \*Vistoria  
Vistoriador: Anderson Freitas da Silva

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_