



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420




LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00000865

GOL CL - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 15/09/2025 17:34

Data Vistoria: 01/04/2025 12:36

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: Estr. Mun. da Várzea Alegre (<https://g.co/kgs/QGRrQKg>), S/N, ZONA RURAL, CRUZEIRO/SP.

Complemento: PÁTIO ALVES & YOSHIY / CRUZEIRO-SP / GLAUCIA (11)

Vistoria Veicular:

OSA: 45

Modelo: GOL CL - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 1989/1989

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ALVES & YOSHIY / CRUZEIRO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: SP/CACHOEIRA PAULISTA-SP

Nr Motor: UN074710

Nr Motor BIN:

Condições Motor: MOTOR SEM CADASTRO NA BIN

Nr Chassi: 9BWZZZ30ZKT042623

Nr Chassi BIN: 9BWZZZ30ZKT042623

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Prata

Cor BIN: Prata

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Civil

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:

--




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000865

Placa:

Data Impressão: 15/09/2025 17:34

Nr Motor: UN074710

Nr Chassi: 9BWZZZ30ZKT042623

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	OK	Paracheque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	Avariado
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	Faltando	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	Avariado	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	Lanterna Traseira Direita:	Avariado
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	Parabrisa Traseiro:	OK
Chave de Rodas:	Faltando	Macaco:	Faltando
Triangulo:	Faltando	Bancos Dianteiros:	Avariado
Bancos Traseiros:	Avariado	Forração Do Teto:	Avariado
Forração Interna:	Avariado	Pedais:	OK
Volante:	Avariado	Alavanca da Marcha:	OK
Painel de Instrumentos:	N/A	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	Rodas Traseiras:	OK
Estepe:	Faltando	Rodas Dianteiras:	OK
Condição de locomoção:	N/A		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000865

Placa:

Data Impressão: 15/09/2025 17:34

Nr Motor: UN074710

Nr Chassi: 9BWZZZ30ZKT042623

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa		Renavam	00404211976
Chassi	9BWZZZ30ZKT042623	Situação Chassi	NORMAL
Categoria	PARTICULAR	Marca	VOLKSWAGEN
Modelo	GOL CL	Ano Fab.	1989
Ano Mod.	1989	Cor	PRATA
Combustível	GASOLINA	UF	SP
Município	CACHOEIRA PAULISTA-SP	Potência	80
Procedência Veículo	NACIONAL		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 195,23
Valor Débito Multa	195,23		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1*****	Proprietário	R***** Q***** D* S****
-----------------------	--------	--------------	------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	00404211976
Chassi	9BWZZZ30ZKT042623	Nr Motor	UN074710

Página 3

Município	CACHOEIRA PAULISTA	UF	SP
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSEIRO
Marca Modelo	VW/GOL CL	Ano Fab	1989
Ano Mod	1989	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Combustível	GASOLINA
Cor	PRATA	Potência	80
Capacidade Passageiros	5	CPF/CNPJ Faturado	59133595000104
UF Faturamento	SP		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000865 Placa: Data Impressão: 15/09/2025 17:34

Nr Motor: UN074710 Nr Chassi: 9BWZZZ30ZKT042623



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA




MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO




COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02

ID Vistoria: 00000865

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 15/09/2025 17:34

Nr Motor: UN074710

Nr Chassi: 9BWZZZ30ZKT042623

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 700,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **50,00%**Valor Depreciado: **R\$ 350,00****Totais:**Sub-Total: **350,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 350,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: __/__/____