



## E-LEILÕES \*Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455  
 Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011  
 Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



## CONSULTAS VEICULARES

ID LOTE: 00001621

Placa: B [REDACTED] 9

Data Impressão: 24/01/2025 16:24

Nr Motor: SB8876B474599Y

Nr Chassi: 9BG244NBRPC006609

Data Consulta Lote: 24/01/2025

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições

Débitos e Multas do Veículo

Restrições do Proprietário na Bin Estadual

Bin Federal - Restrições

Multas Federais

## BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMIONETA
Placa	B [REDACTED] 9	Renavam	00615519946
Chassi	9BG244NBRPC006609	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	SB8876B474599Y	Nr Caixa Câmbio	2410976
Categoria	PARTICULAR	Marca	CHEVROLET
Modelo	D20 CUSTOM S	Ano Fab.	1993
Ano Mod.	1994	Cor	PRETA
Combustível	DIESEL	UF	SP
Município	FRANCA-SP	Espécie	CARGA
Potência	120	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	C FECHADA	Cilindradas	4000
Capacidade Carga	1	Capacidade Passageiros	3
Terceiro Eixo	11249893	PBT	340
CMT	450		

## Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusão Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

## Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

LICENCIAMENTO

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

## Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 6\*\*\*\*\* Proprietário W\*\*\*\* D\*\*\*\*\* B\*\*\*\*

## Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD		

## BIN FEDERAL

Situação	NAO INFORMADO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	B [REDACTED] 9	Renavam	615519946
Chassi	9BG244NBRPC006609	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	SB8876B474599Y	Município	FRANCA
UF	SP	Tipo	CAMIONETA
Categoria	CARGA	Marca Modelo	GM/D20 CUSTOM S/GM/D20 CUSTOM S
Ano Fab	1993	Ano Mod	1994
Nr Eixos	2	Combustível	DIESEL
Cilindradas	4000	Cor	PRETA
Potência	120	Capacidade Passageiros	3
Capacidade Carga	1000	CPF/CNPJ Faturado	15403991000120
UF Faturamento	MS	Última Atualização	2025-01-06
CPF/CNPJ Proprietário	6*****		

## BIN Federal - Restrições:

Situação	NAO INFORMADO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Comunicação de Venda	NAO		

## Débitos / Multas

\*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

ID LOTE: 00001621

Placa: B [REDACTED] 9

Data Impressão: 24/01/2025 16:24

Nr Motor: SB8876B474599Y

Nr Chassi: 9BG244NBRPC006609

Data Consulta Lote: 24/01/2025

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

- As consultas possuem caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE REALIZAR UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
- Em hipótese alguma as consultas substituem a vistoria oficial de identificação veicular, que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
- As informações contidas nestas consultas e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
- As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
- O CONTRATANTE das consultas tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do

Página 2

software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se, assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que a consulta visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

6. A 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES \*Vistoria  
Vistoriador:

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_